

## Príloha č.3

## Pamiatková zóna mesta Hlohovec - 1.pásmo ochrany

## zásady úprav jednotlivých nehnuteľností

Por. č.	Unif.názov	Adresa	Kategória	Závady	Zásady
1	Palác mestský, č. ÚZPF 833/0	Námestie sv. Michala 1	NKP	neobnovené prvky výzdoby na fasáde na základe zistených nálezov	nutnosť koncepcnej úpravy výrazu fasády, ktorý bude dopracovaný podľa nálezov zdokumentovaných pri obnove fasády a podľa archívneho výskumu. Je potrebné zreštaurovať renesančnú atiku na severnom štíte a doskúmať pivnice.
2	Dom meštiansky	Námestie sv. Michala 2	vytypovaný za NKP		zachovať objemovú skladbu a koncepcný výraz fasády
3	Dom meštiansky (radnica), č. ÚZPF 11555	Námestie sv. Michala 3	NKP	absencia tvaroslovných ukončení komínov	zachovať koncepcný výraz fasády, prinavrátiť dobový výraz komínov na základe zachovanej dobovej fotografie
4	Dom meštiansky	Námestie sv. Michala 4	vytypovaný za NKP		zachovať koncepcný výraz fasády
5	Dom polyfunkčný	Námestie sv. Michala 5	objekt s pamiatkovou hodnotou a rešpektujúci pam. hodnoty PZ	nevhodná úprava fasády, znížiť pomer zasklených plôch k plnej stene, nevhodné materiály na fasáde - výplne otvorov	nutnosť úpravy výrazu fasády, výmena výplní otvorov za prírodné materiály, fasáda upravená na základe nového architektonického riešenia s rešpektovaním zníženia presklených plôch k plnej stene
6	Dom meštiansky	Námestie sv. Michala 6	objekt s pam. hodnotou	nevhodná úprava parteru, absencia výzdoby na poschodí	nutnosť koncepcnej úpravy výrazu fasády, na základe pamiatkového výskumu na zistenie výzdoby a farebnosti fasády v súlade so zachovanou staršou fotodokumentáciou a jej potvrdenia pamiatkovým výskumom.
7	Dom obytný	Námestie sv. Michala 7	vytypovaný za NKP	nevhodné úpravy výrazu parteru a nevhodný materiál použitý na výplne otvorov v parteri	zachovanie súčasnej objemovej skladby a výrazu, nutnosť koncepcnej úpravy materiálového výrazu parteru. Nie je možná žiadna nadstavba ani šikmá strecha.
8	Dom meštiansky	Námestie sv. Michala 8	objekt s pam. hodnotou	čiastočne obnovená fasáda, absencia chýbajúcej výzdoby, nevhodne riešený parter	nutnosť koncepcnej úpravy výrazu fasády na základe zachovanej staršej fotodokumentácie s obnovením parteru a doplnením chýbajúcej tvaroslovej výzdoby fasády a obnoviť slohové riešenie komína formou obostavania dnešného vývodu.

Por. č.	Unif.názov	Adresa	Kategória	Závady	Zásady
9	Dom meštiansky	Námestie sv. Michala 9	vytypovaný za NKP	nevhodné farebné riešenie fasády, nevhodné plastové rolety na poschodí, nevhodné výplne otvorov parteru	nutnosť koncepcnej úpravy výrazu fasády, na základe pamiatkového výskumu zameraného na zistenie farebnosti fasády. Je potrebná výmena výplní otvorov za tradičný drevený materiál a je potrebné odstránenie nevhodných roliet. Nutnosť umelecko-remeselného obnovenia výtvarných prvkov fasády.
10	Dom polyfunkčný	Námestie sv. Michala 10	rešpektujúci pamiatkové hodnoty	výšková korekcia otvorov parteru, nevhodné materiálové výplne otvorov	úprava otvorov v parteri na základe zachovanej staršej fotografie, výmena nevhodnej výplne otvorov za tradičný materiál
11	Dom meštiansky	Námestie sv. Michala 11	objekt s pam. hodnotou	výšková korekcia otvorov parteru	nutnosť koncepcnej úpravy výrazu fasády na základe zachovanej staršej fotodokumentácie
12	Dom meštiansky	Námestie sv. Michala 12	objekt s pam. hodnotou	nevhodný, rozmerovo rušivý vikier orientovaný priamo do námestia	nutnosť úpravy výrazu fasády a odstránenia vikiera a nahradenia strešnými oknami
13	Dom meštiansky	Námestie sv. Michala 13	objekt s pam. hodnotou	zaniknutý slohový výraz fasády s čiastočne zachovaným tvaroslovným korunnej rímsy, nevhodná výplň v parteri	nutnosť koncepcnej úpravy výrazu fasády na základe pamiatkového výskumu a archívneho výskumu, staršej fotodokumentácie. Nutnosť výmeny výplní otvorov za tradičný materiál
14	Dom služieb	Námestie sv. Michala 16	objekt nerešpektujúci pam. hodnoty PZ	nevhodný objekt do PZ, bez architektonického výrazu a zachovanej historickej parcelácie, krídlovosti a nerešpektovanie uličnej čiary, použité veľké množstvo reklám	nutnosť architektonizovania objektu na základe podrobnejšej dokumentácie formou urbanistickej štúdie v súlade s ÚPN CMZ HC. Je tiež možné zástavbu riešiť až na pôvodnú uličnú čiaru s rešpektovaním podlažnosti a typu strechy, v architektúre pohľadu s možnosťou naznačenia šiestich objektov.
15	Dom meštiansky	Námestie sv. Michala 19	objekt s pam. hodnotou	zaniknutý slohový výraz, nevhodná výplň otvorov	nutnosť koncepcnej úpravy výrazu fasády, na základe pamiatkového výskumu, archívnych materiálov a zachovanej staršej fotografie, nutnosť výmeny otvorov za tradičný materiál.

Por. č.	Unif.názov	Adresa	Katégoriea	Závady	Zásady
16	Dom meštiansky	Námestie sv. Michala 20	objekt s pam. hodnotou	nevhodný tvar strechy a krytiny, nevhodná úprava fasády s riešním balkóna v úrovni strechy priamo do námestia, nevhodná výplň. Nevhodná prístavba z juhu.	nutnosť koncepcnej úpravy výrazu fasády, na základe pamiatkového výskumu a zachovaného archívneho materiálu, staršej fotodokumentácie. Prinavrátene pôvodného tvaru valbovej strechy a výmena krytina za tradičnú pálenú keramickú prírodzenej farebnosti, ako aj výmena výplní otvorov za tradičný drevený materiál. Nutnosť prinavrátene vedľajšej, z juhu situovanej vstupnej brány formou náznakovej rekonštrukcie podľa zachovanej staršej fotografie. Nutnosť odstránenia prístavby z juhu a ponechania murovaného oplotenia s bránou.
17	Dom meštiansky	Námestie sv. Michala 21	objekt s pam. hodnotou	nevhodná strešná krytina , nevhodná úprava fasády, výplní otvorov a soklového kabrincového obkladu.	nutnosť koncepcnej úpravy výrazu fasády, na základe pamiatkového výskumu a zachovaného archívneho materiálu, staršej fotodokumentácie. Výmena krytiny za tradičnú pálenú keramickú prírodzenej farebnosti, výmena výplní otvorov za tradičný drevený materiál. Zachovanie plechových prevetrávacích výplní do suterénu
18	Dom meštiansky	Námestie sv. Michala 22	objekt s pam. hodnotou	nevhodný kabrincový obklad aplikovaný na celú výšku prízemnia, nevhodné mreže a výplň otvorov v parteri. Strieška nad vstupom riešená formou novotvaru je nevhodná	nutnosť koncepcnej úpravy výrazu fasády, na základe pamiatkového výskumu a archívneho výskumu, zachovanej staršej fotodokumentácie, odstránenie nevhodného obkladu parteru, výmena výplní otvorov v parteri za tradičný drevený materiál. Zachovať jestvujúce slohové výplne okenných otvorov na poschodí, slohové komíny a prevetrávacie plechové vikieriky v strešnej rovine.
19	Dom meštiansky	Námestie sv. Michala 23	vytypovaný za NKP		zachovať a obnoviť jestvujúci koncepcný výraz fasády.
20	Dom meštiansky	Námestie sv. Michala 24	vytypovaný za NKP	zaniknutý slohový výraz parteru so zachovanou ukončujúcou rímsou (dnešná kordódová rímsa), nevhodné a nepovolené nadstavenie uličného krídla nad poschodím, nevhodný tvar strechy, nevhodný materiál výplní otvorov v parteri, nevhodný materiál na sokel a strešnú krytinu	nutnosť koncepcnej úpravy výrazu parteru na základe pamiatkového a archívneho výskumu. Nutnosť odstránenia, alebo eliminovania nadstavby strešnou rovinou vo forme manzardy doloženej na staršej fotografii, výmena výplní otvorov v parteri a krytiny za tradičný materiál.
21	Dom meštiansky	Námestie sv. Michala 25	objekt s pamiatkovou hodnotou a nerešpektujúci pam. hodnoty PZ	rušivý veľkorozmerný štítový vikier s balkónom, netypická podlažnosť a nevhodná výška, nevhodné prekrytie vstupu strieškou hlavnej fasády.	odstránenie vikiera s balkónom a presvetlenie podkrovia riešiť strešnými oknami. Netypickú do PZ striešku nad vstupom je nutné odstrániť . Nutnosť koncepcnej úpravy parteru na základe pamiatkového a archívneho výskumu.

Por. č.	Unif.názov	Adresa	Kategória	Závady	Zásady
22	Dom meštiansky	Námestie sv. Michala 26	vytypovaný za NKP	zaniknutý slohový výraz parteru, nevhodný materiál použitý na výplne otvorov, rušivé pevné prekrytie vonkajšieho sedenia	nutnosť koncepcnej úpravy parteru na základe pamiatkového a archívneho výskumu. Výmena výplní otvorov za tradičný materiál. Na základe obnoveného parteru odporúčame zosúladiť výraz poschodia. Vhodnosť prinavrátenia dobovej reklamy na fasádu. Vonkajšie sedenie je nutné odstrániť a riešiť bez pevného prekrytia, len ako sezónne.
23	Dom meštiansky	Námestie sv. Michala 27	objekt s pam. hodnotou	zaniknutý slohový výraz parteru so zachovanou korunnou rímsou, nevhodný materiál strešnej krytiny, nevhodné riešenie parteru, nevhodný materiál výplní otvorov	nutnosť koncepcnej úpravy výrazu fasády na základe pamiatkového a archívneho výskumu, výmena krytiny a výplní otvorov za tradičný materiál.
24	Budova administratívna - sporiteľňa	Námestie sv. Michala 28	objekt rešpektujúci pam. hodnoty PZ		zachovanie súčasného výrazu, možnosť výmeny krytiny za tradičnú keramickú. Zachovať plastický kamenný reliéf na hlavnej fasáde, mreže a zábradlie na balkónoch z poslednej koncepcnej etapy.
25	Dom meštiansky	Námestie sv. Michala 29	objekt s pam. hodnotou	zaniknutý slohový výraz so zachovanou korunnou rímsou, nevhodná úprava parteru, nevhodný materiál výplní otvorov	prinavrátenie koncepcnej úpravy výrazu fasády na základe pamiatkového a archívneho výskumu, staršej fotodokumentácie, nutná výmena výplní otvorov za tradičný drevený materiál.
26	Dom meštiansky	Námestie sv. Michala 30	vytypovaný za NKP	čiastočne zachovaný slohový výraz fasády, nevhodný materiál strešnej krytiny, nevhodné riešenie parteru, nevhodný materiál výplní otvorov	nutnosť koncepcnej úpravy výrazu fasády na základe pamiatkového a archívneho výskumu, staršej fotodokumentácie, nutná výmena krytiny a výplní otvorov za tradičný materiál.
27	Kostol (r.k.sv. Michala), č.ÚZ PF 841/1	Námestie sv. Michala	NKP	čiastočne zachovaný slohový výraz, nevhodné novodobé prístavby	nutnosť obnoviť fasády do koncepcného slohového výrazu na základe pamiatkového výskumu, doplniť odstránenú vežičku - sanktusník, v strešnej rovine na základe zachovanej staršej fotodokumentácie.
28	Kaplnka (r.k.sv. Anny), č. ÚZPF 841/2	Námestie sv. Michala	NKP	čiastočne zachovaný slohový výraz fasád, realizovaný nevhodný tvar striešky nad vežičkou	nutnosť obnoviť fasádu do koncepcného slohového výrazu na základe pamiatkového výskumu, vežičke prinavrátiť pôvodný tvar striešky na základe staršej fotografie.

Por. č.	Unif.názov	Adresa	Kategória	Závady	Zásady
29	Dom meštiansky	Hlohová 1	objekt s pam. hodnotou	čiastočne zachovaný slohový výraz fasád, na výplne otvorov použitý nevhodný plastový materiál, narušený výraz západnej fasády veľkorozmernou nevhodne riešenou plastovou garážovou bránou	obnovenie koncepčného slohového výrazu fasád na základe pamiatkového výskumu a zachovaného archívneho materiálu, historickej fotografie. Nutná výmena výplní otvorov za tradičný drevený materiál a zachovanie jestvujúcej strešnej krytiny so zachovaním prevetrávacích plechových ozdobných strešných vikierikov.
30	Dom meštiansky (stará radnica), č. ÚZPF 11836/0	Hlohová 4	NKP	čiastočne zaniknutý slohový výraz hlavnej fasády, nevhodná strešná krytina	nutnosť slohovej úpravy výrazu fasád na základe pamiatkového a archívneho výskumu, zachovanej staršej fotografie. Výmena krytiny za tradičnú pálenú keramickú prirodzenej farebnosti, zachovanie a obnovenie vstupného slohového zábradlia a plechovej prevetrávacej výplne do suterénu.
31	Dom meštiansky	Hlohová 6	objekt s pam. hodnotou	nevhodné mohutné schodisko pred hlavnou fasádou, materiálovo a proporčne nevhodne riešené výplne otvorov na fasáde.	nutnosť odstránenia netypického nadrozmerného schodiska. Fasádu je nutné architektonizovať v súlade s koncepciou historického prostredia a zachovania dobovej fotografie.
32	Dom polyfunkčný	Pod Beranom 1	objekt nerešpektujúci pam. hodnoty PZ	nerešpektovanie historickej parcelácie, nevhodný tvar strechy, veľký počet vikierov.	prevýšenú časť strechy riešiť tradičným šikmým zastrešením v jednej úrovni, vikiere do ulice redukovať na menší počet, alter. odporúčame presvetlenie podkrovia riešiť strešnými oknami.
33	Dom meštiansky, č.ÚZPF 11830/0	Pod Beranom 2	NKP	fasáda obnovená do koncepčného slohového výrazu, nie veľmi vhodným spôsobom vymenená okenná výplň na poschodí domu, nevhodná výplň otvorov na prízemí, absencia časti historického oplotenia pred objektom zo strany Hlohovej ulice.	V prípade dožitia výplne je nutná výmena nevhodnej a nekonceptnej výplne otvorov. Zachovať, obnoviť a doplniť chýbajúcu historickú časť oplotenia ako rekonštrukčnú kópiu jestvujúceho.
34	Dom meštiansky	Pod Beranom 4	objekt s pamiatkovou hodnotou	narušenie slohového výrazu fasády, havarijný stav strechy, poškodená krytina, nevhodný zásah do úpravy celodreveného historického výkladu	Nutnosť obnovenia tradičnej strechy a výmeny strešnej krytiny za tradičnú pálenú keramickú krytinu prirodzenej farebnosti. Nutnosť obnoviť koncepčný výraz fasády na základe pamiatkového a archívneho výskumu, zachovanej staršej fotodokumentácie. Zachovať a obnoviť skriňový drevený výklad z poslednej koncepcnej úpravy a tiež ako jediný zachovaný v rámci mesta.

Por. č.	Unif.názov	Adresa	Kategória	Závady	Zásady
35	Dom meštiansky (pôv. židovský kúpeľ )	Kamenná 4	objekt s pam. hodnotou	zaniknutý slohový výraz fasády, nevhodné výplne otvorov	nutnosť koncepcnej úpravy výrazu fasády, na základe pamiatkového výskumu a archívneho materiálu, výmena výplní otvorov za tradičný drevený materiál.
36	Kostol sv, Ducha, č. ÚZPF 844/2	Námestie sv. Cyrila a Metoda, Kamenná 6 (nová budova fary)	NKP		zachovanie objemovej skladby a výrazu objektu
37	Špitál, č. ÚZPF 844/1	Námestie sv. Cyrila a Metoda, Kamenná 6 (nová budova fary)	NKP		zachovanie objemovej skladby a výrazu objektu
38	Dom mestský	Štefánikova 1	objekt nerešpektujúci pam. hodnoty	nerešpektovanie historickej parcelácie a uličnej čiary, netypická výška, nevhodný materiál na výplne otvorov, nevhodné úpravy v parteri	nutnosť prinavrátania koncepcného výrazu fasády a hlavne zjednotenia úprav v parteri, výmena výplní otvorov za tradičný materiál.
39	Dom služieb	Štefánikova 2	objekt nerešpektujúci pam. hodnoty PZ	nevhodná zástavba do PZ, nerešpektovanie historickej parcelácie a nevhodné zastrešenie plochou strechou.	nutnosť architektonizovania objektu na základe podrobnejšej dokumentácie formou urbanistickej štúdie v súlade s ÚPN CMZ HC z roku 2010.
40	Budova kina	Štefánikova 3	objekt nerešpektujúci pam. hodnoty PZ	nevhodná zástavba do PZ, nerešpektovanie urbanistickej hodnoty, nevhodné zastrešenie plochou strechou	nenavýšovať o ďalšie podlažie ani formou podkrovia, je akceptovaný v rozsahu súčasnej hmoty a výrazu v akom vznikol
41	Dom služieb	Štefánikova 4	objekt nerešpektujúci pam. hodnoty PZ	nevhodná zástavba do PZ, nerešpektovanie historickej parcelácie, krídlovosti, nevhodné zastrešenie plochou strechou	nutnosť architektonizovania objektu na základe podrobnejšej dokumentácie formou urbanistickej štúdie v súlade s ÚPN CMZ HC z roku 2010
42	Dom polyfunkčný	Štefánikova 5	objekt nerešpektujúci pam. hodnoty PZ	netypické riešenie podlubia smerom do ulice v danom prostredí PZ, nevhodné zastrešenie - plochá strecha	nenavýšovať o ďalšie podlažie , akceptovať v rozsahu súčasnej hmoty a výrazu v akom vznikol
43	Dom meštiansky	Štefánikova 7	objekt s pam. hodnotou a objekt rešpektujúci pamiatkové hodnoty	nevhodný rozmer a tvar vikierov vytvárajúci ďalšie podlažie	netypické vikiere v prostredí PZ, nutnosť ich odstránenia a presvetlenie podkrovia smerom do ulice riešiť strešnými oknami.

Por. č.	Unif.názov	Adresa	Kategória	Závady	Zásady
44	Dom meštiansky	Pribinova 2	objekt s pam. hodnotou	nevhodná krytina, nevhodné úpravy v parteri a výplne otvorov	architektonizovanie fasády v súlade so zachovanou dobovou fotografiou a historickým prostredím, nutnosť výmeny nevhodnej výplne a strešnej krytiny za tradičný materiál.
45	Dom meštiansky	Pribinova 4	vytypovaný za NKP	absencia neobnovených tvaroslovných výplní otvorov.	nutnosť doplnenia chýbajúcich tvaroslovných výplní otvorov podľa spracovaného archívneho materiálu a zachovanej staršej fotografie.
46	Dom polyfunkčný	Pribinova č. parcely 318	objekt rešpektujúci pamiatkové hodnoty		zachovanie súčasného hmoty a výrazu
47	Dom meštiansky	SNP 3	objekt s pam. hodnotou	zaniknutý slohový výraz fasády, nevhodná výplň otvorov	nutnosť koncepcnej úpravy výrazu fasády, na základe pamiatkového a archívneho výskumu. Nutná výmena výplní otvorov za tradičný drevený materiál.
48	Dom polyfunkčný	SNP 9	objekt rešpektujúci pam. hodnoty PZ	nadrozmerný štítový vikier	netypický nadrozmerný vikier v prostredí PZ preriešiť ako novotvar štítu rozmerovo typického do daného prostredia, alebo presvetlenie riešiť střešnými oknami.
49	Budova administratívna	SNP 11	objekt nerešpektujúci pam. hodnoty PZ	nerešpektujúci historickú parceláciu a tradičný spôsob zastrešenia šikmou strechou	zachovanie výrazu objektu s možnosťou architektonizovania výrazu fasády. Vzhľadom k výške objektu neprípustné doplnenie šikmej strechy nad terajším rozsahom.
50	Budova administratívna	SNP 13	objekt nerešpektujúci pam. hodnoty PZ	nerešpektujúci historickú parceláciu a tradičný spôsob zastrešenia šikmou strechou	zachovanie výrazu objektu s možnosťou architektonizovania výrazu fasády. Vzhľadom k výške objektu neprípustné doplnenie šikmej strechy nad terajším rozsahom.
51	Budova administratívna (pošta)	SNP 15	objekt s pam. hodnotou		zachovanie objemovej skladby a koncepcného výrazu fasády
52	Dom meštiansky	Podzámska1	objekt s pam. hodnotou	nevhodná úprava parteru, sokla a výplní otvorov.	zachovať a obnoviť koncepcnú úpravu fasády podľa zachovanej historickej fotografie. Nutnosť výmeny výplní otvorov za tradičný drevený materiál.

Por. č.	Unif.názov	Adresa	Kategória	Závady	Zásady
53	Dom meštiansky	Podzámska 2	objekt s pam. hodnotou	nevhodná úprava parteru, nevhodná strieška nad otvormi prízemia južnej časti od prejazdu.	nutnosť zachovať a obnoviť koncepčnú úpravu fasády na základe pamiatkového a archívneho výskumu. Nutnosť odstránenia netypickej striešky v parteri.
54	Dom obytný	Podzámska 4	objekt nerešpektujúci pam. hodnoty PZ	nevhodná plochá strecha.	je akceptovaný súčasný výraz fasády s možnosťou vytvorenia tradičnej sedlovej strechy s hrebeňom rovnobežným s uličnou čiarou, nepresiahnuť výšku hrebeňa a korunnej rímsy a sklon odvodiť od susedného objektu s č. 2
55	Dom obytný	Podzámska 6	objekt rešpektujúci pam. hodnoty PZ		je akceptovaný v rozsahu svojho vzniku a architektonického stvárnenia. Nie je možné ho nadstavovať ani vytvoriť šikmú strechu nad terajším rozsahom.
56	Dom meštiansky	Podzámska 8	objekt s pam. hodnotou	zaniknutá výzdoba fasády a nevhodná výplň, okrem vstupnej brány	nutnosť koncepčného výrazu fasády podľa pamiatkového a archívneho výskumu, zachovanej dobovej fotografie. Výmena výplní otvorov za tradičný drevený materiál.
57	Dom meštiansky	Podzámska 10	objekt s pam. hodnotou	čiastočne zaniknutý slohový výraz	nutnosť obnoviť koncepčný výraz fasády na základe pamiatkového a archívneho výskumu, zachovanej staršej fotografie. Zachovať slohovú okennú výplň.
58	Budova administratívna (obytná časť ako súčasť budovy pošty)	Za Poštou 1	objekt s pam. hodnotou		zachovanie objemovej skladby a koncepčného výrazu fasády
59	Dom obytný	Za Poštou 3	objekt nerešpektujúci pam. hodnoty PZ	nevhodný objekt do PZ, bez architektonického výrazu, zachovanej historickej parcelácie a tradičného zastrešenia šikmými strechami	je akceptovaný v rozsahu súčasnej hmoty a architektonickom výraze v akom vznikol.
60	Dom obytný	Za Poštou 5	objekt nerešpektujúci pam. hodnoty PZ	nevhodný objekt do PZ, bez architektonického výrazu, zachovanej historickej parcelácie a tradičného zastrešenia šikmými strechami	je akceptovaný v rozsahu súčasnej hmoty a architektonickom výraze v akom vznikol.



Por. č.	Unif.názov	Adresa	Kategória	Závady	Zásady
61	Budova bytového hospodárstva	Za Poštou 7	objekt nerešpektujúci pam. hodnoty PZ	nevhodný objekt do PZ, bez architektonického výrazu, nerešpektovanie zachovanej historickej parcelácie, uličnej čiary, krídlovej zástavby, zastrešenia šikmými strechami.	architektonizovanie objektu s rešpektovaním uličnej čiary, pri nadstavbe naznačenie krídlovosti, tradičného typu šikmej strechy pri dodržaní max. výšky hrebeňa strechy uličného krídla orientovaného do námestia a v architektúte pohľadu s možnosťou naznačenia objektu v rámci pôvodnej šírky parcely.
62	Polyfunkčný objekt	Kpt.Nálepku č. parcely 5202/1	objekt rešpektujúci pam. hodnoty PZ		zachovať súčasnú hmotu a výraz fasády.
63	Súsošie na stĺpe, č. ÚZPF 847/1-8	Námestie sv. Michala, v severovýchodnej časti	NKP		zachovanie celého diela v hmote a výraze
64	Súsošie na podstavci, č. ÚZPF 848/1-2	Námestie sv. Michala, pred objektom č. 25	NKP	nevhodne obnovené dielo vo výraze	Zachovanie celého diela v hmote a výraze
65	Súsošie na stĺpe, č. ÚZPF 849/1-2	Námestie sv. Michala, pri južnej fasáde farského kostola	NKP		Zachovanie celého diela v hmote a výraze
66	Socha na stĺpe, č. ÚZPF 851/0	Námestie sv. Michala, pri južnej fasáde farského kostola	NKP		Zachovanie celého diela v hmote a výraze
67	Súsošie na pilieri, č. ÚZPF 852/1-5	Námestie sv. Michala, pri severnej fasáde farského kostola	NKP		Zachovanie celého diela v hmote a výraze
68	Súsošie na podstavci, č. ÚZPF 853/1-2	Námestie sv. Michala, pri hlavnom vstupe do kostola	NKP		Zachovanie celého diela v hmote a výraze
69	Ústredný kríž	Námestie sv. Michala, pri hlavnom vstupe do farského kostola			Zachovanie diela akceptované v hmote a výraze v akom vzniklo
70	Socha Vinohradníčky	Námestie sv. Michala, pred objektom č. 19			Zachovanie diela akceptované v hmote a výraze v akom vzniklo

Por. č.	Unif.názov	Adresa	Kategória	Závady	Zásady
71	Ústredný kríž	Námestie sv. Cyrila a Metoda			Zachovanie diela akceptované v hmote a výraze v akom vzniklo
72	Pomník SNP a oslobodenia	Námestie sv. Michala, v juhovýchodnej časti námestia			Zachovanie diela akceptované v hmote a výraze v akom vzniklo