

Tabuľka č.2

Zásady na ochranu, údržbu a regeneráciu nehnuteľných kultúrnych pamiatok v PZ Piešťany

P.č.	Unifikovaný názov	Zaužívaný názov	Adresa	Parc.č.	ÚZPF	Závady	Zásady
001	DOMY KÚPEĽNÉ - SÚBOR	Napoleónske kúpele	Kúpeľný ostrov 8 Kúpeľný ostrov 10 Kúpeľný ostrov 12	8017 8011 8010	982/1-3		Zachovanie objemovej skladby, a výrazu historickej časti objektov, nutnosť pravidelnej údržby, nutnosť realizácie architektonicko-historického výskumu objektu č. II. pred celkovou obnovou fasád alebo celého objektu
002	DOM LIEČEBNÝ	Grand hotel Royal, Hotel Slovan	Sad Andreja Kmeťa 82	7908	2462/1	Absencia využívania objektu, absencia pravidelnej údržby	Nutnosť realizácie celkovej obnovy objektu a jeho bezprostredného okolia vrátane fontány pred hlavným vstupom
003	DOM KÚPEĽNÝ	Balneoterapia Ima	Kúpeľný ostrov 4	8019/1, 8019/2	2463/1		Zachovanie objemovej skladby a výrazu historickej časti objektu, nutnosť pravidelnej údržby
004	DOM LIEČEBNÝ S AREÁLOM	Thermia Palace	Kúpeľný ostrov 2	8020,8021/1	2528/1-7		Zachovanie objemovej skladby a výrazu historickej časti objektu, nutnosť pravidelnej údržby
005	KÚPALISKO S AREÁLOM	Kúpalisko Eva	Kúpeľný ostrov 9	7980	11264/1-3	Absencia využívania objektu, absencia pravidelnej údržby	Nutnosť realizácie celkovej obnovy objektu kúpaliska, nutnosť obnovy a zachovania výrazu a hodnotných architektonických prvkov z obdobia výstavby podľa architektonicko-historického výskumu
006	SOCHY - SÚBOR	súbor záhradných sôch	Kúpeľný ostrov	8008/1-4	10701/1-4		Nutnosť pravidelnej reštaurátorskej údržby sôch a predchádzanie tak úbytku kamennej hmoty ako aj nutnosti realizácie rozsiahlejších reštaurátorských zásahov
007	DVORANA KÚPEĽNÁ	Cour salon	Beethovenova 5	7923	10790/1		Zachovanie objemovej skladby a výrazu objektu, nutnosť pravidelnej údržby
008	MOST CESTNÝ	Krajinský most	Krajinská cesta	7948	2346/1	Nevhodná prístavba lávky pre peších a vnímateľné potrebia inžinierskych sietí	Nutnosť odstránenia alebo premiestnenia potrubí do polohy bežne nevnímateľnej, nutnosť odstránenia lávky alebo jej prispôsobenia sa výrazu mostu
009	MOST KOLONÁDOVÝ A PLASTIKA	Promenádný most so sochou	Winterova 72	7948/5	2347/1-2		Nutnosť pravidelnej údržby a realizácie celkovej obnovy vrátane zakladania
010	PARK	Kúpeľný park	Kúpeľný ostrov	8008/1-4	983/1		Nutnosť pravidelnej kontroly technického stavu drevín

011	PARK MESTSKÝ	Mestský park Sad Andreja Kmeťa	Sad A. Kmeťa	Zoznam parciel parku: 6465/1, 6465/2, 6465/3, 6465/6, 6465/7, 6465/8, 6465/9; 6466/1, 6466/2 (iba pozemok), 6466/3 (iba pozemok); 6467 (iba pozemok); 6469/1, 6469/2, 6469/3, 6469/5; 6470/1, 6470/2, 6470/3, 6470/5, 6470/6, 6470/8, 6470/9; 6471 (iba pozemok); 6472/1, 6472/2; 7895/2; 7897 (iba pozemok); 7898/4, 7898/5, 7898/6; 7899/1; 7900 (iba pozemok); 7904; 7905/1, 7905/2; 7906/1, 7906/4; 7907; 7908 (iba pozemok); 7909 (iba pozemok); 7910 (iba pozemok); 7911/1, 7911/2; 7915 (iba pozemok); 7916; 7918; 7919; 7920/1, 7920/2; 7921/1, 7921/2; 7922 (iba pozemok); 7923 (iba pozemok); 7924; 7925/1, 7925/2; 7926; 7927 (iba pozemok); 7928 (iba pozemok); 7929; 7930/1, 7930/2, 7930/3, 7930/4, 7930/5, 7930/7, 7930/9; 7931/1, 7931/2, 7931/3; 7932/1, 7932/2, 7932/3. pozemky sú na LV č.5700, 4742, 1669, 7417, 2130, 4439, 5777, 6143	11817/1	Dlhodobá absencia základnej údržby časti pri hoteli Slovan	Nutnosť pravidelnej kontroly technického stavu drevín, nutnosť vyčistenia časti pri hoteli Slovan od náletovej zelené a nutnosť celkovej obnovy tohto priestoru, nutnosť doplnenia chýbajúcich stromov v Beethovenovej aleji
012	POMNÍK	pomník Ludviga van Beethovena	Sad A. Kmeťa	7926	979/1-4		Nutnosť pravidelnej údržby reštaurátorským spôsobom

013	POMNIK SO SOCHOU	Pomník A. Trajana Benešovského	Sad A. Kmeťa	7905/1	981/2		Nutnosť pravidelnej údržby reštaurátorským spôsobom
014	POŠTA	Poštový telegrafný úrad	Kukučínova 5	6598	11210/1		Zachovanie objemovej skladby a výrazu objektu v interiéri aj exteriéri, nutnosť pravidelnej údržby
015	VILA	vila	Teplická 50	6663/2	10791/1		Zachovanie objemovej skladby a výrazu objektu v interiéri aj exteriéri, nutnosť pravidelnej údržby
016	VILA SO ZÁHRADOU	Schneibnerova vila	Teplická 83	6665/1-3	976/1		Zachovanie objemovej skladby a výrazu objektu, nutnosť pravidelnej údržby
017	HOTEL	Hotel Lipa	Winterova 16	6517	10735/1	Zastavenie obnovy po vykonaní búracích prác	Nutnosť okamžitej realizácie obnovy , doplnenie chýbajúcich konštrukcií do pôvodného objemu, prekrytie objektu strešnou konštrukciou, prinavrátenie historického výrazu
018	DOM LIEČEBNÝ	Zelený strom detská liečebňa	Winterova 19	6494	10792/1		Zachovanie objemovej skladby a výrazu objektu, nutnosť pravidelnej údržby,
019	HOTEL	Riaditeľstvo SLK	Winterova 29	6475	10793/1		Zachovanie objemovej skladby a výrazu objektu, nutnosť pravidelnej údržby, vhodnosť vrátenia funkcie adekvátnej významu objektu (napr. riaditeľstva kúpeľov)
020	DOM LIEČEBNÝ	Liečebný dom Jalta	Winterova 58	7793	10955/1		Zachovanie objemovej skladby a výrazu objektu, nutnosť pravidelnej údržby
021	HOTEL	Hotel Eden	Winterova 60	7794	10956/1		Zachovanie objemovej skladby a výrazu objektu, nutnosť pravidelnej údržby