

Bratislava – zásady pamiatkovej ochrany – príloha - porovnanie historickej a súčasnej situácie



1. Hlavné námestie v r. 2008



zač. 20. Stor.



2. Hlavné námestie v r. 2008



zač. 20. Stor.

Zobytnenie podkroví si vyžiadalo umiestňovania vikierov v strechách. Oproti pôvodným (v tomto prípade dvojúrovňovým) otvorom typu volské oko sa umiestnil na strechu Kutscherfeldovho paláca jeden rad výraznejšie pôsobiach vikierov, podobných, ako na miestodržiteľskom paláci. Tieto vikiere majú správne zvolené merítko a sú posadené hlbšie v rovne strechy, takže nevytvárajú nepriaznivú kulisu ďalšieho poschodia, ako u tých vikierov, ktoré sú umiestňované tesne nad rímsou a dosahujú rozmery plnohodnotného okna. Parčík, úprava chodníkov a priestoru námestia prechádza premenami od konca 80tych rokov 20. Stor.



3. Nám. SNP v r. 2008



30te roky 20. Stor.

Premenu nástupnej časti do pamiatkovej rezervácie v priestore predbránia Michalskej brány odštartovalo vybudovanie Karfíkom navrhnutého obchodného domu firmy Baťa, riešeného v duchu funkcionalizmu. Ku kladom tejto realizácie patrí aj tá skutočnosť, že pri modelovaní nového objektu sa rešpektovala požiadavka priehľadu na historickú dominantu Michalskej brány, ktorá predstavuje najmarkantnejšiu súčasť stredovekého opevnenia mesta. V nasledujúcom období došlo k modernizácii objektu na severnej strane nástupu do Michalskej brány q aj k jeho navýšeniu. K negatívam tejto stavby patrí i tá skutočnosť, že už nebrala ohľad na možné vytvorenie lepšieho pohľadu na historickú mestskú bránu, ako Karfíkova architektúra.

Bratislava – zásady pamiatkovej ochrany – príloha - porovnanie historickej a súčasnej situácie



4. Hviezdoslavovo nám. v r. 2008



Stav cca z polovice 19.- stor., objekty boli nahradené dnešným objektom v druhej pol. 19 stor.



5. Rybná brána v r. 2008



1. pol. 20. stor.

Hmotovopriestorové premeny pri Rybárskej bráne. Funkcionalistický objekt (vpravo) sa celkovým výškovým riešením síce vymkol z výškovej hladiny okolia, gradovaním hmôt však v uličnej línii Rybárskej brány rešpektoval najvyšší stojaci historický objekt. Novodobé nadstavby historických objektov (vľavo) svojím rozsahom sledujú výšku funkcionalistického objektu, ktorý vznikol pred vyhlásením pamiatkovej rezervácie. Celkové riešenie nadstavby je myšlienково i hmotovo nevyvážené, osciluje medzi romantizmom a modernizmom.



6. Klariská v r. 2008



zač. 20. Stor.

Zmenu komunikačného systému z 2. pol. 20. stor. možno pokladať za prínos najmä pre bezkolízne smerovanie peších k zastávkam MHD. Novostavba na mieste pôvodného objektu vľavo s miernym prevýšením oproti pôvodnému dvojpodlažnému objektu korešponduje s nadstavaným plnohodnotným poschodím na pôvodne dvojpodlažnom objekte vpravo. Absentuje pohľadový záver ulice, pôvodne tvorený dnes nejestvujúcou výstavbou na Kapucínskej ul.

Bratislava – zásady pamiatkovej ochrany – príloha - porovnanie historickej a súčasnej situácie



7. Laurinská ul. v r. 2008



1. pol. 20. stor.

Riešenie z pol. 20. stor. v miestach zaniknutej brány opevnenia na Laurinskej ul. Výrazne navýšilo hmoty objektov, aj keď v pôdorysnom riešení sa snažil objekt divadla sčasti rešpektovať vysunutie zástavby pri pôvodnom barbakane. Novodobá ilúzia padacej brány, zavesenej v priestore nad ulicou je možným riešením náznakovej rekonštrukcie, aj keď jej výpovedná hodnota je dosť obmedzená (pre nepoučených pasantov)



8. Laurinská ul. v r. 2008



1. pol. 20. stor.

Zmeny v hmotovopriestorovej štruktúre zo zač. 20. stor. vniesli do uličného priestoru veľkomestskejší ráz, ale sú spojené s razantným dvíhaním podlažnosti, zrejme nielen v pohľade na secesný objekt na nároží s Uršulínskou, ale i na novovybudovaný objekt z 1. pol. 20. stor. v južnej strane Laurinskej, maskujúci posledné podlažie manzardovou strechou.



9. Panská v r. 2008



v pol. 20. Stor.

Pozitívna zmena po poslednej obnove, keď sa nadstavané podlažie ukrylo do manzardovej strechy. Opticky nepriaznivý rozdiel v pôsobení križovatky ulíc sa zjemnil a celá situácia pôsobí prirodzenejšie.

Bratislava – zásady pamiatkovej ochrany – príloha - porovnanie historickej a súčasnej situácie



10. Rybné námestie v r. 2008



zač. 2. pol. 20. stor.

Pohľad na priestor po zaniknutej Vydrici a časti historickej zástavby Rybného námestia. Do súčasnosti nie je toto územie uspokojivo doriešené



11. križovatka Zámocká - Židovská v r. 2008



v 1. pol. 20. stor.

Bratislava – zásady pamiatkovej ochrany – príloha - porovnanie historickej a súčasnej situácie



Primaciálne nám. V r. 2008



v 1. pol. 20. stor.



Primaciálne nám. V r. 2008



v 2. pol. 20. stor.



Židovská ulica v r. 2008



v 1. pol. 20. stor.



Župné nám. V r. 2008



v 1. pol. 20. Stor.

Bratislava – zásady pamiatkovej ochrany – príloha - porovnanie historickej a súčasnej situácie



Michalská brána v r. 2008



zač. 20. Stor.



Michalská ul. v r. 2008



v pol. 20. Stor.



Nám. SNP pred tržnicou v r. 2008



zač. 20. Stor.