

**EVIDENČNÉ LISTY OBJEKTOV,  
KTORÉ NIE SÚ V PAMIATKOVOM ÚZEMÍ RUŠIVÉ  
Číslo 39 - 46**

# PAMIATKOVÁ ZÓNA - HORNÉ PLACHTINCE - EVIDENČNÝ LIST - 2005/39

SÚPISNÉ ČÍSLO

PARCELNÉ ČÍSLO

20

## ROZBOR PAMIATKOVÝCH HODNÔT

NKP/ČÍSLO ÚZPF

NAVRHOVANÝ  
OBJEKT

VYTIPOVANÝ  
OBJEKT

DOTVÁRAJÚCI  
OBJEKT

NERUŠIVÝ  
OBJEKT

RUŠIVÝ OBJEKT

•

## STAVEBNO - TECHNICKÝ STAV OBJEKTU

DOBRY

VYHOVUJÚCI

PO OBNOVE

V OBNOVE

NARUŠENÝ

DEZOLÁTNY

•

## SLOHOVÁ ANALÝZA

2. POL. 19. STOROČIA

1900 - 1945

1945 - 1990

1990 - 2005

•

•

## HODNOTY OBJEKTU

URBANISTICKÉ

ARCHITEKTONICKÉ

UMELECKO -  
HISTORICKÉ

TECHNICKÉ

**OBJEKTOVÁ SKLADBA / MATERIÁL** MK-MUROVANÝ Z KAMEŇA, MT-MUROVANÝ Z TEHÁL, D-DREVENÝ, K-KOMBINOVANÝ

DOM

HOSP. STAVBA,  
KOTOLŇA, MAŠTAL'

GARÁŽ

INÉ

/

MK,K

/

/

## ODPORÚČANÉ ÚPRAVY OBJEKTU

P - PARTER

F - FASÁDA

S - STRECHA

.+ -1 - PODLAŽNOSŤ

•

•

## POZNÁMKA

Nevhodná prístavba. V budúcnosti sa nedoporučuje akákoľvek zástavba v okolí objektu.

## FOTODOKUMENTÁCIA



**PAMIATKOVÁ ZÓNA - HORNÉ PLACHTINCE - EVIDENČNÝ LIST - 2005/40**

SÚPISNÉ ČÍSLO

80

PARCELNÉ ČÍSLO

28

**ROZBOR PAMIATKOVÝCH HODNÔT**

NKP/ČÍSLO ÚZPF

NAVRHOVANÝ  
OBJEKTVYTIPOVANÝ  
OBJEKTDOTVÁRAJÚCI  
OBJEKTNERUŠIVÝ  
OBJEKT

RUŠIVÝ OBJEKT

•

**STAVEBNO - TECHNICKÝ STAV OBJEKTU**

DOBRÝ

VYHOVUJÚCI

PO OBNOVE

V OBNOVE

NARUŠENÝ

DEZOLÁTNY

•

**SLOHOVÁ ANALÝZA**

2. POL. 19. STOROČIA

1900 - 1945

1945 - 1990

1990 - 2005

•

**HODNOTY OBJEKTU**

URBANISTICKÉ

ARCHITEKTONICKÉ

UMELECKO -  
HISTORICKÉ

TECHNICKÉ

**OBJEKTOVÁ SKLADBA / MATERIÁL** MK-MUROVANÝ Z KAMEŇA, MT-MUROVANÝ Z TEHÁL, D-DREVENÝ, K-KOMBINOVANÝ

DOM

HOSP. STAVBA,  
KOTOLŇA, MAŠTAL'

GARÁŽ

INÉ

Dom/MT

/

/

/

**ODPORÚČANÉ ÚPRAVY OBJEKTU**

P - PARTER

F - FASÁDA

S - STRECHA

.+ -1 - PODLAŽNOSŤ

•

**POZNÁMKA**

Odstránenie brizolitovej omietky, nevhodné oplatenie. V budúcnosti sa nedoporučuje akákoľvek zástavba v okolí objektu.

## FOTODOKUMENTÁCIA



**PAMIATKOVÁ ZÓNA - HORNÉ PLACHTINCE - EVIDENČNÝ LIST - 2005/41**

SÚPISNÉ ČÍSLO

68

PARCELNÉ ČÍSLO

81

**ROZBOR PAMIATKOVÝCH HODNÔT**

NKP/ČÍSLO ÚZPF

NAVRHOVANÝ  
OBJEKTVYTIPOVANÝ  
OBJEKTDOTVÁRAJÚCI  
OBJEKTNERUŠIVÝ  
OBJEKT

RUŠIVÝ OBJEKT

•

**STAVEBNO - TECHNICKÝ STAV OBJEKTU**

DOBRÝ

VYHOVUJÚCI

PO OBNOVE

V OBNOVE

NARUŠENÝ

DEZOLÁTNY

•

**SLOHOVÁ ANALÝZA**

2. POL. 19. STOROČIA

1900 - 1945

1945 - 1990

1990 - 2005

•

**HODNOTY OBJEKTU**

URBANISTICKÉ

ARCHITEKTONICKÉ

UMELECKO -  
HISTORICKÉ

TECHNICKÉ

**OBJEKTOVÁ SKLADBA / MATERIÁL** MK-MUROVANÝ Z KAMEŇA, MT-MUROVANÝ Z TEHÁL, D-DREVENÝ, K-KOMBINOVANÝ

DOM

HOSP. STAVBA,  
KOTOLŇA, MAŠTAL'

GARÁŽ

INÉ

Dom/MT

/

/

/

**ODPORÚČANÉ ÚPRAVY OBJEKTU**

P - PARTER

F - FASÁDA

S - STRECHA

.+ -1 - PODLAŽNOSŤ

•

**POZNÁMKA K BUDÚCEJ ZÁSTAVBE V OKOLÍ OBJEKTU**

V budúcnosti sa nedoporučuje akákoľvek zástavba v okolí objektu.

FOTODOKUMENTÁCIA



**PAMIATKOVÁ ZÓNA - HORNÉ PLACHTINCE - EVIDENČNÝ LIST - 2005/42**

SÚPISNÉ ČÍSLO

70

PARCELNÉ ČÍSLO

85

**ROZBOR PAMIATKOVÝCH HODNÔT**

NKP/ČÍSLO ÚZPF

NAVRHOVANÝ  
OBJEKTVYTIPOVANÝ  
OBJEKTDOTVÁRAJÚCI  
OBJEKTNERUŠIVÝ  
OBJEKT

RUŠIVÝ OBJEKT

•

**STAVEBNO - TECHNICKÝ STAV OBJEKTU**

DOBRÝ

VYHOVUJÚCI

PO OBNOVE

V OBNOVE

NARUŠENÝ

DEZOLÁTNY

•

**SLOHOVÁ ANALÝZA**

2. POL. 19. STOROČIA

1900 - 1945

1945 - 1990

1990 - 2005

•

**HODNOTY OBJEKTU**

URBANISTICKÉ

ARCHITEKTONICKÉ

UMELECKO -  
HISTORICKÉ

TECHNICKÉ

**OBJEKTOVÁ SKLADBA / MATERIÁL** MK-MUROVANÝ Z KAMEŇA, MT-MUROVANÝ Z TEHÁL, D-DREVENÝ, K-KOMBINOVANÝ

DOM

HOSP. STAVBA,  
KOTOLŇA, MAŠTAL'

GARÁŽ

INÉ

Dom/MT

/

/

/

**ODPORÚČANÉ ÚPRAVY OBJEKTU**

P - PARTER

F - FASÁDA

S - STRECHA

.+ -1 - PODLAŽNOSŤ

•

•

**POZNÁMKA**

Objekt prešiel novodobou stavebnou úpravou, ktorá narušila pôvodný historický hmotový koncept objektu, je určený na architektonickú úpravu.

V budúcnosti sa nedoporučuje akákoľvek zástavba v okolí objektu.

**FOTODOKUMENTÁCIA**

**PAMIATKOVÁ ZÓNA - HORNÉ PLACHTINCE - EVIDENČNÝ LIST - 2005/43**

SÚPISNÉ ČÍSLO

72

PARCELNÉ ČÍSLO

88

**ROZBOR PAMIATKOVÝCH HODNÔT**

NKP/ČÍSLO ÚZPF

NAVRHOVANÝ  
OBJEKTVYTIPOVANÝ  
OBJEKTDOTVÁRAJÚCI  
OBJEKTNERUŠIVÝ  
OBJEKT

RUŠIVÝ OBJEKT

•

**STAVEBNO - TECHNICKÝ STAV OBJEKTU**

DOBRÝ

VYHOVUJÚCI

PO OBNOVE

V OBNOVE

NARUŠENÝ

DEZOLÁTNY

•

**SLOHOVÁ ANALÝZA**

2. POL. 19. STOROČIA

1900 - 1945

1945 - 1990

1990 - 2005

•

**HODNOTY OBJEKTU**

URBANISTICKÉ

ARCHITEKTONICKÉ

UMELECKO -  
HISTORICKÉ

TECHNICKÉ

**OBJEKTOVÁ SKLADBA / MATERIÁL** MK-MUROVANÝ Z KAMEŇA, MT-MUROVANÝ Z TEHÁL, D-DREVENÝ, K-KOMBINOVANÝ

DOM

HOSP. STAVBA,  
KOTOLŇA, MAŠTAL'

GARÁŽ

INÉ

Dom/MT

/

/

/

**ODPORÚČANÉ ÚPRAVY OBJEKTU**

P - PARTER

F - FASÁDA

S - STRECHA

.+ -1 - PODLAŽNOSŤ

•

•

**POZNÁMKA**

Odstránenie brizolitovej omietky, výmena strešnej krytiny. V budúcnosti sa nedoporučuje akákoľvek zástavba v okolí objektu.

## FOTODOKUMENTÁCIA



**PAMIATKOVÁ ZÓNA - HORNÉ PLACHTINCE - EVIDENČNÝ LIST - 2005/44**

SÚPISNÉ ČÍSLO

PARCELNÉ ČÍSLO

96

**ROZBOR PAMIATKOVÝCH HODNÔT**

NKP/ČÍSLO ÚZPF

NAVRHOVANÝ  
OBJEKTVYTIPOVANÝ  
OBJEKTDOTVÁRAJÚCI  
OBJEKTNERUŠIVÝ  
OBJEKT

RUŠIVÝ OBJEKT

•

**STAVEBNO - TECHNICKÝ STAV OBJEKTU**

DOBRÝ

VYHOVUJÚCI

PO OBNOVE

V OBNOVE

NARUŠENÝ

DEZOLÁTNY

•

**SLOHOVÁ ANALÝZA**

2. POL. 19. STOROČIA

1900 - 1945

1945 - 1990

1990 - 2005

•

•

**HODNOTY OBJEKTU**

URBANISTICKÉ

ARCHITEKTONICKÉ

UMELECKO -  
HISTORICKÉ

TECHNICKÉ

**OBJEKTOVÁ SKLADBA / MATERIÁL** MK-MUROVANÝ Z KAMEŇA, MT-MUROVANÝ Z TEHÁL, D-DREVENÝ, K-KOMBINOVANÝ

DOM

HOSP. STAVBA,  
KOTOLŇA, MAŠTAL'

GARÁŽ

INÉ

Dom/MT

/

/

/

**ODPORÚČANÉ ÚPRAVY OBJEKTU**

P - PARTER

F - FASÁDA

S - STRECHA

.+ -1 - PODLAŽNOSŤ

•

**POZNÁMKA**

Objekt prešiel novodobou stavebnou úpravou, ktorá narušila pôvodný historický hmotový koncept objektu, je určený na architektonickú úpravu.

V budúcnosti sa nedoporučuje akákoľvek zástavba v okolí objektu.

**FOTODOKUMENTÁCIA**

**PAMIATKOVÁ ZÓNA - HORNÉ PLACHTINCE - EVIDENČNÝ LIST - 2005/45**

SÚPISNÉ ČÍSLO

PARCELNÉ ČÍSLO

104

**ROZBOR PAMIATKOVÝCH HODNÔT**

NKP/ČÍSLO ÚZPF

NAVRHOVANÝ  
OBJEKTVYTIPOVANÝ  
OBJEKTDOTVÁRAJÚCI  
OBJEKTNERUŠIVÝ  
OBJEKT

RUŠIVÝ OBJEKT

•

**STAVEBNO - TECHNICKÝ STAV OBJEKTU**

DOBRÝ

VYHOVUJÚCI

PO OBNOVE

V OBNOVE

NARUŠENÝ

DEZOLÁTNY

•

•

**SLOHOVÁ ANALÝZA**

2. POL. 19. STOROČIA

1900 - 1945

1945 - 1990

1990 - 2005

•

**HODNOTY OBJEKTU**

URBANISTICKÉ

ARCHITEKTONICKÉ

UMELECKO -  
HISTORICKÉ

TECHNICKÉ

•

**OBJEKTOVÁ SKLADBA / MATERIÁL** MK-MUROVANÝ Z KAMEŇA, MT-MUROVANÝ Z TEHÁL, D-DREVENÝ, K-KOMBINOVANÝ

DOM

HOSP. STAVBA,  
KOTOLŇA, MAŠTAL'

GARÁŽ

INÉ

Dom/MT

/

/

/

**ODPORÚČANÉ ÚPRAVY OBJEKTU**

P - PARTER

F - FASÁDA

S - STRECHA

.+ -1 - PODLAŽNOSŤ

•

**POZNÁMKA**

Odstránenie brizolitovej omietky, výmena okenných otvorov. V budúcnosti sa nedoporučuje akákoľvek zástavba v okolí objektu.

## FOTODOKUMENTÁCIA





**PAMIATKOVÁ ZÓNA - HORNÉ PLACHTINCE - EVIDENČNÝ LIST - 2005/46**

SÚPISNÉ ČÍSLO

35

PARCELNÉ ČÍSLO

141, 142

**ROZBOR PAMIATKOVÝCH HODNÔT**

NKP/ČÍSLO ÚZPF

NAVRHOVANÝ  
OBJEKTVYTIPOVANÝ  
OBJEKTDOTVÁRAJÚCI  
OBJEKTNERUŠIVÝ  
OBJEKT

RUŠIVÝ OBJEKT

•

**STAVEBNO - TECHNICKÝ STAV OBJEKTU**

DOBRÝ

VYHOVUJÚCI

PO OBNOVE

V OBNOVE

NARUŠENÝ

DEZOLÁTNÝ

•

•

**SLOHOVÁ ANALÝZA**

2. POL. 19. STOROČIA

1900 - 1945

1945 - 1990

1990 - 2005

•

**HODNOTY OBJEKTU**

URBANISTICKÉ

ARCHITEKTONICKÉ

UMELECKO -  
HISTORICKÉ

TECHNICKÉ

**OBJEKTOVÁ SKLADBA / MATERIÁL** MK-MUROVANÝ Z KAMEŇA, MT-MUROVANÝ Z TEHÁL, D-DREVENÝ, K-KOMBINOVANÝ

DOM

HOSP. STAVBA,  
KOTOLŇA, MAŠTAL'

GARÁŽ

INÉ

Dom/MT

/

/

/

**ODPORÚČANÉ ÚPRAVY OBJEKTU**

P - PARTER

F - FASÁDA

S - STRECHA

.+ -1 - PODLAŽNOSŤ

•

**POZNÁMKA**

Výmena okenných otvorov a odstránenie brizolitových omietok. V budúcnosti sa nedoporučuje akákoľvek zástavba v okolí objektu.

## FOTODOKUMENTÁCIA

