























ulica or. č./súp. č. parc. č. kategória/hodnoty UNKP (objekt)	Foto	Foto	Charakter úprav + pozitívna obnova nevhodné úpravy	Odporúčané úpravy
<b>RÁZUSOVA východná strana (párne čísla)</b>				
Rázusova 1/925 parc. č. 2809 vytypovaný na zápis PH- U, A, UR, R meštiansky dom			F- zachovaná štuková výzdoba, fasáda bez zásadnejších architektonických zmien F- obklad parteru, IP S- odstránenie komínov	fasáda IP
Rázusova 3A/2767 3B/2772 parc. č. 2806/3, 2 nehnutelnosť s PH PH- U, A, R roľnícko- remeselnický dom		 2007	F- keramický obklad sokla, brána materiál, farebnosť, narušená osovosť, neprimeraná veľkosť otvorov bočných traktov	fasáda obklad sokla možnosť nadstavby o 1NP
Rázusova 5/929 parc. č. 2805 nehnutelnosť s PH PH- U, A, R roľnícko- remeselnický dom		 2007	F- obklad sokla zo štiepaného kameňa, farebnosť, narušená osovosť, neprimeraná veľkosť otvoru bočného traktu S- odstránenie komínov	fasáda obklad sokla možnosť nadstavby o 1NP
Rázusova 7/931 parc. č. 2802/1, 2802/2 vytypovaný na zápis PH- U, A, UR, R meštiansky dom			F- bez architektonických zmien, zachovaná štuková výzdoba, brána z roku 1906 IP- umiestnenie, výtvarná úroveň S- odstránenie komínov	IP
Rázusova 9/933 parc. č. 2801, 2800, 2798, 2797 nehnutelnosť s PH PH- U, A, R roľnícko- remeselnický dom			F- zachovaná brána do prejazdu F- veľkosť a tvar otvorov bočných traktov	fasáda otvory
Rázusova 11/935 parc. č. 2794 nehnutelnosť s PH PH- U, A, R roľnícko- remeselnický dom			F- zachovaná brána do prejazdu F- narušená osovosť, neprimeraná veľkosť a tvar otvorov bočných traktov	fasáda otvory
Rázusova 13/937 parc. č. 2793/4, 2793/13, 2793/5, 2793/6, 7, 11, 2793/1, 2 nehnutelnosť s PH PH- U, A, R roľnícko- remeselnický dom			F- zachovaná brána do prejazdu F- narušená osovosť, materiál výplní okenných otvorov, porušená osovosť, neprimeraná veľkosť otvoru bočného traktu S- odstránenie komínov	fasáda

ulica or. č./súp. č. parc. č. kategória/hodnoty UNKP (objekt)	Foto	Foto	Charakter úprav + pozitívna obnova nevhodné úpravy	Odporúčané úpravy
Rázusova 15/939 parc. č. 2783, 2784, 2785, 2786, 2787 nehnutelnosť s PH PH- U, A, R roľnícko- remeselnický dom			F- zachovaná brána do prejazdu F- narušená osovosť, neprimeraná veľkosť otvorov bočných traktov	fasáda
Rázusova 17/941 parc. č. 2781 nehnutelnosť s PH PH- A, U, R roľnícko- remeselnický dom		 2007	F- zachovaná brána do prejazdu, komíny s hlavicami F- narušená osovosť, tvar a veľkosť otvorov bočných traktov	fasáda otvory
Rázusova 19/943 parc. č. 2779, 2780 nehnutelnosť s PH PH- U, A, R roľnícko- remeselnický dom			F- zachovaná brána do prejazdu, komíny F- veľkosť a tvar otvorov bočných traktov S- úprava hlavic komínov	fasáda
Rázusova 21/945 parc. č. 2768, 2769, 2767 nehnutelnosť s PH PH- U, A, R roľnícko- remeselnický dom		 1983	F- kamenný obklad sokla, veľkosť otvorov bočných traktov, kvádrovanie okolo portálu do prejazdu, farebnosť a nevhodná farebná kombinácia S- úprava hlavic komínov, reklama	fasáda obklad sokla, farebnosť
Rázusova 23/947 parc. č. 2766/1 nehnutelnosť s PH PH- U, A, R roľnícko- remeselnický dom			F- zachovaná brána do prejazdu F- narušená osovosť, veľkosť a tvar otvorov bočného traktu, šambrány S- úprava hlavic komínov	fasáda obklad sokla, šambrány
Rázusova 25/949 parc. č. 2753, 2752, 2755/3, 2755/2, 2756, 2757, 2759, 2760 nehnutelnosť s PH PH- U, A, R roľnícko- remeselnický dom		 1983  2007	F- zachovaná brána do prejazdu, komíny s hlavicami F- narušená osovosť, neprimeraná veľkosť a tvar otvorov bočných traktov, šambrána okolo výkladu S- rozdielna krytina	fasáda otvory

ulica or. č./súp. č. parc. č. kategória/hodnoty UNKP (objekt)	Foto	Foto	Charakter úprav + pozitívna obnova nevhodné úpravy	Odporúčané úpravy
Rázusova 27/951 parc. č. 2751 nehnutelnosť s PH PH- U, A, R roľnícko- remeselnícky dom		 1983	F- zachovaná brána do prejazdu F- obklad sokla zo štiepaného kameňa, porušená osovosť, neprimeraná veľkosť a tvar otvoru bočného traktu S- krytina	fasáda obklad sokla
Rázusova 29/ parc. č. 2738/1 neresepektujúci PH  polyfunkčný dom		 1983  2007	hmotovo-objemové a architektonické riešenie, výškové zónovanie,	
Rázusova 31/953 parc. č. 2737, 2736/3, 2, 5, 6, 1, 2, nehnutelnosť s PH PH- U, A, R roľnícko- remeselnícky dom		 1983	F- zachovaná brána do prejazdu F- keramický obklad sokla, narušená osovosť, neprimeraná veľkosť a tvar otvorov bočného traktu IP- množstvo, výtvarné riešenie	fasáda obklad sokla IP
Rázusova 33/957 parc. č. 2727, 2726 nehnutelnosť s PH PH- U, A, R roľnícko- remeselnícky dom			F- zachovaná brána do prejazdu F- obklad sokla, veľkosť a tvar otvorov bočného traktu, výrazná farebnosť S- odstránenie komínov	fasáda obklad sokla, farebnosť
Rázusova 35/ 959 parc. č. 2719 nehnutelnosť s PH PH- U, A, R roľnícko- remeselnícky dom		 1983  2007	F- neprimeraná veľkosť a tvar otvoru bočného traktu , odstránenie omietkového sokla, farebnosť S- odstránenie komínov	fasáda sokel, farebnosť

ulica or. č./súp. č. parc. č. kategória/hodnoty UNKP (objekt)	Foto	Foto	Charakter úprav + pozitívna obnova nevhodné úpravy	Odporúčané úpravy
Rázusova 37/961 parc. č. 2718/2 neresepektujúci PH polyfunkčný dom		 2007	F- hmotovo-objemové, , architektonické riešenie, obklad parteru, francúzske okná, členenie strechy, nerozový komín	
Rázusova 39/ parc. č. 2712/3 neresepektujúci PH PH medicínske centrum		 1983	F- hmotovo-objemové, architektonické riešenie	
Rázusova 41/965 parc. č. 2711 nehnutelnosť s PH PH- U, A, R roľnícko- remeselnický dom		 1983	F- zachovaná brána do prejazdu F- obklad sokla, narušená osovosť, neprimeraná veľkosť a tvar otvorov bočných traktov, nadstavba koruny muriva S- odstránenie komínov, veľkosť a počet, tvar vikierov	fasáda obklad sokla, otvory
Rázusova 43/967 parc. č. 2706/2, 3, 2706/1 PH- U, A, R roľnícko- remeselnický dom		 1983	F- keramický obklad sokla, sýta farebnosť	fasáda obklad sokla, farebnosť
Rázusova 45/969 parc. č. 2705, 2704, 2703, 2702, PH- U, A, R roľnícko- remeselnický dom			F- keramický obklad sokla, sýta farebnosť IP, plošný rozsah S- krytina S- zachovaný komín s hlavicou	fasáda obklad sokla, farebnosť
Rázusova 47/970 parc. č. 2697 neresepektujúci PH polyfunkčný dom		 1983  2007	F- veľkosť a tvar otvorov, chýba sokel S- tvarové ukončenie štítového múru	fasáda sokel, otvor bočného traktu

ulica or. č./súp. č. parc. č. kategória/hodnoty UNKP (objekt)	Foto	Foto	Charakter úprav + pozitívna obnova nevhodné úpravy	Odporúčané úpravy
Rázusova 49/972 parc. č. 2696 nehnutelnosť s PH PH- U, A, R roľnícko- remeselnický dom			F- veľkosť a tvar otvorov bočných traktov, keramický obklad sokla a parteru, IP- umiestnenie	fasáda obklad sokla IP
<b>RÁZUSOVA západná strana (nepárne čísla)</b>				
Rázusova 38/958, 36/958, 34/958 parc. č. 3226/3, 10, 1 nerešpektujúci PH bytový dom			hmotovo-objemové riešenie, architektonický výraz	
Rázusova 30/954 parc. č. 3214 nehnutelnosť s PH roľnícko- remeselnický dom			F- keramický obklad sokla, brána materiál, farebnosť, veľkosť otvoru bočného traktu	fasáda otvor, brána materiál
Rázusova 28/952 parc. č. 3209 vytypovaný na zápis PH- H, U, A, R roľnícko- remeselnický dom		 1983	F- zachovaná brána do prejazdu F- obklad sokla zo štiepaného kameňa, farebnosť	fasáda obklad sokla
Rázusova 26/950 parc. č. 3207, 3208, 3203, 3202, 3201- U, A, R nehnutelnosť s PH PH- U, A, R roľnícko- remeselnický dom			F- keramický obklad sokla, brizolitová omietka, rôzna farebnosť, veľkosť otvorov bočných traktov, členenie okennej výplne bočného traktu	fasáda obklad sokla
Rázusova 24/948 parc. č. 3194 PH- U, A, R nehnutelnosť s PH roľnícko- remeselnický dom		 1983	F- zachovaná osovosť, komín s hlavicou F- členenie výplní okenných otvorov bočných traktov	fasáda výplne okenných otvorov
Rázusova 22/946 parc. č. 3193/1 vytypovaný na zápis PH- H, U, A, R roľnícko- remeselnický dom		 2010	zachovaná hmotovo- priestorová skladba, obnovená stodola s interiérom! F- veľkosť otvoru bočného traktu	

ulica or. č./súp. č. parc. č. kategória/hodnoty UNKP (objekt)	Foto	Foto	Charakter úprav + pozitívna obnova nevhodné úpravy	Odporúčané úpravy
		 2010		
Rázusova 20/944 parc. č. 3188, 3189 NKP PH- H, U, A, UR, R roľnícko- remeselnický dom			spracovaný výskum a PD, stavebné povolenie	
Rázusova bez súp. č. parc. č. 3170/1 nerešpektujúci PH požiarna veža			účelová stavba, nerešpektovanie parcelácie, výškové zónovanie	
Rázusova parc. č. 3170/9 nerešpektujúci PH garáže			nerešpektovanie parcelácie, hmotovo- priestorová skladba, výškové zónovanie	
Rázusova 18/942 parc. č. 3170/2, 3 nerešpektujúci PH sklad			nerešpektovanie parcelácie, hmotovo- priestorová skladba, výškové zónovanie	
Rázusova 16/949 parc. č. 3169/10 nerešpektujúci PH administratívna budova	 	 1973	nerešpektovanie parcelácie, hmotovo- objemové a priestorové riešenie, výškové zónovanie architektonické riešenie	

ulica or. č./súp. č. parc. č. kategória/hodnoty UNKP (objekt)	Foto	Foto	Charakter úprav + pozitívna obnova nevhodné úpravy	Odporúčané úpravy
Rázusova 14/938 parc. č. 3169/6  rodinný dom		 1983	F- obklad sokla z lomového kameňa, materiál okenných výplní	fasáda obklad sokla
Rázusova 12/936 parc. č. 3192/2 nehnutelnosť s PH PH- U, A, R roľnícko-remeselnický dom		 1983	F- kamenný obklad sokla, brána materiál, narušená osovosť, neprimeraná veľkosť a tvar otvorov bočných traktov IP- umiestnenie, výtvarné riešenie	fasáda možnosť nadstavby o 1NP IP
Rázusova parc. č. 3131 nerešpektujúci PH  administratívna budova			nerešpektovanie parcelácie, hmotovo-priestorová skladba, výškové zónovanie	
Rázusova 2/ parc. č. 3130/1 nehnutelnosť s PH PH- U, A, R administratívna budova			F- materiál a členenie okenných výplní	
Rázusova parc. č. 3129/2 nerešpektujúci PH  obchod			architektonické riešenie, sýta farebnosť IP- umiestnenie, veľkosť	fasáda farebnosť možnosť dostavby prieluky 2NP+ využiteľné podkrovia IP