



77. Ihrisko v juhovýchodnej časti pôvodného parku (r. 2004)



78. Ihrisko - z miestnej komunikácie (r. 2007)




79. Ihrisko (r. 2007)



80. Ihrisko (máj 2014)



81. Ihrisko - z miestnej komunikácie (máj 2014)



82. Ihrisko – iný pohľad z miestnej komunikácie (máj 2014)



83. Renesančný kaštieľ – tzv. „Malý kaštieľ“ – juhozápadná fasáda (rok 1993)



84. Juhovýchodná fasáda „Malého kaštieľa“ (rok 1993)



85. Severný pohľad na „Malý kaštieľ“ z 90-tych? rokov 20. stor.



86. Južný pohľad na „Malý kaštieľ“ (rok 2005)



87. Pohľad na juhozápadnú fasádu „Malého kaštieľa“ (rok 2005)



88. „Malý kaštieľ“ s areálom zo severovýchodu (rok 2005)



89. Južný pohľad na „Malý kaštieľ“(rok 2013)



90. „Malý kaštieľ“ s areálom zo severovýchodu (rok 2013)



91. Juhovýchodná fasáda hospodárskej budovy pri „Malom kaštieli“ (rok 1993)



92. Južný pohľad na hospodársku budovu





93. Areál malého kaštieľa (r. 2011)



94. Južný pohľad na hospodársku budovu (r. 2014)



95. Novodobé výsadby pozdĺž komunikácie (jún 2013)



96. Pohľad z juhu (jún 2013)



97. Pohľad z východu (jún 2013)



98. Pohľad zo severozápadu (jún 2013)



99. Sadovnícka úprava malého kaštieľa (jún 2013)



100. Sadovnícka úprava na juhozápade (jún 2013)



101. Prístupový chodník (jún 2013)



102. Areál Malého kaštieľa a hospodárskej budovy od juhu (jún 2014)


## PRIESTOROVÉ VZŤAHY V ÚZEMÍ



103. Pohľad z južného cípu parcely 15/1 na sever (50. roky 20. stor)



104. Ten istý pohľad o niečo neskôr





105. Súčasnú pohľad na dotknutú časť územia z troch stanovísk dokumentujúce morfológiu terénu i diaľkové pohľadové vzťahy (viadukt)



106. Asfaltové povrchy v území (r. 2014) – dole „kultúrny dom“ na parcele 16/2





107. Juhozápadný pohľad na kultúrny dom (jún 2014)



108. Severozápadná fasáda kultúrneho domu (jún 2014)



109. Kultúrny dom a kaštieľ v parku od západu (jún 2013)



110. Pohľad na gréckokatolícky areál na parcelách 16/2-4 od východu