



LEGENDA

	Dobrý
	Vyhovujúci
	Narušený
	Dezolátny – v havarijnom stave
	V obnove
	Po obnove
	Hranica pamiatkového územia

PAMIATKOVÁ ZÓNA HORNÉ PLACHTINCE		VÝSKUM	
VÝKRES STAVEBNO-TECHNICKÉHO STAVU OBJEKTOV			
VYPRACOVAL	DÁTUM	MIERKA	ČÍSLO VÝKRESU
MGR. KATARÍNA DAMJANOVOVÁ	12/2005	1 : 2000	I.2.4
ING.ARCH. I. CHOVANOVÁ			