

EVIDENČNÉ LISTY OBJEKTOV

DOTVÁRAJÚCICH HISTORICKÉ PROSTREDIE

čísla 8 - 38

PAMIATKOVÁ ZÓNA - HORNÉ PLACHTINCE - EVIDENČNÝ LIST - 2005/8

SÚPISNÉ ČÍSLO

PARCELNÉ ČÍSLO

108

ROZBOR PAMIATKOVÝCH HODNÔT

NKP/ČÍSLO ÚZPF

NAVRHOVANÝ
OBJEKTVYTIPOVANÝ
OBJEKT

DOTVÁRAJÚCI OBJEKT

NERUŠIVÝ
OBJEKT

RUŠIVÝ OBJEKT

•

STAVEBNO - TECHNICKÝ STAV OBJEKTU

DOBRY

VYHOVUJÚCI

PO OBNOVE

V OBNOVE

NARUŠENÝ

DEZOLÁTNY

•

•

SLOHOVÁ ANALÝZA

2. POL. 19. STOROČIA

1900 - 1945

1945 - 1990

1990 - 2005

•

HODNOTY OBJEKTU

URBANISTICKÉ

ARCHITEKTONICKÉ

UMELECKO - HISTORICKÉ

TECHNICKÉ

•

•

•

OBJEKTOVÁ SKLADBA / MATERIÁL MK-MUROVANÝ Z KAMEŇA, MT-MUROVANÝ Z TEHÁL, D-DREVENÝ, K-KOMBINOVANÝ

DOM

HOSP. STAVBA,
KOTOLŇA, MAŠTAL'

GARÁŽ

INÉ

Dok ľudový/MK

Letná kuch/MK

/

/

ODPORÚČANÉ ÚPRAVY OBJEKTU

P - PARTER

F - FASÁDA

S - STRECHA

.+ -1 - PODLAŽNOSŤ

POZNÁMKA

V budúcnosti sa nedoporučuje akákoľvek zástavba v okolí objektu.

FOTODOKUMENTÁCIA

PAMIATKOVÁ ZÓNA - HORNÉ PLACHTINCE - EVIDENČNÝ LIST - 2005/9

SÚPISNÉ ČÍSLO

PARCELNÉ ČÍSLO

119

ROZBOR PAMIATKOVÝCH HODNÔT

NKP/ČÍSLO ÚZPF

NAVRHOVANÝ
OBJEKTVYTIPOVANÝ
OBJEKTDOTVÁRAJÚCI
OBJEKTNERUŠIVÝ
OBJEKT

RUŠIVÝ OBJEKT

•

STAVEBNO - TECHNICKÝ STAV OBJEKTU

DOBRÝ

VYHOVUJÚCI

PO OBNOVE

V OBNOVE

NARUŠENÝ

DEZOLÁTNY

•

SLOHOVÁ ANALÝZA

2. POL. 19. STOROČIA

1900 - 1945

1945 - 1990

1990 - 2005

•

HODNOTY OBJEKTU

URBANISTICKÉ

ARCHITEKTONICKÉ

UMELECKO -
HISTORICKÉ

TECHNICKÉ

•

•

•

OBJEKTOVÁ SKLADBA / MATERIÁL MK-MUROVANÝ Z KAMEŇA, MT-MUROVANÝ Z TEHÁL, D-DREVENÝ, K-KOMBINOVANÝ

DOM

HOSP. STAVBA,
KOTOLŇA, MAŠTAL'

GARÁŽ

INÉ

Dom ľudový/MK

/

/

/

ODPORÚČANÉ ÚPRAVY OBJEKTU

P - PARTER

F - FASÁDA

S - STRECHA

.+ -1 - PODLAŽNOSŤ

POZNÁMKA

V budúcnosti sa nedoporučuje akákoľvek zástavba v okolí objektu.

FOTODOKUMENTÁCIA

PAMIATKOVÁ ZÓNA - HORNÉ PLACHTINCE - EVIDENČNÝ LIST - 2005/10

SÚPISNÉ ČÍSLO

33

PARCELNÉ ČÍSLO

148

ROZBOR PAMIATKOVÝCH HODNÔT

NKP/ČÍSLO ÚZPF

 NAVRHOVANÝ
OBJEKT

 VYTIPOVANÝ
OBJEKT

DOTVÁRAJÚCI OBJEKT

 NERUŠIVÝ
OBJEKT

RUŠIVÝ OBJEKT

•

STAVEBNO - TECHNICKÝ STAV OBJEKTU

DOBRÝ

VYHOVUJÚCI

PO OBNOVE

V OBNOVE

NARUŠENÝ

DEZOLÁTNÝ

•

•

SLOHOVÁ ANALÝZA

2. POL. 19. STOROČIA

1900 - 1945

1945 - 1990

1990 - 2005

•

HODNOTY OBJEKTU

URBANISTICKÉ

ARCHITEKTONICKÉ

UMELECKO - HISTORICKÉ

TECHNICKÉ

•

•

•

OBJEKTOVÁ SKLADBA / MATERIÁL MK-MUROVANÝ Z KAMEŇA, MT-MUROVANÝ Z TEHÁL, D-DREVENÝ, K-KOMBINOVANÝ

DOM

 HOSP. STAVBA,
KOTOLŇA, MAŠTAL'

GARÁŽ

INÉ

Dom ľudový/MK

/

/

/

ODPORÚČANÉ ÚPRAVY OBJEKTU

P - PARTER

F - FASÁDA

S - STRECHA

.+ -1 - PODLAŽNOSŤ

•

•

POZNÁMKA

V budúcnosti sa nedoporučuje akákoľvek zástavba v okolí objektu.

FOTODOKUMENTÁCIA



PAMIATKOVÁ ZÓNA - HORNÉ PLACHTINCE - EVIDENČNÝ LIST - 2005/11

SÚPISNÉ ČÍSLO

32

PARCELNÉ ČÍSLO

152

ROZBOR PAMIATKOVÝCH HODNÔT

NKP/ČÍSLO ÚZPF

NAVRHOVANÝ
OBJEKTVYTIPOVANÝ
OBJEKT

DOTVÁRAJÚCI OBJEKT

NERUŠIVÝ
OBJEKT

RUŠIVÝ OBJEKT

•

STAVEBNO - TECHNICKÝ STAV OBJEKTU

DOBRÝ

VYHOVUJÚCI

PO OBNOVE

V OBNOVE

NARUŠENÝ

DEZOLÁTNÝ

•

SLOHOVÁ ANALÝZA

2. POL. 19. STOROČIA

1900 - 1945

1945 - 1990

1990 - 2005

•

HODNOTY OBJEKTU

URBANISTICKÉ

ARCHITEKTONICKÉ

UMELECKO - HISTORICKÉ

TECHNICKÉ

•

•

OBJEKTOVÁ SKLADBA / MATERIÁL MK-MUROVANÝ Z KAMEŇA, MT-MUROVANÝ Z TEHÁL, D-DREVENÝ, K-KOMBINOVANÝ

DOM

HOSP. STAVBA,
KOTOLŇA, MAŠTAL'

GARÁŽ

INÉ

Dom ľudový/MK

/

/

/

ODPORÚČANÉ ÚPRAVY OBJEKTU

P - PARTER

F - FASÁDA

S - STRECHA

.+ -1 - PODLAŽNOSŤ

•

POZNÁMKA

V budúcnosti sa nedoporučuje akákoľvek zástavba v okolí objektu.

FOTODOKUMENTÁCIA

PAMIATKOVÁ ZÓNA - HORNÉ PLACHTINCE - EVIDENČNÝ LIST - 2005/12

SÚPISNÉ ČÍSLO

PARCELNÉ ČÍSLO

16

ROZBOR PAMIATKOVÝCH HODNÔT

NKP/ČÍSLO ÚZPF

NAVRHOVANÝ
OBJEKTVYTIPOVANÝ
OBJEKTDOTVÁRAJÚCI
OBJEKTNERUŠIVÝ
OBJEKT

RUŠIVÝ OBJEKT

•

STAVEBNO - TECHNICKÝ STAV OBJEKTU

DOBRÝ

VYHOVUJÚCI

PO OBNOVE

V OBNOVE

NARUŠENÝ

DEZOLÁTNY

•

SLOHOVÁ ANALÝZA

2. POL. 19. STOROČIA

1900 - 1945

1945 - 1990

1990 - 2005

•

HODNOTY OBJEKTU

URBANISTICKÉ

ARCHITEKTONICKÉ

UMELECKO -
HISTORICKÉ

TECHNICKÉ

•

•

•

OBJEKTOVÁ SKLADBA / MATERIÁL MK-MUROVANÝ Z KAMEŇA, MT-MUROVANÝ Z TEHÁL, D-DREVENÝ, K-KOMBINOVANÝ

DOM

HOSP. STAVBA,
KOTOLŇA, MAŠTAL'

GARÁŽ

INÉ

/

/

/

Zvonica/D

ODPORÚČANÉ ÚPRAVY OBJEKTU

P - PARTER

F - FASÁDA

S - STRECHA

.+ -1 - PODLAŽNOSŤ

•

POZNÁMKA

V budúcnosti sa nedoporučuje akákoľvek zástavba v okolí objektu.

FOTODOKUMENTÁCIA



PAMIATKOVÁ ZÓNA - HORNÉ PLACHTINCE - EVIDENČNÝ LIST - 2005/13

SÚPISNÉ ČÍSLO

PARCELNÉ ČÍSLO

21

ROZBOR PAMIATKOVÝCH HODNÔT

NKP/ČÍSLO ÚZPF

NAVRHOVANÝ
OBJEKT

VYTIPOVANÝ
OBJEKT

DOTVÁRAJÚCI
OBJEKT

NERUŠIVÝ
OBJEKT

RUŠIVÝ OBJEKT

•

STAVEBNO - TECHNICKÝ STAV OBJEKTU

DOBRY

VYHOVUJÚCI

PO OBNOVE

V OBNOVE

NARUŠENÝ

DEZOLÁTNY

•

SLOHOVÁ ANALÝZA

2. POL. 19. STOROČIA

1900 - 1945

1945 - 1990

1990 - 2005

•

•

HODNOTY OBJEKTU

URBANISTICKÉ

ARCHITEKTONICKÉ

UMELECKO -
HISTORICKÉ

TECHNICKÉ

•

•

OBJEKTOVÁ SKLADBA / MATERIÁL MK-MUROVANÝ Z KAMEŇA, MT-MUROVANÝ Z TEHÁL, D-DREVENÝ, K-KOMBINOVANÝ

DOM

HOSP. STAVBA,
KOTOLŇA, MAŠTAL'

GARÁŽ

INÉ

/

/

/

Obecný úrad/MK

ODPORÚČANÉ ÚPRAVY OBJEKTU

P - PARTER

F - FASÁDA

S - STRECHA

.+ -1 - PODLAŽNOSŤ

•

POZNÁMKA

V budúcnosti sa nedoporučuje akákoľvek zástavba v okolí objektu.

FOTODOKUMENTÁCIA



PAMIATKOVÁ ZÓNA - HORNÉ PLACHTINCE - EVIDENČNÝ LIST - 2005/14

SÚPISNÉ ČÍSLO

77

PARCELNÉ ČÍSLO

23

ROZBOR PAMIATKOVÝCH HODNÔT

NKP/ČÍSLO ÚZPF

NAVRHOVANÝ
OBJEKTVYTIPOVANÝ
OBJEKTDOTVÁRAJÚCI
OBJEKTNERUŠIVÝ
OBJEKT

RUŠIVÝ OBJEKT

•

STAVEBNO - TECHNICKÝ STAV OBJEKTU

DOBRÝ

VYHOVUJÚCI

PO OBNOVE

V OBNOVE

NARUŠENÝ

DEZOLÁTNY

•

SLOHOVÁ ANALÝZA

2. POL. 19. STOROČIA

1900 - 1945

1945 - 1990

1990 - 2005

•

HODNOTY OBJEKTU

URBANISTICKÉ

ARCHITEKTONICKÉ

UMELECKO -
HISTORICKÉ

TECHNICKÉ

•

•

•

OBJEKTOVÁ SKLADBA / MATERIÁL MK-MUROVANÝ Z KAMEŇA, MT-MUROVANÝ Z TEHÁL, D-DREVENÝ, K-KOMBINOVANÝ

DOM

HOSP. STAVBA,
KOTOLŇA, MAŠTAL'

GARÁŽ

INÉ

Dom ľudový/MK

/

/

/

ODPORÚČANÉ ÚPRAVY OBJEKTU

P - PARTER

F - FASÁDA

S - STRECHA

.+ -1 - PODLAŽNOSŤ

POZNÁMKA

V budúcnosti sa nedoporučuje akákoľvek zástavba v okolí objektu.

FOTODOKUMENTÁCIA

PAMIATKOVÁ ZÓNA - HORNÉ PLACHTINCE - EVIDENČNÝ LIST - 2005/15

SÚPISNÉ ČÍSLO

81

PARCELNÉ ČÍSLO

33

ROZBOR PAMIATKOVÝCH HODNÔT

NKP/ČÍSLO ÚZPF

NAVRHOVANÝ
OBJEKTVYTIPOVANÝ
OBJEKTDOTVÁRAJÚCI
OBJEKTNERUŠIVÝ
OBJEKT

RUŠIVÝ OBJEKT

•

STAVEBNO - TECHNICKÝ STAV OBJEKTU

DOBRÝ

VYHOVUJÚCI

PO OBNOVE

V OBNOVE

NARUŠENÝ

DEZOLÁTNY

•

SLOHOVÁ ANALÝZA

2. POL. 19. STOROČIA

1900 - 1945

1945 - 1990

1990 - 2005

•

HODNOTY OBJEKTU

URBANISTICKÉ

ARCHITEKTONICKÉ

UMELECKO -
HISTORICKÉ

TECHNICKÉ

•

•

OBJEKTOVÁ SKLADBA / MATERIÁL MK-MUROVANÝ Z KAMEŇA, MT-MUROVANÝ Z TEHÁL, D-DREVENÝ, K-KOMBINOVANÝ

DOM

HOSP. STAVBA,
KOTOLŇA, MAŠTAL'

GARÁŽ

INÉ

Dom ľudový/MK

/

/

/

ODPORÚČANÉ ÚPRAVY OBJEKTU

P - PARTER

F - FASÁDA

S - STRECHA

.+ -1 - PODLAŽNOSŤ

POZNÁMKA

V budúcnosti sa nedoporučuje akákoľvek zástavba v okolí objektu.

FOTODOKUMENTÁCIA



PAMIATKOVÁ ZÓNA - HORNÉ PLACHTINCE - EVIDENČNÝ LIST - 2005/16

SÚPISNÉ ČÍSLO

21

PARCELNÉ ČÍSLO

34

ROZBOR PAMIATKOVÝCH HODNÔT

NKP/ČÍSLO ÚZPF

NAVRHOVANÝ
OBJEKT

VYTIPOVANÝ
OBJEKT

DOTVÁRAJÚCI
OBJEKT

NERUŠIVÝ
OBJEKT

RUŠIVÝ OBJEKT

•

STAVEBNO - TECHNICKÝ STAV OBJEKTU

DOBRY

VYHOVUJÚCI

PO OBNOVE

V OBNOVE

NARUŠENÝ

DEZOLÁTNY

•

SLOHOVÁ ANALÝZA

2. POL. 19. STOROČIA

1900 - 1945

1945 - 1990

1990 - 2005

•

HODNOTY OBJEKTU

URBANISTICKÉ

ARCHITEKTONICKÉ

UMELECKO -
HISTORICKÉ

TECHNICKÉ

•

•

OBJEKTOVÁ SKLADBA / MATERIÁL MK-MUROVANÝ Z KAMEŇA, MT-MUROVANÝ Z TEHÁL, D-DREVENÝ, K-KOMBINOVANÝ

DOM

HOSP. STAVBA,
KOTOLŇA, MAŠTAL'

GARÁŽ

INÉ

Dom ľudový/MK

Hosp. časť/MK

/

/

ODPORÚČANÉ ÚPRAVY OBJEKTU

P - PARTER

F - FASÁDA

S - STRECHA

.+ -1 - PODLAŽNOSŤ

POZNÁMKA

V budúcnosti sa nedoporučuje akákoľvek zástavba v okolí objektu.

FOTODOKUMENTÁCIA



PAMIATKOVÁ ZÓNA - HORNÉ PLACHTINCE - EVIDENČNÝ LIST - 2005/17

SÚPISNÉ ČÍSLO

20

PARCELNÉ ČÍSLO

35

ROZBOR PAMIATKOVÝCH HODNÔT

NKP/ČÍSLO ÚZPF

NAVRHOVANÝ
OBJEKTVYTIPOVANÝ
OBJEKTDOTVÁRAJÚCI
OBJEKTNERUŠIVÝ
OBJEKT

RUŠIVÝ OBJEKT

•

STAVEBNO - TECHNICKÝ STAV OBJEKTU

DOBRÝ

VYHOVUJÚCI

PO OBNOVE

V OBNOVE

NARUŠENÝ

DEZOLÁTNY

•

SLOHOVÁ ANALÝZA

2. POL. 19. STOROČIA

1900 - 1945

1945 - 1990

1990 - 2005

•

•

HODNOTY OBJEKTU

URBANISTICKÉ

ARCHITEKTONICKÉ

UMELECKO -
HISTORICKÉ

TECHNICKÉ

•

•

OBJEKTOVÁ SKLADBA / MATERIÁL MK-MUROVANÝ Z KAMEŇA, MT-MUROVANÝ Z TEHÁL, D-DREVENÝ, K-KOMBINOVANÝ

DOM

HOSP. STAVBA, KOTOLŇA,
MAŠTAL'

GARÁŽ

INÉ

Dom ľudový/MK

/

/

/

ODPORÚČANÉ ÚPRAVY OBJEKTU

P - PARTER

F - FASÁDA

S - STRECHA

.+ -1 - PODLAŽNOSŤ

•

POZNÁMKA

V budúcnosti sa nedoporučuje akákoľvek zástavba v okolí objektu.

FOTODOKUMENTÁCIA



PAMIATKOVÁ ZÓNA - HORNÉ PLACHTINCE - EVIDENČNÝ LIST - 2005/18

SÚPISNÉ ČÍSLO

PARCELNÉ ČÍSLO

37

ROZBOR PAMIATKOVÝCH HODNÔT

NKP/ČÍSLO ÚZPF

NAVRHOVANÝ
OBJEKTVYTIPOVANÝ
OBJEKTDOTVÁRAJÚCI
OBJEKTNERUŠIVÝ
OBJEKT

RUŠIVÝ OBJEKT

•

STAVEBNO - TECHNICKÝ STAV OBJEKTU

DOBRÝ

VYHOVUJÚCI

PO OBNOVE

V OBNOVE

NARUŠENÝ

DEZOLÁTNY

•

SLOHOVÁ ANALÝZA

2. POL. 19. STOROČIA

1900 - 1945

1945 - 1990

1990 - 2005

•

HODNOTY OBJEKTU

URBANISTICKÉ

ARCHITEKTONICKÉ

UMELECKO -
HISTORICKÉ

TECHNICKÉ

•

OBJEKTOVÁ SKLADBA / MATERIÁL MK-MUROVANÝ Z KAMEŇA, MT-MUROVANÝ Z TEHÁL, D-DREVENÝ, K-KOMBINOVANÝ

DOM

HOSP. STAVBA,
KOTOLŇA, MAŠTAL'

GARÁŽ

INÉ

Dom ľudový/MK

/

/

/

ODPORÚČANÉ ÚPRAVY OBJEKTU

P - PARTER

F - FASÁDA

S - STRECHA

.+ -1 - PODLAŽNOSŤ

•

•

POZNÁMKA

V budúcnosti sa nedoporučuje akákoľvek zástavba v okolí objektu.

FOTODOKUMENTÁCIA

PAMIATKOVÁ ZÓNA - HORNÉ PLACHTINCE - EVIDENČNÝ LIST - 2005/19

SÚPISNÉ ČÍSLO

22

PARCELNÉ ČÍSLO

42

ROZBOR PAMIATKOVÝCH HODNÔT

NKP/ČÍSLO ÚZPF

NAVRHOVANÝ
OBJEKT

VYTIPOVANÝ
OBJEKT

DOTVÁRAJÚCI
OBJEKT

NERUŠIVÝ
OBJEKT

RUŠIVÝ OBJEKT

•

STAVEBNO - TECHNICKÝ STAV OBJEKTU

DOBRY

VYHOVUJÚCI

PO OBNOVE

V OBNOVE

NARUŠENÝ

DEZOLÁTNÝ

•

SLOHOVÁ ANALÝZA

2. POL. 19. STOROČIA

1900 - 1945

1945 - 1990

1990 - 2005

•

HODNOTY OBJEKTU

URBANISTICKÉ

ARCHITEKTONICKÉ

UMELECKO -
HISTORICKÉ

TECHNICKÉ

•

•

OBJEKTOVÁ SKLADBA / MATERIÁL MK-MUROVANÝ Z KAMEŇA, MT-MUROVANÝ Z TEHÁL, D-DREVENÝ, K-KOMBINOVANÝ

DOM

HOSP. STAVBA,
KOTOLŇA, MAŠTAL'

GARÁŽ

INÉ

Dom ľudový/MK

/

/

/

ODPORÚČANÉ ÚPRAVY OBJEKTU

P - PARTER

F - FASÁDA

S - STRECHA

.+ -1 - PODLAŽNOSŤ

•

•

POZNÁMKA

Potrebná je výmena okenných otvorov a odstránenie brizolitovej omietky. V budúcnosti sa nedoporučuje akákoľvek zástavba v okolí objektu.

FOTODOKUMENTÁCIA



PAMIATKOVÁ ZÓNA - HORNÉ PLACHTINCE - EVIDENČNÝ LIST - 2005/20

SÚPISNÉ ČÍSLO

PARCELNÉ ČÍSLO

43

ROZBOR PAMIATKOVÝCH HODNÔT

NKP/ČÍSLO ÚZPF	NAVRHOVANÝ OBJEKT	VYTIPOVANÝ OBJEKT	DOTVÁRAJÚCI OBJEKT	NERUŠIVÝ OBJEKT	RUŠIVÝ OBJEKT
			•		

STAVEBNO - TECHNICKÝ STAV OBJEKTU

DOBRÝ	VYHOVUJÚCI	PO OBNOVE	V OBNOVE	NARUŠENÝ	DEZOLÁTNY
				•	

SLOHOVÁ ANALÝZA

2. POL. 19. STOROČIA	1900 - 1945	1945 - 1990	1990 - 2005
	•		

HODNOTY OBJEKTU

URBANISTICKÉ	ARCHITEKTONICKÉ	UMELECKO - HISTORICKÉ	TEHCNICKÉ
	•		

OBJEKTOVÁ SKLADBA / MATERIÁL MK-MUROVANÝ Z KAMEŇA, MT-MUROVANÝ Z TEHÁL, D-DREVENÝ, K-KOMBINOVANÝ

DOM	HOSP. STAVBA, KOTOLŇA, MAŠTAL'	GARÁŽ	INÉ
Dom ľudový/MK	M/K	/	/

ODPORÚČANÉ ÚPRAVY OBJEKTU

P - PARTER	F - FASÁDA	S - STRECHA	.+ -1 - PODLAŽNOSŤ
	•	•	

POZNÁMKA

Objekty si vyžadujú celkovú obnovu. V budúcnosti sa nedoporučuje akákoľvek zástavba v okolí objektu.

FOTODOKUMENTÁCIA



PAMIATKOVÁ ZÓNA - HORNÉ PLACHTINCE - EVIDENČNÝ LIST - 2005/21

SÚPISNÉ ČÍSLO

23

PARCELNÉ ČÍSLO

44, 45

ROZBOR PAMIATKOVÝCH HODNÔT

NKP/ČÍSLO ÚZPF

NAVRHOVANÝ
OBJEKT

VYTIPOVANÝ
OBJEKT

DOTVÁRAJÚCI
OBJEKT

NERUŠIVÝ
OBJEKT

RUŠIVÝ OBJEKT

•

STAVEBNO - TECHNICKÝ STAV OBJEKTU

DOBRY

VYHOVUJÚCI

PO OBNOVE

V OBNOVE

NARUŠENÝ

DEZOLÁTNY

•

SLOHOVÁ ANALÝZA

2. POL. 19. STOROČIA

1900 - 1945

1945 - 1990

1990 - 2005

•

HODNOTY OBJEKTU

URBANISTICKÉ

ARCHITEKTONICKÉ

UMELECKO -
HISTORICKÉ

TECHNICKÉ

•

•

•

OBJEKTOVÁ SKLADBA / MATERIÁL MK-MUROVANÝ Z KAMEŇA, MT-MUROVANÝ Z TEHÁL, D-DREVENÝ, K-KOMBINOVANÝ

DOM

HOSP. STAVBA,
KOTOLŇA, MAŠTAL'

GARÁŽ

INÉ

Dom ľudový/MK

/

/

/

ODPORÚČANÉ ÚPRAVY OBJEKTU

P - PARTER

F - FASÁDA

S - STRECHA

.+ -1 - PODLAŽNOSŤ

•

POZNÁMKA

V budúcnosti sa nedoporučuje akákoľvek zástavba v okolí objektu.

FOTODOKUMENTÁCIA



PAMIATKOVÁ ZÓNA - HORNÉ PLACHTINCE - EVIDENČNÝ LIST - 2005/22

SÚPISNÉ ČÍSLO

24

PARCELNÉ ČÍSLO

49

ROZBOR PAMIATKOVÝCH HODNÔT

NKP/ČÍSLO ÚZPF

 NAVRHOVANÝ
OBJEKT

 VYTIPOVANÝ
OBJEKT

 DOTVÁRAJÚCI
OBJEKT

 NERUŠIVÝ
OBJEKT

RUŠIVÝ OBJEKT

•

STAVEBNO - TECHNICKÝ STAV OBJEKTU

DOBRÝ

VYHOVUJÚCI

PO OBNOVE

V OBNOVE

NARUŠENÝ

DEZOLÁTNY

•

SLOHOVÁ ANALÝZA

2. POL. 19. STOROČIA

1900 - 1945

1945 - 1990

1990 - 2005

•

•

HODNOTY OBJEKTU

URBANISTICKÉ

ARCHITEKTONICKÉ

 UMELECKO -
HISTORICKÉ

TECHNICKÉ

•

•

•

OBJEKTOVÁ SKLADBA / MATERIÁL MK-MUROVANÝ Z KAMEŇA, MT-MUROVANÝ Z TEHÁL, D-DREVENÝ, K-KOMBINOVANÝ

DOM

 HOSP. STAVBA,
KOTOLŇA, MAŠTAL'

GARÁŽ

INÉ

Dom ľudový/MK

/

/

/

ODPORÚČANÉ ÚPRAVY OBJEKTU

P - PARTER

F - FASÁDA

S - STRECHA

.+ -1 - PODLAŽNOSŤ

•

POZNÁMKA

V budúcnosti sa nedoporučuje akákoľvek zástavba v okolí objektu.

FOTODOKUMENTÁCIA



PAMIATKOVÁ ZÓNA - HORNÉ PLACHTINCE - EVIDENČNÝ LIST - 2005/23

SÚPISNÉ ČÍSLO

25

PARCELNÉ ČÍSLO

51

ROZBOR PAMIATKOVÝCH HODNÔT

NKP/ČÍSLO ÚZPF

NAVRHOVANÝ
OBJEKT

VYTIPOVANÝ
OBJEKT

DOTVÁRAJÚCI
OBJEKT

NERUŠIVÝ
OBJEKT

RUŠIVÝ OBJEKT

•

STAVEBNO - TECHNICKÝ STAV OBJEKTU

DOBRY

VYHOVUJÚCI

PO OBNOVE

V OBNOVE

NARUŠENÝ

DEZOLÁTNY

•

SLOHOVÁ ANALÝZA

2. POL. 19. STOROČIA

1900 - 1945

1945 - 1990

1990 - 2005

•

HODNOTY OBJEKTU

URBANISTICKÉ

ARCHITEKTONICKÉ

UMELECKO -
HISTORICKÉ

TECHNICKÉ

•

•

OBJEKTOVÁ SKLADBA / MATERIÁL MK-MUROVANÝ Z KAMEŇA, MT-MUROVANÝ Z TEHÁL, D-DREVENÝ, K-KOMBINOVANÝ

DOM

HOSP. STAVBA,
KOTOLŇA, MAŠTAL'

GARÁŽ

INÉ

Dom ľudový/MK

/

/

/

ODPORÚČANÉ ÚPRAVY OBJEKTU

P - PARTER

F - FASÁDA

S - STRECHA

.+ -1 - PODLAŽNOSŤ

•

•

POZNÁMKA

Na objekte je potrebné vymeniť okenné otvory a odstrániť brizolitovú omietku. V budúcnosti sa nedoporučuje akákoľvek zástavba v okolí objektu.

FOTODOKUMENTÁCIA



PAMIATKOVÁ ZÓNA - HORNÉ PLACHTINCE - EVIDENČNÝ LIST - 2005/24

SÚPISNÉ ČÍSLO

PARCELNÉ ČÍSLO

80/2

ROZBOR PAMIATKOVÝCH HODNÔT

NKP/ČÍSLO ÚZPF

NAVRHOVANÝ
OBJEKTVYTIPOVANÝ
OBJEKTDOTVÁRAJÚCI
OBJEKTNERUŠIVÝ
OBJEKT

RUŠIVÝ OBJEKT

•

STAVEBNO - TECHNICKÝ STAV OBJEKTU

DOBRÝ

VYHOVUJÚCI

PO OBNOVE

V OBNOVE

NARUŠENÝ

DEZOLÁTNY

•

SLOHOVÁ ANALÝZA

2. POL. 19. STOROČIA

1900 - 1945

1945 - 1990

1990 - 2005

•

HODNOTY OBJEKTU

URBANISTICKÉ

ARCHITEKTONICKÉ

UMELECKO -
HISTORICKÉ

TECHNICKÉ

•

OBJEKTOVÁ SKLADBA / MATERIÁL MK-MUROVANÝ Z KAMEŇA, MT-MUROVANÝ Z TEHÁL, D-DREVENÝ, K-KOMBINOVANÝ

DOM

HOSP. STAVBA,
KOTOLŇA, MAŠTAL'

GARÁŽ

INÉ

/

/

/

Krčma/MK

ODPORÚČANÉ ÚPRAVY OBJEKTU

P - PARTER

F - FASÁDA

S - STRECHA

.+ -1 - PODLAŽNOSŤ

•

POZNÁMKA

V budúcnosti sa nedoporučuje akákoľvek zástavba v okolí objektu.

FOTODOKUMENTÁCIA

PAMIATKOVÁ ZÓNA - HORNÉ PLACHTINCE - EVIDENČNÝ LIST - 2005/25

SÚPISNÉ ČÍSLO

67

PARCELNÉ ČÍSLO

84

ROZBOR PAMIATKOVÝCH HODNÔT

NKP/ČÍSLO ÚZPF

NAVRHOVANÝ
OBJEKTVYTIPOVANÝ
OBJEKTDOTVÁRAJÚCI
OBJEKTNERUŠIVÝ
OBJEKT

RUŠIVÝ OBJEKT

•

STAVEBNO - TECHNICKÝ STAV OBJEKTU

DOBRÝ

VYHOVUJÚCI

PO OBNOVE

V OBNOVE

NARUŠENÝ

DEZOLÁTNY

•

SLOHOVÁ ANALÝZA

2. POL. 19. STOROČIA

1900 - 1945

1945 - 1990

1990 - 2005

•

HODNOTY OBJEKTU

URBANISTICKÉ

ARCHITEKTONICKÉ

UMELECKO -
HISTORICKÉ

TECHNICKÉ

•

•

OBJEKTOVÁ SKLADBA / MATERIÁL MK-MUROVANÝ Z KAMEŇA, MT-MUROVANÝ Z TEHÁL, D-DREVENÝ, K-KOMBINOVANÝ

DOM

HOSP. STAVBA,
KOTOLŇA, MAŠTAL'

GARÁŽ

INÉ

Dom ľudový/MK

/

/

/

ODPORÚČANÉ ÚPRAVY OBJEKTU

P - PARTER

F - FASÁDA

S - STRECHA

.+ -1 - PODLAŽNOSŤ

POZNÁMKA

V budúcnosti sa nedoporučuje akákoľvek zástavba v okolí objektu.

FOTODOKUMENTÁCIA

PAMIATKOVÁ ZÓNA - HORNÉ PLACHTINCE - EVIDENČNÝ LIST - 2005/26

SÚPISNÉ ČÍSLO

PARCELNÉ ČÍSLO

86

ROZBOR PAMIATKOVÝCH HODNÔT

NKP/ČÍSLO ÚZPF	NAVRHOVANÝ OBJEKT	VYTIPOVANÝ OBJEKT	DOTVÁRAJÚCI OBJEKT	NERUŠIVÝ OBJEKT	RUŠIVÝ OBJEKT
			•		

STAVEBNO - TECHNICKÝ STAV OBJEKTU

DOBRÝ	VYHOVUJÚCI	PO OBNOVE	V OBNOVE	NARUŠENÝ	DEZOLÁTNY
		•			

SLOHOVÁ ANALÝZA

2. POL. 19. STOROČIA	1900 - 1945	1945 - 1990	1990 - 2005
•	•		

HODNOTY OBJEKTU

URBANISTICKÉ	ARCHITEKTONICKÉ	UMELECKO - HISTORICKÉ	TECHNICKÉ
•	•		

OBJEKTOVÁ SKLADBA / MATERIÁL MK-MUROVANÝ Z KAMEŇA, MT-MUROVANÝ Z TEHÁL, D-DREVENÝ, K-KOMBINOVANÝ

DOM	HOSP. STAVBA, KOTOLŇA, MAŠTAL'	GARÁŽ	INÉ
/	/	/	Kultúrno spol. miestnosť/MK

ODPORÚČANÉ ÚPRAVY OBJEKTU

P - PARTER	F - FASÁDA	S - STRECHA	.+ -1 - PODLAŽNOSŤ
	•		

POZNÁMKA

Nevhodné okenné otvory. V budúcnosti sa nedoporučuje akákoľvek zástavba v okolí objektu.

FOTODOKUMENTÁCIA



PAMIATKOVÁ ZÓNA - HORNÉ PLACHTINCE - EVIDENČNÝ LIST - 2005/27

SÚPISNÉ ČÍSLO

56

PARCELNÉ ČÍSLO

89

ROZBOR PAMIATKOVÝCH HODNÔT

NKP/ČÍSLO ÚZPF

NAVRHOVANÝ
OBJEKTVYTIPOVANÝ
OBJEKTDOTVÁRAJÚCI
OBJEKTNERUŠIVÝ
OBJEKT

RUŠIVÝ OBJEKT

•

STAVEBNO - TECHNICKÝ STAV OBJEKTU

DOBRÝ

VYHOVUJÚCI

PO OBNOVE

V OBNOVE

NARUŠENÝ

DEZOLÁTNY

•

SLOHOVÁ ANALÝZA

2. POL. 19. STOROČIA

1900 - 1945

1945 - 1990

1990 - 2005

•

HODNOTY OBJEKTU

URBANISTICKÉ

ARCHITEKTONICKÉ

UMELECKO -
HISTORICKÉ

TECHNICKÉ

•

•

•

OBJEKTOVÁ SKLADBA / MATERIÁL MK-MUROVANÝ Z KAMEŇA, MT-MUROVANÝ Z TEHÁL, D-DREVENÝ, K-KOMBINOVANÝ

DOM

HOSP. STAVBA,
KOTOLŇA, MAŠTAL'

GARÁŽ

INÉ

Dom ľudový/MK

/

/

/

ODPORÚČANÉ ÚPRAVY OBJEKTU

P - PARTER

F - FASÁDA

S - STRECHA

.+ -1 - PODLAŽNOSŤ

•

POZNÁMKA

V budúcnosti sa nedoporučuje akákoľvek zástavba v okolí objektu.

FOTODOKUMENTÁCIA



PAMIATKOVÁ ZÓNA - HORNÉ PLACHTINCE - EVIDENČNÝ LIST - 2005/28

SÚPISNÉ ČÍSLO

73

PARCELNÉ ČÍSLO

91

ROZBOR PAMIATKOVÝCH HODNÔT

NKP/ČÍSLO ÚZPF

NAVRHOVANÝ
OBJEKTVYTIPOVANÝ
OBJEKTDOTVÁRAJÚCI
OBJEKTNERUŠIVÝ
OBJEKT

RUŠIVÝ OBJEKT

•

STAVEBNO - TECHNICKÝ STAV OBJEKTU

DOBRÝ

VYHOVUJÚCI

PO OBNOVE

V OBNOVE

NARUŠENÝ

DEZOLÁTNY

•

•

SLOHOVÁ ANALÝZA

2. POL. 19. STOROČIA

1900 - 1945

1945 - 1990

1990 - 2005

•

•

HODNOTY OBJEKTU

URBANISTICKÉ

ARCHITEKTONICKÉ

UMELECKO -
HISTORICKÉ

TECHNICKÉ

•

•

•

OBJEKTOVÁ SKLADBA / MATERIÁL MK-MUROVANÝ Z KAMEŇA, MT-MUROVANÝ Z TEHÁL, D-DREVENÝ, K-KOMBINOVANÝ

DOM

HOSP. STAVBA,
KOTOLŇA, MAŠTAL'

GARÁŽ

INÉ

Dom ľudový/MK

Hospodárska časť/K

/

/

ODPORÚČANÉ ÚPRAVY OBJEKTU

P - PARTER

F - FASÁDA

S - STRECHA

.+ -1 - PODLAŽNOSŤ

•

•

POZNÁMKA

Hospodárska časť je vo vyhovujúcom stave, obytná časť je narušená. Okenné otvory na hlavnej fasáde sú vypadnuté, je narušená statika objektu. V budúcnosti sa nedoporučuje akákoľvek zástavba v okolí objektu.

FOTODOKUMENTÁCIA

PAMIATKOVÁ ZÓNA - HORNÉ PLACHTINCE - EVIDENČNÝ LIST - 2005/29

SÚPISNÉ ČÍSLO

63

PARCELNÉ ČÍSLO

106

ROZBOR PAMIATKOVÝCH HODNÔT

NKP/ČÍSLO ÚZPF

NAVRHOVANÝ
OBJEKTVYTIPOVANÝ
OBJEKTDOTVÁRAJÚCI
OBJEKTNERUŠIVÝ
OBJEKT

RUŠIVÝ OBJEKT

•

STAVEBNO - TECHNICKÝ STAV OBJEKTU

DOBRÝ

VYHOVUJÚCI

PO OBNOVE

V OBNOVE

NARUŠENÝ

DEZOLÁTNY

•

SLOHOVÁ ANALÝZA

2. POL. 19. STOROČIA

1900 - 1945

1945 - 1990

1990 - 2005

•

•

HODNOTY OBJEKTU

URBANISTICKÉ

ARCHITEKTONICKÉ

UMELECKO -
HISTORICKÉ

TECHNICKÉ

•

•

•

OBJEKTOVÁ SKLADBA / MATERIÁL MK-MUROVANÝ Z KAMEŇA, MT-MUROVANÝ Z TEHÁL, D-DREVENÝ, K-KOMBINOVANÝ

DOM

HOSP. STAVBA,
KOTOLŇA, MAŠTAL'

GARÁŽ

INÉ

Dom ľudový/MK

Hospodárska
časť/MK

/

/

ODPORÚČANÉ ÚPRAVY OBJEKTU

P - PARTER

F - FAŠÁDA

S - STRECHA

.+ -1 - PODLAŽNOSŤ

•

•

POZNÁMKA

V budúcnosti sa nedoporučuje akákoľvek zástavba v okolí objektu.

FOTODOKUMENTÁCIA

PAMIATKOVÁ ZÓNA - HORNÉ PLACHTINCE - EVIDENČNÝ LIST - 2005/30

SÚPISNÉ ČÍSLO

62

PARCELNÉ ČÍSLO

107

ROZBOR PAMIATKOVÝCH HODNÔT

NKP/ČÍSLO ÚZPF

NAVRHOVANÝ
OBJEKTVYTIPOVANÝ
OBJEKTDOTVÁRAJÚCI
OBJEKTNERUŠIVÝ
OBJEKT

RUŠIVÝ OBJEKT

•

STAVEBNO - TECHNICKÝ STAV OBJEKTU

DOBRÝ

VYHOVUJÚCI

PO OBNOVE

V OBNOVE

NARUŠENÝ

DEZOLÁTNY

•

SLOHOVÁ ANALÝZA

2. POL. 19. STOROČIA

1900 - 1945

1945 - 1990

1990 - 2005

•

HODNOTY OBJEKTU

URBANISTICKÉ

ARCHITEKTONICKÉ

UMELECKO -
HISTORICKÉ

TECHNICKÉ

OBJEKTOVÁ SKLADBA / MATERIÁL MK-MUROVANÝ Z KAMEŇA, MT-MUROVANÝ Z TEHÁL, D-DREVENÝ, K-KOMBINOVANÝ

DOM

HOSP. STAVBA,
KOTOLŇA, MAŠTAL'

GARÁŽ

INÉ

Dom/MT

/

/

/

ODPORÚČANÉ ÚPRAVY OBJEKTU

P - PARTER

F - FASÁDA

S - STRECHA

.+ -1 - PODLAŽNOSŤ

•

POZNÁMKA

V budúcnosti sa nedoporučuje akákoľvek zástavba v okolí objektu.

FOTODOKUMENTÁCIA

PAMIATKOVÁ ZÓNA - HORNÉ PLACHTINCE - EVIDENČNÝ LIST - 2005/31

SÚPISNÉ ČÍSLO

62

PARCELNÉ ČÍSLO

107, 111

ROZBOR PAMIATKOVÝCH HODNÔT

NKP/ČÍSLO ÚZPF

NAVRHOVANÝ
OBJEKT

VYTIPOVANÝ
OBJEKT

DOTVÁRAJÚCI
OBJEKT

NERUŠIVÝ
OBJEKT

RUŠIVÝ OBJEKT

•

STAVEBNO - TECHNICKÝ STAV OBJEKTU

DOBRY

VYHOVUJÚCI

PO OBNOVE

V OBNOVE

NARUŠENÝ

DEZOLÁTNY

•

SLOHOVÁ ANALÝZA

2. POL. 19. STOROČIA

1900 - 1945

1945 - 1990

1990 - 2005

•

•

HODNOTY OBJEKTU

URBANISTICKÉ

ARCHITEKTONICKÉ

UMELECKO -
HISTORICKÉ

TECHNICKÉ

•

OBJEKTOVÁ SKLADBA / MATERIÁL MK-MUROVANÝ Z KAMEŇA, MT-MUROVANÝ Z TEHÁL, D-DREVENÝ, K-KOMBINOVANÝ

DOM

HOSP. STAVBA,
KOTOLŇA, MAŠTAL'

GARÁŽ

INÉ

Dom ľudový/MK

Hospod. Stavba/MK

/

/

ODPORÚČANÉ ÚPRAVY OBJEKTU

P - PARTER

F - FASÁDA

S - STRECHA

.+ -1 - PODLAŽNOSŤ

•

POZNÁMKA

Je potrebné odstrániť brizolitovú omietku a obklady stien a stĺpov. V budúcnosti sa nedoporučuje akákoľvek zástavba v okolí objektu.

FOTODOKUMENTÁCIA



PAMIATKOVÁ ZÓNA - HORNÉ PLACHTINCE - EVIDENČNÝ LIST - 2005/32

SÚPISNÉ ČÍSLO

PARCELNÉ ČÍSLO

113

ROZBOR PAMIATKOVÝCH HODNÔT

NKP/ČÍSLO ÚZPF

NAVRHOVANÝ
OBJEKT

VYTIPOVANÝ
OBJEKT

DOTVÁRAJÚCI
OBJEKT

NERUŠIVÝ
OBJEKT

RUŠIVÝ OBJEKT

•

STAVEBNO - TECHNICKÝ STAV OBJEKTU

DOBRY

VYHOVUJÚCI

PO OBNOVE

V OBNOVE

NARUŠENÝ

DEZOLÁTNY

•

•

SLOHOVÁ ANALÝZA

2. POL. 19. STOROČIA

1900 - 1945

1945 - 1990

1990 - 2005

•

HODNOTY OBJEKTU

URBANISTICKÉ

ARCHITEKTONICKÉ

UMELECKO -
HISTORICKÉ

TECHNICKÉ

•

OBJEKTOVÁ SKLADBA / MATERIÁL MK-MUROVANÝ Z KAMEŇA, MT-MUROVANÝ Z TEHÁL, D-DREVENÝ, K-KOMBINOVANÝ

DOM

HOSP. STAVBA,
KOTOLŇA, MAŠTAL'

GARÁŽ

INÉ

Dom ľudový/MK

Hosp. stavba/MK

/

/

ODPORÚČANÉ ÚPRAVY OBJEKTU

P - PARTER

F - FASÁDA

S - STRECHA

.+ -1 - PODLAŽNOSŤ

•

•

POZNÁMKA

Je potrebné odstrániť brizolitovú omietku. V budúcnosti sa nedoporučuje akákoľvek zástavba v okolí objektu.

FOTODOKUMENTÁCIA



PAMIATKOVÁ ZÓNA - HORNÉ PLACHTINCE - EVIDENČNÝ LIST - 2005/33

SÚPISNÉ ČÍSLO

PARCELNÉ ČÍSLO

117

ROZBOR PAMIATKOVÝCH HODNÔT

NKP/ČÍSLO ÚZPF

NAVRHOVANÝ
OBJEKT

VYTIPOVANÝ
OBJEKT

DOTVÁRAJÚCI
OBJEKT

NERUŠIVÝ
OBJEKT

RUŠIVÝ OBJEKT

•

•

STAVEBNO - TECHNICKÝ STAV OBJEKTU

DOBRY

VYHOVUJÚCI

PO OBNOVE

V OBNOVE

NARUŠENÝ

DEZOLÁTNY

•

SLOHOVÁ ANALÝZA

2. POL. 19. STOROČIA

1900 - 1945

1945 - 1990

1990 - 2005

•

•

HODNOTY OBJEKTU

URBANISTICKÉ

ARCHITEKTONICKÉ

UMELECKO -
HISTORICKÉ

TECHNICKÉ

•

OBJEKTOVÁ SKLADBA / MATERIÁL MK-MUROVANÝ Z KAMEŇA, MT-MUROVANÝ Z TEHÁL, D-DREVENÝ, K-KOMBINOVANÝ

DOM

HOSP. STAVBA,
KOTOLŇA, MAŠTAL'

GARÁŽ

INÉ

Dom ľudový/MK

/

Garáž/MT

/

ODPORÚČANÉ ÚPRAVY OBJEKTU

P - PARTER

F - FASÁDA

S - STRECHA

.+ -1 - PODLAŽNOSŤ

•

•

POZNÁMKA

Z dôvodu nevhodného umiestnenia garáže v blízkosti domu, ktorý má architektonické hodnoty doporučujeme objekt odstrániť.

FOTODOKUMENTÁCIA



PAMIATKOVÁ ZÓNA - HORNÉ PLACHTINCE - EVIDENČNÝ LIST - 2005/34

SÚPISNÉ ČÍSLO

56

PARCELNÉ ČÍSLO

126

ROZBOR PAMIATKOVÝCH HODNÔT

NKP/ČÍSLO ÚZPF

NAVRHOVANÝ
OBJEKTVYTIPOVANÝ
OBJEKTDOTVÁRAJÚCI
OBJEKTNERUŠIVÝ
OBJEKT

RUŠIVÝ OBJEKT

•

STAVEBNO - TECHNICKÝ STAV OBJEKTU

DOBRÝ

VYHOVUJÚCI

PO OBNOVE

V OBNOVE

NARUŠENÝ

DEZOLÁTNY

•

SLOHOVÁ ANALÝZA

2. POL. 19. STOROČIA

1900 - 1945

1945 - 1990

1990 - 2005

•

•

HODNOTY OBJEKTU

URBANISTICKÉ

ARCHITEKTONICKÉ

UMELECKO -
HISTORICKÉ

TECHNICKÉ

•

•

OBJEKTOVÁ SKLADBA / MATERIÁL MK-MUROVANÝ Z KAMEŇA, MT-MUROVANÝ Z TEHÁL, D-DREVENÝ, K-KOMBINOVANÝ

DOM

HOSP. STAVBA,
KOTOLŇA, MAŠTAL'

GARÁŽ

INÉ

Dom ľudový/MK

/

/

/

ODPORÚČANÉ ÚPRAVY OBJEKTU

P - PARTER

F - FASÁDA

S - STRECHA

.+ -1 - PODLAŽNOSŤ

•

POZNÁMKA

V budúcnosti sa nedoporučuje akákoľvek zástavba v okolí objektu.

FOTODOKUMENTÁCIA



PAMIATKOVÁ ZÓNA - HORNÉ PLACHTINCE - EVIDENČNÝ LIST - 2005/35

SÚPISNÉ ČÍSLO

PARCELNÉ ČÍSLO

137

ROZBOR PAMIATKOVÝCH HODNÔT

NKP/ČÍSLO ÚZPF	NAVRHOVANÝ OBJEKT	VYTIPOVANÝ OBJEKT	DOTVÁRAJÚCI OBJEKT	NERUŠIVÝ OBJEKT	RUŠIVÝ OBJEKT
			•		

STAVEBNO - TECHNICKÝ STAV OBJEKTU

DOBRÝ	VYHOVUJÚCI	PO OBNOVE	V OBNOVE	NARUŠENÝ	DEZOLÁTNY
		•			

SLOHOVÁ ANALÝZA

2. POL. 19. STOROČIA	1900 - 1945	1945 - 1990	1990 - 2005
	•		

HODNOTY OBJEKTU

URBANISTICKÉ	ARCHITEKTONICKÉ	UMELECKO - HISTORICKÉ	TECHNICKÉ
	•		

OBJEKTOVÁ SKLADBA / MATERIÁL MK-MUROVANÝ Z KAMEŇA, MT-MUROVANÝ Z TEHÁL, D-DREVENÝ, K-KOMBINOVANÝ

DOM

HOSP. STAVBA,
KOTOLŇA, MAŠTAL'

GARÁŽ

INÉ

Dom ľudový/MK

/

/

/

ODPORÚČANÉ ÚPRAVY OBJEKTU

P - PARTER

F - FASÁDA

S - STRECHA

.+ -1 - PODLAŽNOSŤ

•

POZNÁMKA

Je potrebné vymeniť okenné otvory a odstrániť brizolitovú omietku. V budúcnosti sa nedoporučuje akákoľvek zástavba v okolí objektu.

FOTODOKUMENTÁCIA



PAMIATKOVÁ ZÓNA - HORNÉ PLACHTINCE - EVIDENČNÝ LIST - 2005/36

SÚPISNÉ ČÍSLO

PARCELNÉ ČÍSLO

140

ROZBOR PAMIATKOVÝCH HODNÔT

NKP/ČÍSLO ÚZPF

NAVRHOVANÝ
OBJEKTVYTIPOVANÝ
OBJEKT

DOTVÁRAJÚCI OBJEKT

NERUŠIVÝ
OBJEKT

RUŠIVÝ OBJEKT

•

STAVEBNO - TECHNICKÝ STAV OBJEKTU

DOBRÝ

VYHOVUJÚCI

PO OBNOVE

V OBNOVE

NARUŠENÝ

DEZOLÁTNY

•

SLOHOVÁ ANALÝZA

2. POL. 19. STOROČIA

1900 - 1945

1945 - 1990

1990 - 2005

•

HODNOTY OBJEKTU

URBANISTICKÉ

ARCHITEKTONICKÉ

UMELECKO - HISTORICKÉ

TECHNICKÉ

•

OBJEKTOVÁ SKLADBA / MATERIÁL MK-MUROVANÝ Z KAMEŇA, MT-MUROVANÝ Z TEHÁL, D-DREVENÝ, K-KOMBINOVANÝ

DOM

HOSP. STAVBA,
KOTOLŇA, MAŠTAL'

GARÁŽ

INÉ

/

Hospod. budova/D

/

/

ODPORÚČANÉ ÚPRAVY OBJEKTU

P - PARTER

F - FASÁDA

S - STRECHA

.+ -1 - PODLAŽNOSŤ

•

POZNÁMKA

FOTODOKUMENTÁCIA



PAMIATKOVÁ ZÓNA - HORNÉ PLACHTINCE - EVIDENČNÝ LIST - 2005/37

SÚPISNÉ ČÍSLO

34

PARCELNÉ ČÍSLO

147

ROZBOR PAMIATKOVÝCH HODNÔT

NKP/ČÍSLO ÚZPF

 NAVRHOVANÝ
OBJEKT

 VYTIPOVANÝ
OBJEKT

 DOTVÁRAJÚCI
OBJEKT

 NERUŠIVÝ
OBJEKT

RUŠIVÝ OBJEKT

•

STAVEBNO - TECHNICKÝ STAV OBJEKTU

DOBRÝ

VYHOVUJÚCI

PO OBNOVE

V OBNOVE

NARUŠENÝ

DEZOLÁTNY

•

SLOHOVÁ ANALÝZA

2. POL. 19. STOROČIA

1900 - 1945

1945 - 1990

1990 - 2005

•

HODNOTY OBJEKTU

URBANISTICKÉ

ARCHITEKTONICKÉ

 UMELECKO -
HISTORICKÉ

TECHNICKÉ

•

•

OBJEKTOVÁ SKLADBA / MATERIÁL MK-MUROVANÝ Z KAMEŇA, MT-MUROVANÝ Z TEHÁL, D-DREVENÝ, K-KOMBINOVANÝ

DOM

 HOSP. STAVBA,
KOTOLŇA, MAŠTAL'

GARÁŽ

INÉ

Dom ľudový/MK

/

/

/

ODPORÚČANÉ ÚPRAVY OBJEKTU

P - PARTER

F - FASÁDA

S - STRECHA

.+ -1 - PODLAŽNOSŤ

•

•

POZNÁMKA

Je potrebné odstrániť brizolitovú omietku. V budúcnosti sa nedoporučuje akákoľvek zástavba v okolí objektu.

FOTODOKUMENTÁCIA



PAMIATKOVÁ ZÓNA - HORNÉ PLACHTINCE - EVIDENČNÝ LIST - 2005/38

SÚPISNÉ ČÍSLO

PARCELNÉ ČÍSLO

147

ROZBOR PAMIATKOVÝCH HODNÔT

NKP/ČÍSLO ÚZPF

NAVRHOVANÝ
OBJEKTVYTIPOVANÝ
OBJEKTDOTVÁRAJÚCI
OBJEKTNERUŠIVÝ
OBJEKT

RUŠIVÝ OBJEKT

•

STAVEBNO - TECHNICKÝ STAV OBJEKTU

DOBRÝ

VYHOVUJÚCI

PO OBNOVE

V OBNOVE

NARUŠENÝ

DEZOLÁTNY

•

SLOHOVÁ ANALÝZA

2. POL. 19. STOROČIA

1900 - 1945

1945 - 1990

1990 - 2005

•

HODNOTY OBJEKTU

URBANISTICKÉ

ARCHITEKTONICKÉ

UMELECKO -
HISTORICKÉ

TECHNICKÉ

•

OBJEKTOVÁ SKLADBA / MATERIÁL MK-MUROVANÝ Z KAMEŇA, MT-MUROVANÝ Z TEHÁL, D-DREVENÝ, K-KOMBINOVANÝ

DOM

HOSP. STAVBA,
KOTOLŇA, MAŠTAL'

GARÁŽ

INÉ

/

Letná kuch/MK

/

/

ODPORÚČANÉ ÚPRAVY OBJEKTU

P - PARTER

F - FASÁDA

S - STRECHA

.+ -1 - PODLAŽNOSŤ

•

POZNÁMKA

Je potrebné odstrániť brizolitovú omietku. V budúcnosti sa nedoporučuje akákoľvek zástavba v okolí objektu.

FOTODOKUMENTÁCIA

