

**EVIDENČNÉ LISTY OBJEKTOV,
KTORÉ SÚ V PAMIATKOVOM ÚZEMÍ RUŠIVÉ
číslo 47 - 51**

PAMIATKOVÁ ZÓNA - HORNÉ PLACHTINCE - EVIDENČNÝ LIST - 2005/47

SÚPISNÉ ČÍSLO

PARCELNÉ ČÍSLO

22

ROZBOR PAMIATKOVÝCH HODNÔT

NKP/ČÍSLO ÚZPF

NAVRHOVANÝ
OBJEKTVYTIPOVANÝ
OBJEKTDOTVÁRAJÚCI
OBJEKTNERUŠIVÝ
OBJEKT

RUŠIVÝ OBJEKT

•

STAVEBNO - TECHNICKÝ STAV OBJEKTU

DOBRY

VYHOVUJÚCI

PO OBNOVE

V OBNOVE

NARUŠENÝ

DEZOLÁTNY

•

SLOHOVÁ ANALÝZA

2. POL. 19. STOROČIA

1900 - 1945

1945 - 1990

1990 - 2005

•

HODNOTY OBJEKTU

URBANISTICKÉ

ARCHITEKTONICKÉ

UMELECKO -
HISTORICKÉ

TECHNICKÉ

OBJEKTOVÁ SKLADBA / MATERIÁL MK-MUROVANÝ Z KAMEŇA, MT-MUROVANÝ Z TEHÁL, D-DREVENÝ, K-KOMBINOVANÝ

DOM

HOSP. STAVBA,
KOTOLŇA, MAŠTAL'

GARÁŽ

INÉ

/

/

Garáž/MT

/

ODPORÚČANÉ ÚPRAVY OBJEKTU

P - PARTER

F - FASÁDA

S - STRECHA

.+ -1 - PODLAŽNOSŤ

•

•

POZNÁMKA

Novostavba svojim osadením, hmotovou koncepciou a nevhodným architektonickým výrazom narúša prostredie pamiatkovej zóny. Objekt je určený na odstránenie, prípadne na radikálnu architektonickú úpravu.

FOTODOKUMENTÁCIA

PAMIATKOVÁ ZÓNA - HORNÉ PLACHTINCE - EVIDENČNÝ LIST - 2005/48

SÚPISNÉ ČÍSLO

PARCELNÉ ČÍSLO

74

ROZBOR PAMIATKOVÝCH HODNÔT

NKP/ČÍSLO ÚZPF

NAVRHOVANÝ
OBJEKTVYTIPOVANÝ
OBJEKTDOTVÁRAJÚCI
OBJEKTNERUŠIVÝ
OBJEKT

RUŠIVÝ OBJEKT

•

STAVEBNO - TECHNICKÝ STAV OBJEKTU

DOBRÝ

VYHOVUJÚCI

PO OBNOVE

V OBNOVE

NARUŠENÝ

DEZOLÁTNY

•

SLOHOVÁ ANALÝZA

2. POL. 19. STOROČIA

1900 - 1945

1945 - 1990

1990 - 2005

•

HODNOTY OBJEKTU

URBANISTICKÉ

ARCHITEKTONICKÉ

UMELECKO -
HISTORICKÉ

TECHNICKÉ

OBJEKTOVÁ SKLADBA / MATERIÁL MK-MUROVANÝ Z KAMEŇA, MT-MUROVANÝ Z TEHÁL, D-DREVENÝ, K-KOMBINOVANÝ

DOM

HOSP. STAVBA,
KOTOLŇA, MAŠTAL'

GARÁŽ

INÉ

/

/

/

Pálenica/MK

ODPORÚČANÉ ÚPRAVY OBJEKTU

P - PARTER

F - FASÁDA

S - STRECHA

.+ -1 - PODLAŽNOSŤ

POZNÁMKA

V budúcnosti sa nedoporučuje akákoľvek zástavba na parcele č. 74 po asanácii objektu.

FOTODOKUMENTÁCIA



PAMIATKOVÁ ZÓNA - HORNÉ PLACHTINCE - EVIDENČNÝ LIST - 2005/49

SÚPISNÉ ČÍSLO

PARCELNÉ ČÍSLO

92/1

ROZBOR PAMIATKOVÝCH HODNÔT

NKP/ČÍSLO ÚZPF

NAVRHOVANÝ
OBJEKTVYTIPOVANÝ
OBJEKTDOTVÁRAJÚCI
OBJEKTNERUŠIVÝ
OBJEKT

RUŠIVÝ OBJEKT

•

STAVEBNO - TECHNICKÝ STAV OBJEKTU

DOBRÝ

VYHOVUJÚCI

PO OBNOVE

V OBNOVE

NARUŠENÝ

DEZOLÁTNY

•

SLOHOVÁ ANALÝZA

2. POL. 19. STOROČIA

1900 - 1945

1945 - 1990

1990 - 2005

•

HODNOTY OBJEKTU

URBANISTICKÉ

ARCHITEKTONICKÉ

UMELECKO -
HISTORICKÉ

TECHNICKÉ

OBJEKTOVÁ SKLADBA / MATERIÁL MK-MUROVANÝ Z KAMEŇA, MT-MUROVANÝ Z TEHÁL, D-DREVENÝ, K-KOMBINOVANÝ

DOM

HOSP. STAVBA,
KOTOLŇA, MAŠTAL'

GARÁŽ

INÉ

/

/

Garáž/MT

/

ODPORÚČANÉ ÚPRAVY OBJEKTU

P - PARTER

F - FASÁDA

S - STRECHA

.+ -1 - PODLAŽNOSŤ

POZNÁMKA K BUDÚCEJ ZÁSTAVBE V OKOLÍ OBJEKTU

Z dôvodu nevhodného umiestnenia objektu v blízkosti domov, ktoré majú architektonické a umelecko-historické hodnoty doporučujeme objekt odstrániť.

FOTODOKUMENTÁCIA



PAMIATKOVÁ ZÓNA - HORNÉ PLACHTINCE - EVIDENČNÝ LIST - 2005/50

SÚPISNÉ ČÍSLO

PARCELNÉ ČÍSLO

117

ROZBOR PAMIATKOVÝCH HODNÔT

NKP/ČÍSLO ÚZPF

NAVRHOVANÝ
OBJEKTVYTIPOVANÝ
OBJEKTDOTVÁRAJÚCI
OBJEKTNERUŠIVÝ
OBJEKT

RUŠIVÝ OBJEKT

•

•

STAVEBNO - TECHNICKÝ STAV OBJEKTU

DOBRÝ

VYHOVUJÚCI

PO OBNOVE

V OBNOVE

NARUŠENÝ

DEZOLÁTNY

•

SLOHOVÁ ANALÝZA

2. POL. 20. STOROČIA

1900 - 1945

1945 - 1990

1990 - 2005

•

HODNOTY OBJEKTU

URBANISTICKÉ

ARCHITEKTONICKÉ

UMELECKO -
HISTORICKÉ

TECHNICKÉ

•

OBJEKTOVÁ SKLADBA / MATERIÁL MK-MUROVANÝ Z KAMEŇA, MT-MUROVANÝ Z TEHÁL, D-DREVENÝ, K-KOMBINOVANÝ

DOM

HOSP. STAVBA,
KOTOLŇA, MAŠTAL'

GARÁŽ

INÉ

Dom ľudový/MK

/

Garáž/MT

/

ODPORÚČANÉ ÚPRAVY OBJEKTU

P - PARTER

F - FASÁDA

S - STRECHA

.+ -1 - PODLAŽNOSŤ

POZNÁMKA K BUDÚCEJ ZÁSTAVBE V OKOLÍ OBJEKTU

Z dôvodu nevhodného umiestnenia garáže v blízkosti domu, ktorý má architektonické hodnoty doporučujeme objekt odstrániť.

FOTODOKUMENTÁCIA



PAMIATKOVÁ ZÓNA - HORNÉ PLACHTINCE - EVIDENČNÝ LIST - 2005/51

SÚPISNÉ ČÍSLO

58

PARCELNÉ ČÍSLO

121

ROZBOR PAMIATKOVÝCH HODNÔT

NKP/ČÍSLO ÚZPF

NAVRHOVANÝ
OBJEKTVYTIPOVANÝ
OBJEKTDOTVÁRAJÚCI
OBJEKTNERUŠIVÝ
OBJEKT

RUŠIVÝ OBJEKT

•

STAVEBNO - TECHNICKÝ STAV OBJEKTU

DOBRY

VYHOVUJÚCI

PO OBNOVE

V OBNOVE

NARUŠENÝ

DEZOLÁTNY

•

•

SLOHOVÁ ANALÝZA

2. POL. 19. STOROČIA

1900 - 1945

1945 - 1990

1990 - 2005

•

•

•

HODNOTY OBJEKTU

URBANISTICKÉ

ARCHITEKTONICKÉ

UMELECKO -
HISTORICKÉ

TECHNICKÉ

OBJEKTOVÁ SKLADBA / MATERIÁL MK-MUROVANÝ Z KAMEŇA, MT-MUROVANÝ Z TEHÁL, D-DREVENÝ, K-KOMBINOVANÝ

DOM

HOSP. STAVBA,
KOTOLŇA, MAŠTAL'

GARÁŽ

INÉ

Dom/MT

/

/

/

ODPORÚČANÉ ÚPRAVY OBJEKTU

P - PARTER

F - FASÁDA

S - STRECHA

.+ -1 - PODLAŽNOSŤ

•

POZNÁMKA

Novostavba svojim osadením, hmotovou koncepciou a nevhodným architektonickým výrazom narúša prostredie pamiatkovej zóny. Objekt je určený na radikálnu architektonickú úpravu.

V budúcnosti sa nedoporučuje akákoľvek zástavba v okolí objektu.

FOTODOKUMENTÁCIA