

## Pamiatková rezervácia ľudovej architektúry Osturňa Stred obce

### **Dvor roľnícky č. p. 95, parc. č. 514 - NKP, č. ÚZPF 10327**

(Fotodokumentácia - Stred obce - č. záberu 1)

Roľnícky dvor je situovaný južne od komunikácie, jeho pôvodná dispozičná zástavba bola štvorstranná. V roku 2003 bol pamiatkový objekt „stodola s maštaľou“, uzatvárajúci roľnícky dvor z južnej strany, vypísaný z Ústredného zoznamu pamiatkového fondu. Na severnej strane dvora je situovaný ľudový dom „osturnianskeho“ typu, 3-dielny, čiastočne podpivničený, zrubovej konštrukcie, zastrešený sedlovou strechou s podlomenicami, krytý plechovou krytinou.



Orientovaný je pozdĺžnou osou rovnobežne s komunikáciou. Rezné plochy priečných trávov sú natreté nabiele, ložné špáry medzi trámami sú natreté namodro. Dom bol postavený začiatkom 20. storočia. Na východnej vstupnej fasáde domu, v nadpraží vstupného otvoru je sekundárne osadená časť stropného trámu (pravdepodobne zo staršej stavby ľudového domu) s datovaním - rok 1895. Pred domom je predzáhradka ohradená dreveným laťkovým plotom. Východnú stranu dvora uzatvára hospodárska stavba (ovčín), zrubovej konštrukcie, vo východnej časti s murovanou prístavbou, zastrešená sedlovou strechou, krytá šindľovou krytinou, severná časť východnej strešnej roviny je krytá plechovou krytinou s červeným náterom. Na západnej strane dvora je situovaná hospodárska stavba (chliev), zrubovej konštrukcie, zastrešená sedlovou strechou so šindľovou krytinou, severná časť východnej a západnej strešnej roviny je krytá plechovou krytinou s červeným náterom. Južná časť hospodárskej stavby zanikla spolu so stodolou, na ktorú bola napojená.

### **Dvor roľnícky č.p. 96 a 97, parc. č. 515, 516, 518, 519 - NKP, č. ÚZPF 10328**

(Fotodokumentácia - Stred obce - č. záberu 2)

Pôvodne dispozične štvorstranný roľnícky dvor ojedinelej pôdorysnej zástavby v obci, pozostával z dvoch ľudových domov „osturnianskeho“ typu, 3-dielnych, zrubovej konštrukcie, postavených v roku 1898. Domy sú situované vedľa seba a orientované pozdĺžnymi osami kolmo ku komunikácii. V južnej časti dvora, rovnobežne s domami, bola situovaná stodola s dvomi maštaľami, jej východná časť, prislúchajúca k domu č. p. 96, už neexistuje. Z východnej strany uzatvárala roľnícky dvor hospodárska stavba (chliev a ovčín), kolmo



naväzujúca na dom a stodolu, z ktorej je v súčasnosti čitateľná len časť obvodových konštrukcií. Hospodárska stavba na západnej strane dvora bola postavená západne od domu č. p. 97 a končila pri severnej fasáde susedného domu č. p. 100. K roľníckemu dvoru patrila aj samostatne stojaca stodola, postavená v 60. rokoch 20. storočia, situovaná na severnej strane komunikácie, na parc. č. 101. V súčasnosti z pôvodnej zástavby roľníckeho dvora je zachovaný ľudový dom č. p. 97, stodola s maštaľou v južnej časti dvora a hospodárska stavba v západnej časti roľníckeho dvora.

**Dom č. p. 98, parc. č. 522/2 - objekt nevhodne dotvárajúci pamiatkové územie**

(Fotodokumentácia - Stred obce - č. záberu 3)

Dom je situovaný južne od roľníckeho dvora č. p. 96 a 97, na tom istom zárubku. Murovaná novostavba rodinného domu osadením na parcele narúša pôvodnú historickú zastavanosť, hmotovo-priestorový a architektonický výraz novostavby narúša pamiatkové hodnoty pamiatkového územia.

**Dom č. p. 99, parc. č. 522/3 - objekt vhodne dotvárajúci pamiatkové územie**

(Fotodokumentácia - Stred obce - č. záberu 4)

Situovanie zrubovej stavby domu (chaty) narúša pôvodnú historickú zástavbu avšak hmotovo-priestorovou skladbou a výrazovými prostriedkami vhodne dotvára pamiatkové územie. Dom je situovaný južne od domu č. p. 98, na zárubku pôvodného roľníckeho dvora č. p. 96 a 97.

**Dvor roľnícky č. p. 100, parc. č. 525 - NKP, č. ÚZPF 10330**

(Fotodokumentácia - Stred obce - č. záberu 5)

Roľnícky dvor je situovaný južne od komunikácie, jeho pôvodná pôdorysná zástavba bola trojstranná, so situovaním objektov: ľudový dom v severnej časti dvora, stodola s maštalou v južnej časti dvora a hospodárska stavba (chliev a dreváreň) uzatvárajúca roľnícky dvor zo západnej strany. Z týchto pamiatkových objektov je v súčasnosti zachovaný už len ľudový dom, ktorý je v súčasnosti v havarijnom stavebno-technickom stave. Na základe datovania na nosnom stropnom tráme v izbe, bol dom postavený v roku 1894. Je zrubovej konštrukcie, „osturnianskeho typu“, 2-dielny, na západnej strane neskôr rozšírený o drevenú rámovú prístavbu. Rezné plochy priečných trámov sú natreté nabiele, ložné špáry medzi trámami sú natreté namodro. Dom je zastrešený sedlovou strechou s podlomenicami, veľmi poškodená šindľová krytina je poprekladaná pásmi plechovej krytiny.



**Dom č. p. 101, parc. č. 526/2 - objekt nevhodne dotvárajúci pamiatkové územie**

(Fotodokumentácia - Stred obce - č. záberu 6)

Dom je situovaný južne od komunikácie a bol postavený na mieste situovania pôvodného roľníckeho dvora. Murovaná novostavba rodinného domu je hmotovo predimenzovaná voči pôvodnej zástavbe, výrazovými prostriedkami a použitím stavebných materiálov negatívne narúša pôvodnú zrubovú zástavbu pamiatkového územia. Súčasťou domu sú príslušné hospodárske stavby.

**Dvor roľnícky č. p. 102, parc. č. 529 - NKP, č. ÚZPF 10331**

(Fotodokumentácia - Stred obce - č. záberu 7)

Roľnícky dvor bol pravdepodobne postavený ako trojstranný, situovaný je južne od komunikácie. V severnej časti dvora je situovaný ľudový dom „osturnianskeho“ typu, 2-dielny, zrubovej konštrukcie, zastrešený sedlovou strechou s podlomenicami, krytý šindľovou krytinou. Orientovaný je pozdĺžnou osou kolmo ku komunikácii. Rezné plochy priečných trámov sú natreté nabiele, ložné špáry medzi trámami sú natreté namodro, zrubová konštrukcia má žltý náter. Súčasťou roľníckeho dvora bola zrubová stodola s maštaľou, situovaná v južnej časti dvora, ktorá už v roku 1981 bola v dezolátnom stave. V západnej časti dvora bola situovaná hospodárska stavba, v roku 1981 už zaniknutá.

**Dvor roľnícky č. p. 103, parc. č. 530 - NKP, č. ÚZPF 10332**

(Fotodokumentácia - Stred obce - č. záberu 8)

Roľnícky dvor je dispozične trojstranný, situovaný južne od komunikácie. V severozápadnej časti dvora je situovaný ľudový dom „osturnianskeho“ typu, 2-dielny, zrubovej konštrukcie na kamennej podmurovke, s doskovým obložením s tehlovým náterom, čiastočne podpivničený, situovaný pozdĺžnou osou kolmo ku komunikácii. Zastrešený je sedlovou strechou s podlomenicami, krytý plechovou krytinou. Postavený bol v roku 1946, začiatkom 60. rokov 20. storočia bola postavená drevená vstupná prístavba na východnej strane a zrubová prístavba na južnej strane domu. Pred domom je predzáhradka ohradená dreveným laťkovým plotom. Južnú stranu roľníckeho dvora uzatvára zrubová stavba stodoly s maštaľou, zastrešená sedlovou strechou s nízkymi podlomenicami, krytá plechovou krytinou. Na východnej strane dvora je situovaná zrubová hospodárska stavba (podšopa a chliev), zastrešená sedlovou strechou, šindľová krytina je prekrytá plechovou krytinou. Dvor je prístupný z komunikácie vstupnou bránou s jednokrídlovou zvlakovou výplňou, nad bránou je sedlová strieška, krytá šindľovou krytinou.



**Dom č. p. 104, parc. č. 533 – objekt vhodne dotvárajúci pamiatkové územie**

(Fotodokumentácia - Stred obce - č. záberu 9)

Dom je súčasťou pôvodného roľníckeho dvora, situovaného južne od komunikácie. Murovaná stavba domu je situovaná v jeho severnej časti, pozdĺžnou osou orientovaná rovnobežne s komunikáciou. Rešpektuje uličnú zástavbu, svojím hmotovo-priestorovým a architektonickým výrazom vhodne dotvára uličnú zástavbu a prostredie pamiatkovej rezervácie. Súčasťou domu sú príslušné hospodárske stavby. Dňa 20.08.2007 požiarom zhoreli hospodárske stavby pri dome, z domu zostali iba vertikálne konštrukcie.

**Dvor roľnícky č. p. 105, parc. č. 531 – NKP, č. ÚZPF 4233**

(Fotodokumentácia - Stred obce - č. záberu 10)

Roľnícky dvor je dispozične štvorstranný, situovaný je južne od komunikácie. Na severnej strane dvora je situovaný ľudový dom „osturnianskeho“ typu, 3-dielny, pozdĺžnou osou orientovaný rovnobežne s komunikáciou. Je zrubovej konštrukcie na nízkej kamennej podmurovke, zastrešený sedlovou strechou s podlomenicami, pôvodná šindľová krytina je prekrytá plechovou krytinou. Dom bol postavený pravdepodobne v roku 1920 alebo v roku 1922. Rezné plochy priečných trávov sú zdobené 6-cípou ružicou hnedočervenej farby na bielom podklade. Ložné špáry medzi trámami sú natreté namodro. Pred domom je predzáhradka ohradená dreveným laťkovým plotom. Južnú stranu roľníckeho dvora uzatvára zrubový objekt stodoly s maštالou, zastrešený sedlovou strechou s nízkymi podlomenicami, krytý plechovou krytinou. Zrubová hospodárska stavba na východnej strane dvora je 4-dielna s dvomi chlievmi v strede a s podšopami na severnej a južnej strane. Zastrešená je sedlovou strechou, kolmo napojenou na južnú strešnú rovinu ľudového domu, krytá plechovou krytinou. Zrubová hospodárska stavba uzatvárajúca západnú stranu roľníckeho dvora je 3-dielna, s dvomi uzatvorenými priestormi na severnej strane a podšopou na južnej strane. Zastrešená je sedlovou strechou s nízkou podlomenicou na severnej strane, krytá šindľovou krytinou. Severovýchodný roh hospodárskej stavby je s juhozápadným rohom ľudového domu prepojený vstupnou bránou do vnútorného átria dvora. Brána má 1-krídlovú drevenú zvlakovú výplň, krytá je sedlovou strieškou so šindľovou krytinou. Súčasťou roľníckeho dvora je zrubový dvojpodlažný objekt pivnice, situovaný oproti domu, severne od komunikácie. Zastrešený je sedlovou strechou so šindľovou krytinou. Dňa 20.08.2007 celý roľnícky dvor zhorel.

**Dvor roľnícky č. p. 106, parc. č. 535 – NKP, č. ÚZPF 4215**

(Fotodokumentácia - Stred obce - č. záberu 11)

Roľnícky dvor je dispozične štvorstranný, situovaný južne od komunikácie. Na severnej strane dvora je situovaný ľudový dom „osturnianskeho“ typu, 3-dielny, pozdĺžnou osou orientovaný rovnobežne s komunikáciou, zrubovej konštrukcie na veľmi nízkej kamennej podmurovke. Zastrešený je sedlovou strechou s podlomenicami, krytý šindľovou krytinou. Rezné plochy priečných trávov sú natreté nabiele, ložné špáry medzi trámami sú natreté namodro. Na základe datovania na nosnom stropnom tráme v izbe, bol dom postavený v roku 1896. Rovnobežne s ľudovým domom, v severnej časti dvora je situovaný





zrubový objekt stodoly s maštaloú, zastrešený sedlovou strechou s podlomenicami, krytý plechovou krytinou. Na východnej strane dvora je situovaná 4-dielna hospodárska stavba zrubovej konštrukcie (2 chlievy v strede a postranné podšopy), zastrešená sedlovou strechou, krytá novodobou profilovanou plechovou strešnou krytinou. Na západnej strane dvora je situovaná zrubová hospodárska stavba (4-dielna s 2 uzavretými priestormi v strede a s podšopami po stranách). Zastrešená je sedlovou strechou, na severnej strane s nízkou podlomenicou, krytá profilovanou plechovou krytinou. Východne od roľníckeho dvora prechádza poľná (nespevnená) cesta smerujúca na juh k lesu. Dňa 20.08.2007 roľnícky dvor so všetkými pamiatkovými objektami zhorel.

### **Dvor roľnícky č. p. 107, parc. č. 538 – NKP, č. ÚZPF 4214**

(Fotodokumentácia - Stred obce - č. záberu 12)

Dvor roľnícky je situovaný južne od komunikácie, pôvodne bol postavený ako štvorstranný. V severnej časti dvora je situovaný ľudový dom „osturnianskeho“ typu, 3-dielny, pozdĺžnou osou orientovaný rovnobežne s komunikáciou. Je zrubovej konštrukcie na kamennej podmurovke s omietkovou povrchovou úpravou, čiastočne podpivničený, zastrešený sedlovou strechou s podlomenicami, krytý eternitovými šablónami. Postavený bol začiatkom 20. storočia.



Vstupný otvor na severnej fasáde domu je krytý novodobou verandou s pultovou strechou. Zrubová konštrukcia domu je natretá tehlovočerveným náterom, ložné špáry medzi trámami sú natreté nažltlo. Pred domom je predzáhradka ohradená nevhodným plotom zo zváraných kovových tyčových prvkov. V južnej časti roľníckeho dvora bola situovaná stodola s maštaloú, ktorá zanikla po výstavbe novej stodoly. Posledné zvyšky západnej časti starej stodoly boli odstránené v 90. rokoch 20. storočia. Nová stodola s maštaloú, ktorá stojí južne od miesta situovania pôvodnej, bola postavená v roku 1968. Priestory maštale sú murované z kvádrov, ostatné priestory sú kombináciou zrubovej a drevenej rámovej konštrukcie. Zastrešená je sedlovou strechou, krytá tvrdou pálenou krytinou. V roku 1996 na západnej strane roľníckeho dvora bola na mieste pôvodnej hospodárskej stavby postavená murovaná prízemná stavba, zastrešená asymetrickou sedlovou strechou, krytá plechovou krytinou. Na východnej strane dvora je situovaná prestavaná hospodárska stavba, zastrešená sedlovou strechou s plechovou krytinou. Medzi severozápadným rohom tohto objektu a východnou fasádou ľudového domu je situovaná brána do átria roľníckeho dvora s 1-krídlovou drevenou zvlakovou výplňou, ktorej súčasťou je menšia 1-krídlová bránka pre peších. Nad bránou je sedlová strieška.

### **Dom č. p. 108, parc. č. 540 – objekt nevhodne dotvárajúci pamiatkové územie**

(Fotodokumentácia - Stred obce - č. záberu 13)

Dom je situovaný južne od komunikácie. Murovaná novostavba rodinného domu je hmotovo predimenzovaná voči pôvodnej zástavbe, výrazovými prostriedkami a použitím stavebných materiálov negatívne narúša pôvodnú zrubovú zástavbu pamiatkového územia. Pred domom je predzáhradka ohradená nevhodným plotom zo zváraných kovových tyčových prvkov. Súčasťou domu sú prilahlé hospodárske stavby.



**Dom č. p. 109, parc. č. 543 – objekt nevhodne dotvárajúci pamiatkové územie**

(Fotodokumentácia - Stred obce - č. záberu 14)

Dom je situovaný južne od komunikácie. Murovaná novostavba rodinného domu je hmotovo predimenzovaná voči pôvodnej zástavbe, výrazovými prostriedkami a použitím stavebných materiálov negatívne narúša pôvodnú zrubovú zástavbu pamiatkového územia. Pred domom je predzáhradka ohradená nevhodným plotom zo zváraných kovových tyčových prvkov. Súčasťou domu sú príslušené hospodárske stavby.

**Dom č. p. 304 a dom č. p. 307, parc. č. 545, 546 – objekty vhodne dotvárajúce pamiatkové územie**

(Fotodokumentácia - Stred obce - č. záberu 15)

Domy sú situované južne od komunikácie. Zrubové novostavby domov s príslušenými objektami veľmi vhodne dotvárajú pamiatkové územie. Zoskupenie novostavieb evokuje pôdorysnú zástavbu pôvodných roľníckych dvorov, hmotové a architektonické riešenie jednotlivých stavieb vychádza z princípov pôvodnej zástavby.

**Dvor roľnícky č. p. 110, parc. č. 549 – NKP, č. ÚZPF 4213**

(Fotodokumentácia - Stred obce - č. záberu 16)

Roľnícky dvor je dispozične štvorstranný, situovaný južne od komunikácie. Na severnej strane dvora je situovaný ľudový dom „osturnianskeho“ typu, 3-dielny, zrubovej konštrukcie na veľmi nízkej kamennej podmurovke, orientovaný pozdĺžnou osou rovnobežne s komunikáciou. Zastrešený je sedlovou strechou s podlomenicami, krytý plechovou krytinou. Na základe datovania na nosnom stropnom tráme v izbe, bol dom postavený v roku 1900. Rezné plochy priečných trámov sú natreté nabiele, ložné špáry medzi trámami sú natreté



namodro, zrubová konštrukcia je natretá nažltlo. Rovnobežne s domom, na južnej strane roľníckeho dvora, je situovaná stodola s maštaloú, zrubovej konštrukcie, 3-dielna, zastrešená sedlovou strechou s nízkymi podlomenicami, krytá šindľovou krytinou s lokálnym prekrytím plechovou krytinou. Na východnej strane dvora je situovaná hospodárska stavba zrubovej konštrukcie (chliev a podšopa), zastrešená sedlovou strechou s nízkymi podlomenicami, krytá drevenými doskami. Západnú stranu dvora uzatvára zrubová 4-dielna hospodárska stavba, zastrešená sedlovou strechou s nízkou podlomenicou na južnej strane. Strecha je krytá drevenými doskami v smere spádu strešných rovín, v zlom stavebno-technickom stave, rovnako ako krytina stodoly s maštaloú a krytina východnej hospodárskej stavby. Medzi ľudovým domom a východnou hospodárskou stavbou je ponechaný široký prechod uzavretý 1-krídlými zvlakovými vrátami, ktorých súčasťou je menšia 1-krídlá zvlaková bránka pre peších. Nad bránou je sedlová strieška pokrytá dreveným šindľom.

**Dom č. p. 111, parc. č. 550 – objekt nie je v pamiatkovom území rušivý**

(Fotodokumentácia - Stred obce - č. záberu 17)

Dom je situovaný južne od komunikácie. Murovaný dom, odhliadnuc od jeho materiálovo-konštrukčnej skladby, svojím hmotovo-priestorovým riešením nenaruša uličnú zástavbu a pamiatkové prostredie. Súčasťou domu je hospodárska stavba, situovaná južne od domu.

**Dom č. p. 112, parc. č. 553 – objekt nevhodne dotvárajúci pamiatkové územie**

(Fotodokumentácia - Stred obce - č. záberu 18)

Pôvodný ľudový dom dispozične trojstranného roľníckeho dvora bol prestavaný a na západnej strane rozšírený o novú dvojpodlažnú prístavbu, čím dom dostal neproporčný a predimenzovaný výraz. Dom spolu s príslušnými hospodárskymi stavbami je situovaný južne od komunikácie.

**Dvor roľnícky č. p. 113, parc. č. 554 – NKP, č. ÚZPF 10334**

(Fotodokumentácia - Stred obce - č. záberu 19)

Z pôvodnej štvorstrannej zástavby roľníckeho dvora, situovaného južne od komunikácie, v súčasnosti stojí už len ľudový dom na jeho severnej strane a hospodárska stavba, situovaná na západnej strane dvora. Ľudový dom bol pravdepodobne postavený v roku 1957 alebo 1958. Je „osturnianskeho“ typu, zrubovej konštrukcie na kamennej omietnutej podmurovke, 3-dielny, orientovaný pozdĺžnou osou rovnobežne s komunikáciou. Zastrešený je sedlovou strechou s nízkymi podlomenicami, krytý betónovou škridľou svetlosivej farby, podlomenice plechovou krytinou. Rezné plochy priečných trávov sú natreté nabiele, ložné špáry medzi trámami sú natreté namodro. Pred domom je predzáhradka ohradená nevhodným plotom zo zváraných kovových tyčových prvkov. Hospodárska stavba na západnej strane dvora sa svojou severnou stranou kolmo napája na dom. Je 4-dielna, zrubovej konštrukcie, zastrešená sedlovou strechou, krytá azbestocementovými šablónami. V 90. rokoch 20. storočia bola pôvodná 1-krídlová vstupná brána, situovaná v severovýchodnej časti dvora nahradená novou, 2-krídlovou.



**Dom č. p. 114, parc. č. 556/2 – objekt nevhodne dotvárajúci pamiatkové územie**  
(Fotodokumentácia - Stred obce - č. záberu 20)

Murovaná novostavba rodinného domu, situovaná južne od komunikácie, svojím hmotovo-priestorovým riešením, architektonickým výrazom a použitím stavebných materiálov je nevhodná a v pamiatkovom území pôsobí rušivo.



**Dom č. p. 115, parc. č. 79 – objekt nevhodne dotvárajúci pamiatkové územie**  
(Fotodokumentácia - Stred obce - č. záberu 21)

Zrubová novostavba domu štvorcového pôdorysu je svojím hmotovo-priestorovým a architektonickým výrazovým stvárnením nevhodná pre pamiatkové územie. Jednotlivé fasádne detaily domu pripomínajú architektonické stvárnenie „poľskej“ obytnej zástavby. Dom je situovaný severne od komunikácie.



**Dom č. p. 116, parc. č. 76 – objekt nie je v pamiatkovom území rušivý**  
(Fotodokumentácia - Stred obce - č. záberu 22)

Dom zrubovej konštrukcie je pôdorysne a hmotovo prispôbený pôvodnej zástavbe obytných domov. Situovaný je pozdĺžnou osou kolmo ku komunikácii. Nevhodne je riešené zastrešenie domu s predsadenou južnou časťou strechy s loggiou.



**Dom č. p. 117, parc. č. 73 – objekt nevhodne dotvárajúci pamiatkové územie**  
(Fotodokumentácia - Stred obce - č. záberu 23)

Aj keď je dom postavený zrubovou konštrukciou, jeho hmotovo-priestorové riešenie je predimenzované voči pôvodnej zástavbe. Dom spolu s príslušnými hospodárskymi stavbami je situovaný severne od komunikácie.





**Dom č. p. 118, parc. č. 72 – objekt nevhodne dotvárajúci pamiatkové územie**

(Fotodokumentácia - Stred obce - č. záberu 24)

Murovaný rodinný dom má nevhodne riešené presvetlenie podkrovného priestoru jedným mohutným vikierom sedlového tvaru. Celá stavba domu tým dostáva hmotovo predimenzované stvárnenie voči pôvodnej zástavbe. Dom spolu s príslušími hospodárskymi stavbami je situovaný severne od komunikácie.

**Novostavba na parc. č. 561 – nevhodne dotvárajúca pamiatkové územie**

(Fotodokumentácia - Stred obce - č. záberu 25)

Murovaná novostavba rodinného domu narúša pôvodnú historickú zástavbu na parcele (zárubku), ďaleko od komunikácie. Použité materiálové riešenie je rovnako nevhodné pre pamiatkové územie. Dom je situovaný južne od komunikácie.

**Dvor roľnícky č. p. 119, parc. č. 69 – NKP, č. ÚZPF 10335**

(Fotodokumentácia - Stred obce - č. záberu 26)

Roľnícky dvor je dispozične štvorstranný, situovaný severne od komunikácie. Na južnej strane dvora je situovaný ľudový dom „osturnianskeho“ typu, 3-dielny, zrubovej konštrukcie na kamennej podmurovke, orientovaný pozdĺžnou osou rovnobežne s komunikáciou, zastrešený sedlovou strechou s podlomenicami pod spoločnou strechou s prejazdom, situovaným po jeho východnej strane. Strešná krytina je plechová. Rezné plochy priečných trámov sú natreté nabiele, drevené laťky v ložných špárach sú žltohnedé,

zrubová konštrukcia má tmavohnedý náter. Pred domom je predzáhradka ohradená dreveným laťkovým plotom. Rovnobežne s domom, v severnej časti dvora je situovaný zrubový objekt stodoly s maštالou, zastrešený sedlovou strechou, krytý plechovou krytinou. Na západnej a východnej strane dvora sú situované zrubové hospodárske stavby, zastrešené sedlovými strechami, kryté eternitovými šablónami.



**Dom č. p. 120, parc. č. 68** – objekt nie je v pamiatkovom území rušivý

(Fotodokumentácia - Stred obce - č. záberu 27)

Dom zrubovej konštrukcie je situovaný severne od komunikácie, orientovaný pozdĺžnou osou kolmo ku komunikácii. Hmotovo-priestorové riešenie domu a jeho architektonické výrazové stvárnenie vhodne dotvára prostredie pamiatkovej rezervácie. V severnej časti domu sú situované hospodárske stavby.

**Dom č. p. 292, parc. č. 565/2** – objekt nevhodne dotvárajúci pamiatkové územie

(Fotodokumentácia - Stred obce - č. záberu 28)

Murovaná novostavba rodinného domu svojím situovaním (južne od komunikácie) narúša pôvodnú historickú zástavbu na parcele - zárubku. Výber tradičných stavebných materiálov (drevo a kameň) pri architektonickom stvárnení domu bol použitý nevhodným spôsobom, pre prirodzený stavebný vývoj pôvodných objektov pôsobí cudzoročno.

**Dvor roľnícky č. p. 122, parc. č. 62** – NKP, č. ÚZPF 10336

(Fotodokumentácia - Stred obce - č. záberu 29)

Roľnícky dvor, dispozične trojstranný je situovaný severne od komunikácie. V južnej časti dvora je situovaný ľudový dom „osturnianskeho“ typu, 3-dielny, zrubovej konštrukcie na kamennej podmurovke s nevhodným keramickým obkladom. Dom bol postavený v roku 1958 na mieste staršieho zrubového domu. Vo východnej časti južnej fasády domu, pred vstupným otvorom je pristavený portikus drevenej rámovej konštrukcie, zastrešený sedlovou strieškou. Jeho postavenie bolo pravdepodobne inšpirované výzorom „zakopanského“ typu domu. Dom je orientovaný pozdĺžnou osou rovnobežne s komunikáciou. Zastrešený je sedlovou strechou pod spoločnou strechou s prejazdom vo východnej časti, krytý plechovou krytinou. Rezné plochy priečných trávov sú natreté nabiele, ložné špáry medzi trámami sú natreté na svetlohnedo. Pred domom je predzáhradka s nevhodným pletivovým oplatením. Severnú stranu dvora uzatvára zrubový objekt stodoly s maštaľou, zastrešený sedlovou strechou s podlomenicami, krytý plechovou krytinou. Na západnej strane dvora je situovaná zrubová hospodárska stavba, zastrešená sedlovou strechou, krytá plechovou krytinou.



**Dvor roľnícky č. p. 123, parc. č. 59 – NKP, č. ÚZPF 10337**  
(Fotodokumentácia - Stred obce - č. záberu 30)

Dvor roľnícky je situovaný severne od komunikácie, jeho pôvodná dispozičná zástavba bola štvorstranná: ľudový dom (situovaný v južnej časti dvora), stodola s maštaľou (orientovaná rovnobežne s domom v severnej časti dvora), hospodárska stavba (chliev - situovaný v západnej časti dvora) a hospodárska stavba (dreváreň - situovaná vo východnej časti roľníckeho dvora). V súčasnosti je z pôvodnej objektovej skladby dvora zachovaný iba ľudový dom a stodola s maštaľou. Na západnej strane dvora je postavená murovaná prístavba k domu. Ľudový dom je orientovaný pozdĺžnou osou rovnobežne s komunikáciou, dispozične je „zakopanským“ typom domu, 3-dielny, so vstupným priestorom v strede dispozície, zrubovej konštrukcie na nízkej kamennej podmurovke. Zastrešený je sedlovou strechou s podlomenicami, krytý plechovou krytinou. Rezné plochy priečných trámov sú natreté nabiele, ložné špáry medzi trámami sú natreté namodro. Pred domom je predzáhradka ohradená dreveným laťkovým plotom. V severnej časti dvora je situovaný zrubový objekt stodoly s maštaľou, 3-dielny, zastrešený sedlovou strechou, krytý plechovou krytinou. Areál roľníckeho dvora je prístupný z komunikácie drevenou 2-krídlovou bránou, situovanou v juhovýchodnej časti dvora. Nad bránou je sedlová strieška, krytá šindľovou krytinou.



**Dom č. p. 124, parc. č. 58 – objekt nevhodne dotvárajúci pamiatkové územie**  
(Fotodokumentácia - Stred obce - č. záberu 31)

Murovaný rodinný dom svojím predimenzovaným hmotovo-priestorovým riešením voči pôvodnej obytnej zástavbe, architektonickým výrazom a použitím stavebných materiálov je nevhodný a v pamiatkovom území pôsobí rušivo. Dom spolu s príslušnými hospodárskymi stavbami je situovaný severne od komunikácie.



**Dvor roľnícky č. p. 125, parc. č. 55 – NKP, č. ÚZPF 10338**  
(Fotodokumentácia - Stred obce - č. záberu 32)

Roľnícky dvor, trojstrannej dispozičnej zástavby je situovaný severne od komunikácie. V južnej časti dvora je situovaný ľudový dom „osturnianskeho“ typu, 3-dielny, orientovaný pozdĺžnou osou rovnobežne s komunikáciou. Je zrubovej konštrukcie, nepodpivničený, zastrešený sedlovou strechou s podlomenicami, krytý šindľovou krytinou. Rezné plochy priečných trámov sú natreté nabiele, ložné špáry medzi trámami sú natreté namodro, zrubová konštrukcia je natretá na tehlovočerveno. Pred domom je



predzáhradka ohradená dreveným laťkovým plotom. V severnej časti dvora, rovnobežne s domom, je situovaný zrubový objekt stodoly s maštaľou, zastrešený sedlovou strechou, krytý plechovou krytinou. Pôvodná zrubová hospodárska stavba, situovaná na západnej strane dvora zanikla v roku 1978. Na jej mieste je v súčasnosti postavený zrubový obytný objekt. Vstup do areálu dvora z

komunikácie je drevenou 2-krídlou bránou, krytou sedlovou strieškou so šindľovou krytinou. Súčasťou roľníckeho dvora je samostatne stojaca pivnica, severne situovaná. Zaklenutá je valenou kamennou klenbou, zastrešená sedlovou strechou s podlomenicami, krytá šindľovou krytinou.

### **Dvor roľnícky č. p. 126, parc. č. 54 – NKP, č. ÚZPF 10339**

(Fotodokumentácia - Stred obce - č. záberu 33)

Dvor roľnícky, pôvodne trojstrannej dispozičnej zástavby je situovaný severne od komunikácie. Ľudový dom je situovaný v juhozápadnej časti dvora, orientovaný pozdĺžnou osou rovnobežne s komunikáciou. Je „osturnianskeho“ typu, 3-dielny, zrubovej konštrukcie, zastrešený sedlovou strechou pod spoločnou strechou prejazdu vo východnej časti, krytý eternitovými šablónami. Dom bol postavený na mieste starého domu v 60-tych rokoch 20. storočia a to prenesením z parcely č. 36. Rezné plochy priečných trámov sú natreté nabiele. Pred domom je predzáhradka ohradená dreveným latkovým plotom. Severnú stranu dvora uzatvára zrubový objekt stodoly s maštalou, zastrešený sedlovou strechou, krytý plechovou krytinou. Pôvodné hospodárske stavby (chlievy), situované na západnej strane dvora už neexistujú. Vstup do areálu roľníckeho dvora z komunikácie je cez zastrešený prejazd, uzatvorený 2-krídlými drevenými vrátami, v západnej časti výplne je situovaná bránka pre peších.



### **Dom č. p. 127, parc. č. 50 – objekt nevhodne dotvárajúci pamiatkové územie**

(Fotodokumentácia - Stred obce - č. záberu 34)

Zrubový dom značne predimenzovaný svojím hmotovo-priestorovým riešením voči pôvodnej obytnej zástavbe, architektonickým výrazom, použitím manzardového tvaru zastrešenia domu netypickým pre pamiatkové územie a použitím stavebných materiálov je nevhodný a v pamiatkovom území pôsobí veľmi rušivo. Dom spolu s príslušnými hospodárskymi stavbami je situovaný severne od komunikácie.



### **Dom č. p. 128, parc. č. 573/4 – objekt nevhodne dotvárajúci pamiatkové územie**

(Fotodokumentácia - Stred obce - č. záberu 35)

Murovaná novostavba rodinného domu svojím situovaním južne od komunikácie narúša historickú zástavbu pôvodných parciel (zárubkov). Hmotovo-priestorové a architektonické stvárnenie domu ako aj výber použitých stavebných materiálov je v pamiatkovom území nevhodné.





**Dvor roľnícky č. p. 129, parc. č. 49 – NKP, č. ÚZPF 4212**

(Fotodokumentácia - Stred obce - č. záberu 36)

Pôvodne štvorstranný roľnícky dvor je situovaný severne od komunikácie. V južnej časti dvora je situovaný ľudový dom „osturnianskeho“ typu, 3-dielny, orientovaný pozdĺžnou osou rovnobežne s komunikáciou. Je zrubovej konštrukcie, zastrešený sedlovou strechou s podlomenicami so spoločnou strechou prejazdu na východnej strane, krytý eternitovými šablónami. Dom je zo začiatku 20. storočia, v roku 1962 prenesený z pôvodného miesta, situovaného východne od súčasnej polohy domu. Rezné plochy



priečnych trámov sú natreté nabiele, ložné špáry medzi trámami sú natreté nažltlo, zrubová konštrukcia je natretá tehlovočerveným náterom. Pred domom je predzáhradka ohradená nevhodným plotom zo zváraných kovových tyčových prvkov. Severnú stranu roľníckeho dvora uzatvára zrubová stodola s maštالou, zastrešená sedlovou strechou s podlomenicami, krytá plechovou krytinou. Pôvodná zrubová hospodárska stavba, situovaná na západnej strane dvora bola nahradená murovaným objektom, zastrešeným sedlovou strechou s plechovou krytinou. Zrubová hospodárska stavba, situovaná vo východnej časti dvora bola postavená v roku 1962, zastrešená je sedlovou strechou, krytá plechovou krytinou. Súčasťou roľníckeho dvora je samostatne stojaca pivnica, situovaná severne. Zaklenutá je kamennou valenou klenbou, nadzemná časť je zrubovej konštrukcie, zastrešená sedlovou strechou s podlomenicami, krytá plechovou krytinou.

**Dvor roľnícky č. p. 130, parc. č. 46, 574 – NKP, č. ÚZPF 4211**

(Fotodokumentácia - Stred obce - č. záberu 37)

Roľnícky dvor je situovaný severne od komunikácie, jeho pôvodná dispozičná zástavba je trojstranná. V južnej časti dvora je situovaný ľudový dom „osturnianskeho“ typu, 3-dielny, zrubovej konštrukcie na nárožných kamenných pätkách, zastrešený sedlovou strechou s podlomenicami, pôvodná šindľová krytina bola nahradená eternitovými šablónami. Dom je orientovaný pozdĺžnou osou rovnobežne s komunikáciou. Na základe datovania na nosnom stropnom tráme v izbe, bol postavený v roku 1900. Dom má



zachované archaické stvárnenie dverného otvoru na južnej vstupnej fasáde s dreveným záklenkom v nadpraží, vytvorený dvomi pásikmi, zo spodnej strany vypracovanými do oblúka, z hornej s vykrajovaným obrysom. V záklenku sú použité drevené klince. Rezné plochy priečnych trámov na fasáde domu a ložné špáry medzi trámami sú natreté na bledomodro. Zrubová konštrukcia domu je natretá tehlovočerveným náterom. Pred domom je predzáhradka ohradená dreveným laťkovým plotom. V severnej časti dvora je situovaná zrubová stodola s maštالou, zastrešená sedlovou strechou s plechovou krytinou. Západnú stranu dvora uzatvára zrubový objekt hospodárskej stavby, zastrešený sedlovou strechou, krytý eternitovými šablónami. Súčasťou roľníckeho dvora je objekt pivnice, situovaný na náprotivnej strane cesty, na parcele č. 574.

**Dvor roľnícky č. p. 131, parc. č. 579 – NKP, č. ÚZPF 4210**

(Fotodokumentácia - Stred obce - č. záberu 38)

Roľnícky dvor je situovaný južne od komunikácie, jeho pôvodná dispozičná zástavba je štvorstranná. V severnej časti dvora je situovaný ľudový dom „osturnianskeho“ typu, 3-dielny, orientovaný pozdĺžnou osou rovnobežne s komunikáciou. Je zrubovej konštrukcie na nízkej kamennej podmurovke, nepodpivničený, zastrešený sedlovou strechou s podlomenicami, krytý plechovou krytinou. Rezné plochy priečnych trámov sú natreté nabielo, ložné špáry medzi trámami sú natreté na svetlohnedo, zrubová konštrukcia



na tmavohnedo. Na základe datovania na nosnom stropnom tráme v izbe, bol dom postavený v roku 1901. Pred domom je predzáhradka ohradená dreveným laťkovým plotom. Južnú stranu dvora uzatvára zrubový objekt stodoly s maštaľou, zastrešený sedlovou strechou s nízkymi podlomenicami, krytý plechovou krytinou. Na východnej strane dvora je situovaný zrubový objekt pivnice, zastrešený sedlovou strechou, krytý plechovou krytinou. Západnú stranu dvora uzatvára zrubová hospodárska stavba, pôvodne 4-dielna, v roku 2001 boli odstránené dva južné diely. V súčasnosti je stavba zastrešená plytkou sedlovou strechou s plechovou krytinou.

**Dvor roľnícky č. p. 132, parc. č. 43 – NKP, č. ÚZPF 4209**

(Fotodokumentácia - Stred obce - č. záberu 39)

Roľnícky dvor je situovaný severne od komunikácie, jeho pôvodná dispozičná zástavba je trojstranná. V južnej časti dvora je situovaný ľudový dom „osturnianskeho“ typu, 3-dielny, orientovaný pozdĺžnou osou rovnobežne s komunikáciou. Je zrubovej konštrukcie na nízkej kamennej podmurovke. Strecha domu je sedlová s podlomenicami, zastrešujúca dom a prejazd na východnej strane, krytá šindľovou krytinou. Ložné špáry medzi trámami sú natreté nabielo, rezné plochy priečnych trámov medzi 1. a 2. dielom (z východu) sú natreté



nabielo. Pred domom je predzáhradka ohradená dreveným laťkovým plotom. Severnú stranu dvora uzatvára zrubový objekt stodoly s maštaľou, pôvodne 3-dielny, v roku 1999 došlo k odstráneniu jej východného dielu. Ostatná časť stodoly je zastrešená sedlovou strechou s podlomenicami, krytá je šindľovou krytinou. Na západnej strane dvora je situovaná zrubová hospodárska stavba (chliev a podšopa), zastrešená sedlovou strechou, krytá šindľovou krytinou.

**Dvor roľnícky č. p. 133, parc. č. 40 – NKP, č. ÚZPF 4208**

(Fotodokumentácia - Stred obce - č. záberu 40)

Pôvodne dispozične trojstranný roľnícky dvor je situovaný severne od komunikácie. V južnej časti dvora je situovaný ľudový dom „osturnianskeho“ typu, 3-dielny, orientovaný pozdĺžnou osou rovnobežne s komunikáciou. Je zrubovej konštrukcie na nízkej kamennej podmurovke, zastrešený sedlovou strechou s podlomenicami, krytý šindľovou krytinou. Na základe datovania na nosnom stropnom tráme v izbe, bol dom postavený v roku 1931. Pred domom je predzáhradka ohradená dreveným laťkovým plotom.



Severnú stranu roľníckeho dvora uzatvára zrubový objekt stodoly s maštaľou, zastrešený sedlovou

strechou s podlomenicami, krytý šindľovou krytinou. Na západnej strane dvora je situovaná zrubová hospodárska stavba, zastrešená sedlovou strechou, krytá šindľovou krytinou. Vstup do areálu roľníckeho dvora z komunikácie je brámkou pre peších a 2-krídlou drevenou bránou so sedlovou strieškou, krytú šindľovou krytinou. Pri západnej strane hospodárskeho dvora je situovaná nespevnená (poľná) cesta smerujúca na sever k lesu.

### **Dvor roľnícky č. p. 134, parc. č. 39 – NKP, č. ÚZPF 4207**

(Fotodokumentácia - Stred obce - č. záberu 41)

Roľnícky dvor je situovaný severne od komunikácie, jeho pôvodná dispozičná zástavba bola trojstranná. Z pôvodnej zástavby dvora je v súčasnosti zachovaný už len ľudový dom. Situovaný je v južnej časti pôvodného roľníckeho dvora, orientovaný pozdĺžnou osou rovnobežne s komunikáciou. Špecifický je tým, že pozostáva z dvoch častí, ktoré vznikli v rôznych časových obdobiach. Západná časť domu je mladšia, presné datovanie oboch častí domu sa nepodarilo zistiť. Dom je zrubovej konštrukcie na nárožných kamenných



pätkách, „osturnianskeho“ typu, 4-dielny, zastrešený sústavou dvoch sedlových striech rôzneho sklonu s podlomenicami, krytý eternitovou krytinou. Rezné plochy priečných trámov sú natreté nabiele, ložné špáry medzi trámami sú natreté namodro, zrubová konštrukcia je tehlovočervená. Zrubová stodola s maštaľou bola situovaná v severnej časti dvora, rovnobežne s domom ľudovým, fyzicky zanikla v roku 1999. Zrubová hospodárska stavba, ktorá bola situovaná v západnej časti dvora zanikla ešte pred zánikom stodoly s maštaľou.

### **Dom č. p. 135, parc. č. 36 – objekt nevhodne dotvárajúci pamiatkové územie**

(Fotodokumentácia - Stred obce - č. záberu 42)

Dom svojím predimenzovaným hmotovo-priestorovým riešením voči pôvodnej obytnej zástavbe, architektonickým výrazom a použitím stavebných materiálov je nevhodný a v pamiatkovom území pôsobí rušivo. Murovaný rodinný dom spolu s príslušnými hospodárskymi stavbami je situovaný severne od komunikácie.



### **Dvor roľnícky č. p. 136, parc. č. 35 – NKP, č. ÚZPF 10340**

(Fotodokumentácia - Stred obce - č. záberu 43)

Roľnícky dvor je situovaný severne od komunikácie, jeho pôvodná dispozičná zástavba je štvorstranná. V južnej časti dvora je situovaný ľudový dom „osturnianskeho“ typu, 3-dielny, zrubovej konštrukcie, orientovaný pozdĺžnou osou rovnobežne s komunikáciou. Vo východnej časti južnej fasády domu, pred vstupným otvorom je pristavený portikus drevenej konštrukcie, zastrešený sedlovou strieškou s podlomenicou. Jeho postavenie bolo pravdepodobne inšpirované výzorom „zakopanského“ typu domu. Dom je zastrešený



sedlovou strechou s podlomenicami, krytý plechovou krytinou. Rezné plochy priečných trámov a ložné špáry medzi trámami sú natreté nahnedo, zrubová konštrukcia je natretá tmavoružovým náterom. Pred domom je predzáhradka ohradená dreveným laťkovým plotom. Severnú stranu dvora uzatvára zrubový objekt stodoly s maštaľou, zastrešený sedlovou strechou s podlomenicami, krytý šindľovou krytinou. Na východnej strane dvora je situovaná zrubová hospodárska stavba (ovčín), zastrešená sedlovou strechou, krytá plechovou krytinou. Pôvodná zrubová hospodárska stavba, situovaná na západnej strane dvora bola asanovaná a nahradená murovanou novostavbou, zastrešenou sedlovou strechou, krytou tvrdou pálenou krytinou. Vstup do areálu roľníckeho dvora z komunikácie je bránou krytého prejazdu, situovaného v juhovýchodnej časti dvora.

### **Dom č. p. 137, parc. č. 32 – objekt nevhodne dotvárajúci pamiatkové územie**

(Fotodokumentácia - Stred obce - č. záberu 44)

Dom spolu s príslušími hospodárskymi stavbami je situovaný severne od komunikácie. Pôvodný prízemný zrubový ľudový dom „zakopanského“ typu bol nadstavovaný o ďalšie nadzemné podlažie, čím došlo k výraznému navýšeniu pôvodnej hmoty domu a k narušeniu celkovej uličnej pôvodnej zástavby. Hmotovo prestavaný dom výrazne narúša prostredie pamiatkového územia.



### **Dom č. p. 138, parc. č. 31 – objekt nevhodne dotvárajúci pamiatkové územie**

(Fotodokumentácia - Stred obce - č. záberu 45)

Murovaný rodinný dom svojím hmotovo-priestorovým riešením, architektonickým výrazom a použitými stavebnými materiálmi nevhodne dotvára pamiatkové prostredie a narúša pôvodnú uličnú zástavbu. Pred domom je predzáhradka ohradená nevhodným plotom zo zváraných kovových tyčových prvkov. Dom spolu s príslušími hospodárskymi stavbami je situovaný severne od komunikácie.



### **Dvor roľnícky č. p. 139, parc. č. 28 – NKP, č. ÚZPF 10341**

(Fotodokumentácia - Stred obce - č. záberu 46)

Pôvodne dispozične štvorstranný roľnícky dvor je situovaný severne od komunikácie. Z pôvodnej zástavby dvora je v súčasnosti zachovaný iba ľudový dom. Situovaný je v južnej časti pôvodného dvora, pozdĺžnou osou orientovaný rovnobežne s komunikáciou. Je „osturnianskeho“ typu, 4-dielny, zrubovej konštrukcie na nárožných kamenných pätkách, zastrešený sedlovou strechou s podlomenicami, krytý plechovou krytinou. Na základe datovania na nosnom stropnom tráme v izbe, bol dom postavený v roku 1898. Ložné špáry medzi trámami sú natreté nabiele. Pred domom je predzáhradka ohradená dreveným laťkovým plotom. Vstup do areálu pôvodného dvora je drevenou 2-krídlovou bránou, situovanou východne od domu.





Brána je krytá sedlovou strieškou so šindľovou krytinou. V rámci pôvodnej zástavby dvora bola stodola situovaná v jeho severnej časti, na západnej strane bola situovaná hospodárska stavba. Stodola a severná časť hospodárskej stavby fyzicky zanikli okolo roku 1986, ostatná časť okolo roku 2000.

**Dom č. p. 140, parc. č. 588** – objekt nie je v pamiatkovom území rušivý  
(Fotodokumentácia - Stred obce - č. záberu 47)

Pôvodne objekt školy neskôr materskej školy, v súčasnosti bez využitia, je situovaný južne od komunikácie. Murovaný objekt na obdĺžnikovom pôdoryse, v závislosti od jeho funkčného využitia, svojím hmotovo-priestorovým riešením nenaruša pamiatkové prostredie. Pre skvalitnenie jeho architektonického výrazu je potrebné obnoviť pôvodné tvary a rozmery okenných výplní na fasádach a architektonicky preriešiť hlavný vstup do objektu.



**Dvor roľnícky č. p. 141, parc. č. 590** – NKP, č. ÚZPF 4206  
(Fotodokumentácia - Stred obce - č. záberu 48)

Roľnícky dvor je situovaný južne od komunikácie, jeho pôvodná dispozičná zástavba je štvorstranná. V severnej časti dvora je situovaný ľudový dom, postavený v roku 1935, „osturnianskeho“ typu, 4-dielny, orientovaný pozdĺžnou osou rovnobežne s komunikáciou. Je zrubovej konštrukcie na kamennej podmurovke, zastrešený sedlovou strechou s podlomenicami pod spoločnou strechou prejazdu vo východnej časti, krytý plechovou krytinou. Rezné plochy priečných trámov a ložné špáry medzi trámami sú natreté tmavohnedým náterom, zrubová konštrukcia má hnedožltý náter. Pred domom je predzáhradka ohradená dreveným laťkovým plotom. Južnú stranu roľníckeho dvora uzatvára zrubový objekt stodoly s maštaľami, zastrešený sedlovou strechou s podlomenicou na západnej strane, krytý šindľovou krytinou, východná časť strechy je krytá plechovou krytinou. Západnú a východnú stranu dvora uzatvárajú zrubové hospodárske stavby, zastrešené sedlovými strechami, kryté plechovou krytinou. Severne od komunikácie je situovaný samostatne stojací objekt pivnice.



**Dom č. p. 142, parc. č. 593** – objekt vhodne dotvárajúci pamiatkové územie  
(Fotodokumentácia - Stred obce - č. záberu 49)

Dom je situovaný južne od komunikácie, v severovýchodnej časti pôvodného dispozične trojstranného roľníckeho dvora, pozdĺžnou osou je orientovaný kolmo ku komunikácii. Zrubová stavba domu je „osturnianskeho“ typu, 2-dielna, zastrešená sedlovou strechou s podlomenicami, krytá eternitovou krytinou. Svojou hmotovo-priestorovou skladbou, výrazovými prostriedkami a použitými stavebnými materiálmi vhodne dotvára pamiatkové prostredie. Areál dvora je ohradený dreveným laťkovým plotom.



**Dvor roľnícky č. p. 143, parc. č. 597, 598 – NKP, č. ÚZPF 4205**  
(Fotodokumentácia - Stred obce - č. záberu 50)

Roľnícky dvor je dispozične štvorstranný, situovaný južne od komunikácie. Na severnej strane dvora je situovaný dvojdom, zrubovej konštrukcie na nízkej kamennej omietnutej podmurovke, pozdĺžnou osou orientovaný rovnobežne s komunikáciou. Dve obytné jednotky – dvojdielne ľudové domy sú dispozične spojené prejazdom pod spoločnou strechou. Dvojdom je zastrešený sedlovou strechou s podlomenicami, krytý plechovou krytinou. Na severnej strane domu sú situované vstupné otvory do samostatných pivničných priestorov



oboch domov. Rezné plochy priečných trávov sú natreté nabielo, ložné špáry medzi trámami sú natreté svetlohnedý náterom, zrubová konštrukcia má takmer čierny náter. Južnú stranu roľníckeho dvora uzatvára stodola s maštaľou, zrubovej konštrukcie, západná časť je drevenej rámovej konštrukcie. Zastrešená je sedlovou strechou s podlomenicami, krytá šindľovou krytinou. Na západnej a východnej strane dvora sú situované pôvodné hospodárske stavby, zrubovej konštrukcie, zastrešené sedlovými strechami. Západná hospodárska stavba je krytá šindľovou krytinou, východná hospodárska stavba je krytá plechovou krytinou.

**Dom ľudový č. p. 144, parc. č. 600 – NKP, č. ÚZPF 4204/0**  
(Fotodokumentácia - Stred obce - č. záberu 51)

Ľudový dom bol pôvodne súčasťou dispozične trojstranného roľníckeho dvora, situovaného južne od komunikácie: dom ľudový - v severnej časti dvora, stodola s maštaľou - v južnej časti dvora a hospodárska stavba - vo východnej časti dvora. Hospodárska stavba a stodola s maštaľou fyzicky zanikli asi pred 30 rokmi. Ľudový dom je orientovaný pozdĺžnou osou rovnobežne s komunikáciou, je „osturnianskeho“ typu, 3-dielny, nepodpivničený, zrubovej konštrukcie na nárožných kamenných pätkách, zastrešený sedlovou strechou s podlomenicami, krytý šindľovou krytinou. Rezné plochy priečných trávov sú natreté nabielo, ložné špáry medzi trámami sú bledomodré. Na základe datovania na nosnom stropnom tráme v izbe, bol dom postavený v roku 1902.



**Dvor roľnícky č. p. 145, parc. č. 603 – NKP, č. ÚZPF 4203**  
(Fotodokumentácia - Stred obce - č. záberu 52)

Roľnícky dvor je situovaný južne od komunikácie, jeho pôvodná dispozičná zástavba je štvorstranná. V severnej časti dvora je situovaný ľudový dom „osturnianskeho“ typu, postavený v roku 1955. Je 2-dielny, orientovaný pozdĺžnou osou rovnobežne s komunikáciou, zrubovej konštrukcie na nízkej kamennej podmurovke, nepodpivničený, zastrešený sedlovou strechou s podlomenicami pod spoločnou strechou prejazdu v západnej časti, krytý plechovou



krytinou. Rezné plochy priečných trávov sú natreté nabielo, ložné špáry medzi trámami sú natreté svetlozeleným náterom, zrubová konštrukcia je natretá hnedožltým náterom. Južnú stranu

roľníckeho dvora uzatvára stodola s maštaľou, jej východná časť je murovaná, ostatná časť je zrubová. Zastrešená je sedlovou strechou s podlomenicami, krytá eternitovými šablónami. Na západnej strane dvora je situovaná zrubová hospodárska stavba (ovčín), zastrešená sedlovou strechou, krytá plechovou krytinou. Pôvodná hospodárska stavba, situovaná vo východnej časti dvora, bola koncom 20. storočia asanovaná a nahradená murovanou novostavbou.

**Dom č. p. 146, parc. č. 604 – objekt nevhodne dotvárajúci pamiatkové územie**  
(Fotodokumentácia - Stred obce - č. záberu 53)

Murovaná novostavba rodinného domu spolu s príhľou hospodárskou stavbou je situovaná južne od komunikácie. Pôdorysné členenie domu, jeho hmotovo-priestorové riešenie a výber použitých stavebných materiálov nevhodne dotvára pamiatkové územie. Voči pôvodnej hmotovej zástavbe pamiatkového územia je dom predimenzovaný.



**Dom č. p. 147, parc. č. 17 – objekt nie je v pamiatkovom území rušivý**  
(Fotodokumentácia - Stred obce - č. záberu 54)

Samostatne stojaci dom je situovaný severne od komunikácie. Je zrubovej konštrukcie na kamennej podmurovke, atypickej dispozície, zastrešený valbovou strechou, krytý eternitovou krytinou. Hmotová skladba domu ako aj jeho architektonický výraz vychádza z tradičného stvárnenia zrubových ľudových domov: na bielom podklade rezných plôch priečných tráv sú maľované farebné kvety, ložné špáry medzi trámami sú natreté namodro.



**Dom č. p. 148, parc. č. 608/2 – objekt vhodne dotvárajúci pamiatkové územie**  
(Fotodokumentácia - Stred obce - č. záberu 55)

Dom je prestavaným pôvodne zrubovým hospodárskym objektom – stodoly s maštaľou. Aj keď jeho západná časť je nová, murovaná z pórobetónových tvárnic, celkový hmotový výraz pôvodného objektu zostal zachovaný. Z hľadiska skvalitnenia jeho architektonického výrazu je nutné murovanú časť z exteriéru prekryť dreveným doskovým obkladom alebo opatriť hladkou omietkou.



**Dom č. p. 149, parc. č. 15 – objekt vhodne dotvárajúci pamiatkové územie**

(Fotodokumentácia - Stred obce - č. záberu 56)

Dom je situovaný severne od komunikácie. Je murovaný, pozdĺžnou osou orientovaný rovnobežne s komunikáciou. Svojou hmotovo-priestorovou skladbou a architektonickým výrazom vhodne dotvára historickú zástavbu a celkové prostredie pamiatkového územia.

**Dvor roľnícky č. p. 150, parc. č. 609 – NKP, č. ÚZPF 10342**

(Fotodokumentácia - Stred obce - č. záberu 57)

Roľnícky dvor je situovaný južne od komunikácie, jeho dispozičná zástavba je dvojstranná. V severnej časti dvora je situovaný ľudový dom, „ostumianskeho“ typu, 3-dielny, orientovaný pozdĺžnou osou rovnobežne s komunikáciou. Je zrubovej konštrukcie na nízkej kamennej podmurovke, nepodpivničený, zastrešený sedlovou strechou s podlomenicami, krytý plechovou krytinou. Na základe datovania na nosnom stropnom tráme v izbe, bol dom postavený v roku 1948. Rezné plochy priečných trémov a ložné špáry medzi trámami sú natreté namodro, zrubová konštrukcia domu má svetlohnedý náter. V južnej časti dvora, rovnobežne s ľudovým domom, je situovaná stodola s maštal'ou. Je 3-dielna, zrubovej konštrukcie, zastrešená sedlovou strechou s podlomenicami, značne poškodená šindľová krytina je prekrytá plechovou krytinou.

**Dvor roľnícky č. p. 151, parc. č. 618 – NKP, č. ÚZPF 10343**

(Fotodokumentácia - Stred obce - č. záberu 58)

Dvor roľnícky je situovaný južne od komunikácie, jeho pôvodná dispozičná zástavba je štvorstranná. Na severnej strane dvora je situovaný ľudový dom, „osturnianskeho“ typu, 3-dielny, orientovaný pozdĺžnou osou rovnobežne s komunikáciou. Je zrubovej konštrukcie na nízkej kamennej podmurovke, zastrešený sedlovou strechou s podlomenicami pod spoločnou strechou prejazdu vo východnej časti, krytý plechovou krytinou. Dom bol postavený v roku 1935. Rezné plochy priečných trémov sú natreté nabiele, ložné špáry medzi trámami sú natreté namodro, zrubová konštrukcia má tehlovočervený náter. Južnú stranu dvora uzatvára zrubový objekt stodoly s maštal'ou, postavený v roku 1957, zastrešený sedlovou strechou s podlomenicami, krytý eternitovými šablónami. Východnú stranu dvora uzatvára zrubová hospodárska stavba (chliev a dielňa), zastrešená sedlovou strechou, krytá plechovou krytinou. Pôvodná zrubová hospodárska stavba na západnej strane dvora bola nahradená murovaným objektom.





**Gréckokatolícky kostol sv. Michala Archanjela č. p. 152, parc. č. 1, 2,**

**– objekt vhodne dotvárajúci pamiatkové územie**

(Fotodokumentácia - Stred obce - č. záberu 59)

Kostol bol postavený v roku 1796, rozšírený a upravený v roku 1937, doplnený novým presbytériom a opravený v roku 1947. Pôvodne trojpriestorový chrám východoslovanského typu, bol rozšírený smerom na východ o polkruhovo ukončené presbytérium. Solitérna stavba kostola s ohradeným areálom a príľahlým areálom cintorína, situovaná v severnej časti územia na svahovitom teréne vhodne dopĺňa pamiatkové územie. Kostol je pamätihodnosťou obce.



**Z 1 – zástavba domov č. p. 131 – 138**



**Z 2 – zástavba domov č. p. 107 – 95**



**Z 3 – zástavba domov č. p. 103 – 109**

