

**FOTODOKUMENTÁCIA  
SÚČASNÉHO STAVU NEHNUTEĽNÝCH  
NÁRODNÝCH KULTÚRNYCH  
PAMIATOK A OSTATNÝCH OBJEKTOV  
V PAMIATKOVOM ÚZEMÍ**

## ZOZNAM FOTODOKUMENTÁCIE:

- 1- diaľkový pohľad – vonkajší obraz na zástavbu Starej Hory
- 2- diaľkový pohľad, juhozápadný pohľad zo severného svahu na zástavbu
- 3- časť zástavby, diaľkový juhozápadný pohľad
- 4- diaľkový severozápadný pohľad , viditeľné oddelenie dvoch sústredených zástavieb / západnej a juhovýchodnej /, oddelených ovocným sadom
- 5- diaľkový pohľad od viníc severozápadne od rezervácie
- 6- severozápadná časť rezervácie
- 7- zástavba domov v severozápadnej časti rezervácie
- 8- juhovýchodný pohľad na kaplnku sv. Urbana, situovaná v juhozápadnej časti rezervácie
- 9- južný pohľad na kaplnku sv. Urbana
- 10- juhozápadný pohľad na kaplnku sv. Urbana
- 11- dom č. 219, objekt so zachovanou pôvodnou architektúrou, murovaný 2- podlažný objekt osadený do svahu s valbovou strechou, situovaný v juhovýchodnej časti rezervácie, východný pohľad na priečelie domu
- 12- dom č. 212, murovaný prízemný objekt, osadený do svahu s dreveným doskovým štítom s podlomenicou, situovaný v juhovýchodnej časti rezervácie
- 13- dom č. 206, murovaný prízemný objekt s valbovou strechou s keramickou škridlovou krytinou, juhovýchodná zástavba rezervácie, juhozápadný pohľad na objekt
- 14- južný pohľad na severozápadnú časť zástavby , v strede dom č. 330
- 15- východný pohľad od domu č. 330 na severozápadnú časť zástavby rezervácie
- 16- juhovýchodný pohľad na časť zástavby , vľavo dom č. 335
- 17- severovýchodný pohľad od domu č. 260 na severozápadnú zástavbu rezervácie s pôvodne zachovanou architektúrou objektov
- 18- interiér zástavby medzi domami č. 330 a 331
- 19- východný pohľad na centrálnu časť zástavby, domy č. 332, 321, 320
- 20- severný pohľad na dvojdom č. 260 a 262, severný štít murovaný z kameňa a omazaný hlinou, v hornej tretine drevený doskový ukončený polvalbou
- 21- juhovýchodný pohľad na priečelie dvojdomu č. 260 a 262, dva samostatné vstupy , nad vstupmi v úrovni strechy situované drevené vikiere so sedlovými striedkami, strecha v južnej časti ukončená valbou, objekt so zachovanou pôvodnou architektúrou
- 22- dom č. 263 a č. 261, objekt orientovaný pozdĺžnou stranou do komunikácie, sedlová strecha s keramickou krytinou, severný štít drevený doskový so vstupom do podkrovia
- 23- kamenný kríž situovaný v centre rezervácie
- 24- pivnica medzi domami č. 215 a č. 217, krytá dreveným prístreškom so sedlovou strechou
- 25- dom č. 223 východný pohľad, prízemný samostatne stojaci objekt s valbovou strechou so zachovanou pôvodnou architektúrou
- 26- juhovýchodný pohľad na radovú zástavbu do svahu, domy č. 294, 293, 292, 291, 290, 289,
- 27- dom č. 326, juhozápadný pohľad, podstemie, „cieňa“ domu krytá predsadenou sedlovou strechou s dreveným doskovým štítom
- 28- severovýchodný pohľad na domy č. 257 a č. 256, osadené do svahu, orientované štítovou stranou do komunikácie, západná časť rezervácie

- 29- centrálna časť západnej zástavby rezervácie, domy č. 296, 297, 298, 299, 300, orientované štítovými stenami do komunikácie, východné časti domov prízemné, zo západnej strany 1-poschodové
- 30- južná časť východnej zástavby rezervácie, pôvodná architektúra narušená nadstavbou a nevhodnými stavebnými úpravami domu č. 207,
- 31- juhozápadný pohľad na zástavbu rezervácie, domy č. 304, 313, 314
- 32- novostavba domu s pivnicou v severovýchodnej časti rezervácie, samostatne stojaci objekt osadený do svahu , pozitívny príklad novej architektúry, nerušivej v pôvodnej zástavbe, použité typické prvky a materiály pôvodnej zástavby- pôdorysné, hmotové a výškové riešenie, keramická krytina, sedlová strecha ukončená s valbou, vstup do pivnice, netypickým prvkom rezervácie je pavlač s dreveným zábradlím, ktorá sa v pôvodnej architektúre domov nevyskytuje
- 33- dom č. 279, objekt národnej kultúrnej pamiatky po obnove
- 34- dom č. 264, juhozápadný pohľad na dom orientovaný dlhšou stranou do komunikácie s krytou „cieňou“, strecha na južnej strane ukončená valbou
- 35- dom č. 306, dom situovaný v centrálnej časti západnej zástavby, vstup do objektu situovaný na východnej pozdĺžnej strane objektu, v južnej časti situovaná „cieňa“, krytá predsadenou valbou strechy, na rohoch nesená drevenými stĺpmi
- 36- dom č. 259, pohľad na vstupnú časť do pivnice, krytej predsunutou valbovou strechou, nesenou drevenými stĺpmi, priestor- podstanie, slúžil na manipuláciu so sudmi
- 37- dom č. 340, vstupná krytá časť –podstanie so zachovanou pôvodnou architektúrou podstrešnej časti, strecha nesená pôvodnými drevenými stĺpmi, a šiknými vzperami kotevnými do obvodovej steny, chodník okolo obvodovej steny upravený opracovanými kamennými kvádrmi
- 38- dom č. 343, severná fasáda so vstupom do pivnice s „cieňou“
- 39- radové domy č. 294, 293, 292- južný pohľad na krytú spoločnú chodbu vytvorenú predĺžením strešnej konštrukcie , chodba slúžila ako krytý pracovný otvorený priestor, na sušenie sudov a pod.
- 40- pohľad na drevený doskový štít so vstupom do podkrovia, dom situovaný východne od domu č. 306
- 41- dom č. 323, pôvodný prútený prepletaný štít omazaný hlinou s plevami, v hornej časti obložený vertikálnymi drevenými doskami, objekt v havarijnom stave
- 42- dom č. 335, pohľad na severný štít z drevených vertikálne uložených dosiek, ukončený valbičkou, v strede štítu situovaný vstup do podkrovia, štít mierne predsadený pred úroveň obvodovej steny domu
- 43- dom č. 264, prízemný objekt postavený na rovine, pozdĺžnou východnou stranou orientovaný do komunikácie
- 44- dom č. 263, východný pohľad na priečelie pozdĺžnej strany domu, nad vstupom do pivnice situovaný drevený vikier so sedlovou strieškou
- 45- dom č. 261, juhozápadný pohľad na objekt, v južnej časti domu s murovaným omietnutým štítom v hornej časti skosený valbičkou, v strede štítu situovaný vstup do podkrovia
- 46- dom č. 215, detail východnej fasády s podstrešnou časťou
- 47- dom č. 229, detail južnej bočnej fasády domu so zachovanou pôvodnou architektúrou podstrešnej časti
- 48- dom č. 219, pohľad na západný štít murovaný z kameňa, omazaný hlinou a obielený, vstupný otvor do podkrovia s drevenou tesárskou zárubňou
- 49- dom č. 304, príklad murovaného omietnutého komína ukončeného plechovou strieškou

- 50- pohľad na pôvodný komín murovaný z kameňa z opracovaných kamenných kvádrov s poškodenou hlavicou, dom č. 260
- 51- dom č. 206, južný pohľad na časť sedlovej strechy s pôvodným dreveným vikierom so sedlovou strieškou a murovaným kamenným komínom, pôvodne omietnutým
- 52- dom č. 223, detailný pohľad na zachovaný pôvodný komín, murovaný z tehál, omietnutý hladkou omietkou, ukončený sedlovou strieškou
- 53- dom č. 312, detail vstupu s kamenným portálom s polkruhovým ukončením, v strede s klenákom s vročením 1879 a iniciálami pravdepodobne staviteľa domu D M, kovové dvojkridlové dvere s prekríženými prútmi, v krížení zdobené rozetami
- 54- detail klenáku s vročením, dom č. 312
- 55- detail vstupu s pôvodnými drevenými tesárskymi dverami z vodorovných dosiek ozdobne pobitými klincami, vstupný otvor orámovaný farebným náterom, nad portálom vetrací –ventilačný otvor tzv. „luftovka“
- 56- dom č. 321, detail vstupu s kamenným portálom, klenák s vročením a iniciálami, dvojkridlové plechové dvere zdobené nitmi a prekríženými prútmi, v strede s rozetami
- 57- dom č. 293, detail vstupu s dvojkridlovými plechovými dverami v polkruhovo ukončenom portály upravenom hladkou omietkou
- 58- dom č. 264, detail dvoch vstupov s pôvodnými tesárskymi dverami z vodorovne uložených širších dosiek, portál ukončený segmentovým oblúkom,
- 59- dom č. 320, vstupný portál s jednokridlovými tesárskymi dverami, zdobenými kovovými nitmi, kazetovaním, nad vstupom v omietke osadený reliéf s nápisom a vročením
- 60- detail portálu domu č. 267, zložitejší typ portálu s polkruhovým ukončením, v polkruhu s nápisom a vročením 1879, dvere osadené počas renovácie objektu v roku 1976
- 61- detail vstupu domu č. 260, tesárske dverová výplň zo širokých horizontálne uložených dosiek, ozdobne pobitými klincami, drevená tesárska zárubňa
- 62- dom č. 257, vstupný portál s jednokridlovými dverami
- 63- dom č. 340, vstupný otvor ukončený lomeným oblúkom, zachované pôvodné vstupné jednokridlové dvere z lúčovite uložených dosiek zbiehajúcich sa do stredového štvorca, zdobené nitmi, po stranách vstupu ventilačné otvory
- 64- dom č. 219, detail vstupného portálu so segmentovým ukončením s pôvodnou dverovou výplňou
- 65- dom č. 259, detail vstupného portálu s polkruhovým ukončením, povrch na hladko omietnutý, dvere drevené, doskové, v strede polkruhu s vročením 1935, pravdepodobne rok renovácie fasády
- 66- dom č. 328, detail vstupných pôvodných tesárskych dverí, s ozdobnými kovovými nitmi
- 67- dom č. 310, tesárske dvere z vodorovne uložených užších dosiek, osadené v tesárskej drevenej pravouhlej zárubni, ventilačný otvor situovaný východne od vstupného otvoru,
- 68- dom č. 306, detail vstupného portálu s polkruhovým ukončením s farebnou povrchovou úpravou, vstupné dvere jednokridlové, doskové, tesárske s ozdobnými nitmi
- 69- dom č. 345, juhovýchodný pohľad na časť južnej fasády so vstupným portálom,
- 70- vstup s tesárskou ozdobne vyrezávanou zárubňou, dvere doskové polkruhovo ukončené z vodorovne uložených dosiek, dom č. 345

- 71- detail vstupných dverí na východnej bočnej fasáde domu č. 345, jednoduchá pravouhlá tesárska zárubňa z hranolov, horný nadpražný hranol presahujúci nad vertikálne stojky,
- 72- dom č. 310, detail okenného pravouhlého otvoru s dreveným rámom a drevenou doskovou vonkajšou okenicou, z exteriéru osadená kovová mreža z pásoviny v tvare kríža, v strede spojená nitom, okenné krídlo jednokrídlové dnu-otváracé,
- 73- dom č. 314, okenný otvor pravouhlý, orámovaný pravouhlou šambránou, zdobenou vyrytou páskou po obvode, na hranách s polkruhovým skosením, kovová vonkajšia okenica
- 74- dom č. 321, združené okno s pravouhlou spojenou šambránou, okenné otvory kryté vonkajšími okenicami,
- 75- dom č. 306, detail okna s pôvodnou kovovou okenicou z vnútornej strany zdobenou štvorlistom a rozetou ,
- 76- dom č. 335, detail okenného otvoru južnej fasády , pravouhlá hladká šambrána, s osadenou kovovou vonkajšou okenicou, z vnútornej strany zdobenou prekríženými prútmi, v krížení s motívom štvorlista s rozetou, okenný otvor s kovanou prevliekanou mrežou,
- 77- dom č. 335, detail dvojice okenných otvorov južnej fasády, v osi okenných otvorov osadený tabuľkový reliéf s datovaním 1851
- 78- dom č. 219, dvojica okenných otvorov na štítovej východnej stene, okenné otvory orámované hladkými štukovými šambránami, v otvoroch osadená pevná kovová mreža v tvare kríža
- 79- dom č. 264, okenné otvory s omietkovými hladkými šambránami, v osi otvorov plastický kamenný reliéf s nápisom
- 80- dom č. 206, dvojica okenných otvorov s kovanými prevliekanými mrežami v tvare kríža, okenný otvor orámovaný maľovaným širokým pásom , na pántoch osadená kovová vonkajšia okenica, zdobená prekríženými pásmi, v krížení so štvorlistom a s rozetami, v osi nad otvormi stenová nika
- 81- dom č. 260, detail okenného otvoru orámovaný maľovanou kamennou šambránou, v otvore osadená prevliekaná mreža v tvare kríža
- 82- dom č. 260, detail kamennej tabuľky s maľovanou povrchovou úpravou s rytými iniciálami a datovaním 1885
- 83- detail okna domu č. 329, okenný otvor orámovaný maľovaným pásom bielej farebnosti, mreža v krížení spojená ozdobným nitom, drevený okenný rám s dnu otváracým okenným krídlom
- 84- dom č. 223, detail pôvodnej úpravy kamenného chodníka omazaného hlinou, na hranách spevnený drevenými trámami
- 85- dom č. 259, detail vonkajšieho schodiska z opracovaných kamenných kvádrov situovaných pri južnej stene domu, spájajúce prízemie s poschodím
- 86- ulička medzi domami č. 279 a 280, stúpajúci terén stupňovito upravený lomovým kameňom
- 87- dvojica vstupných otvorov do podzemných pivníc pod domom č. 286
- 88- vstup do pivnice za objektom č. 262, polkruhový otvor vyhlbený do tufu s novšími stavebnými úpravami otvoru, drevená dverová výplň s drevenou tesárskou zárubňou
- 89- vstupný otvor do pivnice situovanej za pivnicami objektu č. 262, osadené novodobé plechové dvere
- 90- vstupný otvor do pivnice situovaný severozápadne od domu č. 262
- 91- vstupy do pivníc v dvoch úrovniach vyhlbené do kameňa , situované južne od domu č. 274, zachované pôvodné dverové výplne s drevenými tesárskymi zárubňami

- 92- vstupy do pivníc v niekoľkých úrovniach nad sebou, situované medzi domami č. 260 a č. 259
- 93- interiér izby „chyžky“ domu č. 306, v rohu s kachlovým sporákom, podlaha hlinená, strop drevený trámový
- 94- vstupný priestor domu so vstupom do pivnice, dom č. 306
- 95- dvere medzi izbou a vstupným priestorom domu č. 306
- 96- interiér pivnice domu č. 254, pohľad na do kameňa vytesané stupne 1-ramenného schodiska a časť kamennej tufovej klenby
- 97- detail interiéru pivnice ústie „šije“ s kamennými stupňami schodiska, dom č. 306
- 98- pohľad na šikmú chodbu „šiju“ do pivnice zaklenutú do kameňa vytesanou valenou klenbou, v spodnej časti ukončená schodiskovými stupňami, dom č. 306
- 99- interiér pivnice v národopisnom múzeu, dom č. 282
- 100- detail interiéru pivnice domu č. 282, nika vytesaná do tufového kameňa, časť valenej klenby chodby
- 101- interiér pivnice so stenovou nikou na postavenie sviečky
- 102- dom č. 247, novostavba postavená v 70-tych rokoch 20. storočia, negatívny príklad zástavby
- 103- dom č. 251, negatívny príklad zástavby, nevhodný keramický obklad prízemnia, poschodie s netypickým architektonickým prvkom balkónom, drevený obklad fasády poschodia, pripomína architektúru chaty v horskej oblasti
- 104- negatívny príklad stavby zo 70-tych rokov 20. storočia, situovanej v západnej časti rezervácie,
- 105- negatívne príklady novej zástavby v západnej časti rezervácie, bez architektonických hodnôt
- 106- dom č. 244, dom č. 106, novostavba penziónu, architektúra inšpirovaná ľudovou obytnou stavbou
- 107- dom č. 259, negatívne stavebné úpravy objektu, strata pôvodného charakteru stavby
- 108- dom č. 250, samostatne stojaci dom osadený do svahu v juhozápadnej časti rezervácie, stavby zo 70-tych rokov minulého storočia, negatívny príklad zástavby
- 109- dom č. 249, negatívny príklad zástavby na území rezervácie
- 110- dom č. 246, negatívny príklad zástavby na území rezervácie
- 111- dom č. 245, negatívny príklad zástavby na území rezervácie