

EVIDENČNÉ LISTY OBJEKTŮV

NKP ZAPÍSANÝCH V ÚZPF

čísla 1 - 3

PAMIATKOVÁ ZÓNA - HORNÉ PLACHTINCE - EVIDENČNÝ LIST - 2005/1

SÚPISNÉ ČÍSLO

PARCELNÉ ČÍSLO

ROZBOR PAMIATKOVÝCH HODNÔT

NKP/ČÍSLO ÚZPF

NAVRHOVANÝ
OBJEKTVYTIPOVANÝ
OBJEKTDOTVÁRAJÚCI
OBJEKTNERUŠIVÝ
OBJEKT

RUŠIVÝ OBJEKT

Pohanský vrch/2234

STAVEBNO - TECHNICKÝ STAV OBJEKTU

DOBRÝ

VYHOVUJÚCI

PO OBNOVE

V OBNOVE

NARUŠENÝ

DEZOLÁTNY

•

•

SLOHOVÁ ANALÝZA

DATOVANIE

1400-700 p.n.l.

ARCHEOLOGICKÉ

ARCHITEKTONICKÉ

UMELECKO -
HISTORICKÉ

HISTORICKÉ

•

•

•

OBJEKTOVÁ SKLADBA / MATERIÁL MK-MUROVANÝ Z KAMEŇA, MT-MUROVANÝ Z TEHÁL, D-DREVENÝ, K-KOMBINOVANÝ

DOM

HOSP. STAVBA,
KOTOLŇA, MAŠTAL'

GARÁŽ

INÉ

/

/

/

/

ODPORÚČANÉ ÚPRAVY OBJEKTU

P - PARTER

F - FASÁDA

S - STRECHA

.+ -1 - PODLAŽNOSŤ

POZNÁMKA

Na území archeologickej lokality navrhujeme vylúčiť akúkoľvek stavebnú činnosť

FOTODOKUMENTÁCIA



PAMIATKOVÁ ZÓNA - HORNÉ PLACHTINCE - EVIDENČNÝ LIST - 2005/2

SÚPISNÉ ČÍSLO

57

PARCELNÉ ČÍSLO

122

ROZBOR PAMIATKOVÝCH HODNÔT

NKP/ČÍSLO ÚZPF

NAVRHOVANÝ
OBJEKTVYTIPOVANÝ
OBJEKTDOTVÁRAJÚCI
OBJEKTNERUŠIVÝ
OBJEKT

RUŠIVÝ OBJEKT

Dom ľudový/1682

STAVEBNO - TECHNICKÝ STAV OBJEKTU

DOBRÝ

VYHOVUJÚCI

PO OBNOVE

V OBNOVE

NARUŠENÝ

DEZOLÁTNY

SLOHOVÁ ANALÝZA

2. POL. 19. STOROČIA

1900 - 1945

1945 - 1990

1990 - 2005

HODNOTY OBJEKTU

URBANISTICKÉ

ARCHITEKTONICKÉ

UMELECKO -
HISTORICKÉ

TECHNICKÉ

OBJEKTOVÁ SKLADBA / MATERIÁL MK-MUROVANÝ Z KAMEŇA, MT-MUROVANÝ Z TEHÁL, D-DREVENÝ, K-KOMBINOVANÝ

DOM

HOSP. STAVBA,
KOTOLŇA, MAŠTAL'

GARÁŽ

INÉ

Dom ľudový/MK

/

/

/

ODPORÚČANÉ ÚPRAVY OBJEKTU

P - PARTER

F - FASÁDA

S - STRECHA

.+ -1 - PODLAŽNOSŤ

POZNÁMKA

V budúcnosti sa nedoporučuje akákoľvek zástavba v okolí objektu.

FOTODOKUMENTÁCIA



PAMIATKOVÁ ZÓNA - HORNÉ PLACHTINCE - EVIDENČNÝ LIST - 2005/3

SÚPISNÉ ČÍSLO

74

PARCELNÉ ČÍSLO

14

ROZBOR PAMIATKOVÝCH HODNÔT

NKP/ČÍSLO ÚZPF	NAVRHOVANÝ OBJEKT	VYTIPOVANÝ OBJEKT	DOTVÁRAJÚCI OBJEKT	NERUŠIVÝ OBJEKT	RUŠIVÝ OBJEKT
Dom ľudový/11240					

STAVEBNO - TECHNICKÝ STAV OBJEKTU

DOBRÝ	VYHOVUJÚCI	PO OBNOVE	V OBNOVE	NARUŠENÝ	DEZOLÁTNY
				•	

SLOHOVÁ ANALÝZA

2. POL. 19. STOROČIA	1900 - 1945	1945 - 1990	1990 - 2005
•/1895			

HODNOTY OBJEKTU

URBANISTICKÉ	ARCHITEKTONICKÉ	UMELECKO - HISTORICKÉ	TECHNICKÉ
•	•	•	

OBJEKTOVÁ SKLADBA / MATERIÁL MK-MUROVANÝ Z KAMEŇA, MT-MUROVANÝ Z TEHÁL, D-DREVENÝ, K-KOMBINOVANÝ

DOM	HOSP. STAVBA, KOTOLŇA, MAŠTAL'	GARÁŽ	INÉ
Dom ľudový/MK	Hospodárska časť/D	/	/

ODPORÚČANÉ ÚPRAVY OBJEKTU

P - PARTER	F - FASÁDA	S - STRECHA	.+ -1 - PODLAŽNOSŤ
	•	•	

POZNÁMKA : V budúcnosti sa nedoporučuje akákoľvek zástavba v okolí objektu.

Na objekte je potrebná celková obnova - strecha, fasáda, interiér

FOTODOKUMENTÁCIA

